



DECEMBRO 2019



Concello de Castro de Rei


PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO DE REI

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO VOLUME I




O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPALDE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:



Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor



Cristina Aguado


Arquitecta



Rubén Cobas,

Enxeñeiro Agrónomo

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO DE REI

Documento para Aprobación Definitiva

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO

CONCELLO DE CASTRO DE REI

MONSA URBANISMO S.L.

Decembro 2019



MONSA URBANISMO S.L.

ÍNDICE

PACIOS (San Salvador)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de San Salvador de Pacios (A1-01)

MUIÑOS (M-)

- Muiño en O Feal-O Pozo (M1-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en Cubelo 1 (H1-01)
- Hórreo en O Alto 1 (H1-02)
- Hórreo en O Alto 2 (H1-03)
- Hórreo en Fonte do Freire (H1-04)
- Hórreo en Formarán (H1-05)
- Hórreo 1 en Pedrafita (H1-06)
- Hórreo 2 en Pedrafita (H1-07)
- Hórreo 1 en O Feal-O Pozo (H1-08)
- Hórreo 2 en O Feal-O Pozo (H1-09)
- Hórreo 1 en A Vereda (H1-10)
- Hórreo 2 en A Vereda (H1-11)

FORNOS (F-)

- Forno en Cubelo 1 (F1-01)
- Forno en Cubelo 2 (F1-02)
- Forno en Fonte do Freire 1 (F1-03)
- Forno en Fonte do Freire 2 (F1-04)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en Fonte do Freire (P1-01)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro de Luxis (C1-01)
- Cruceiro do Pozo (C1-02)

PONTES (V-)

- Ponte en O Feal-O Pozo (V1-01)

ÁREAS VERDES(X-)

- Carballo en Luxis (X1-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto de Luxis (CX1-01)



OUTEIRO (Santa María)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de Santa María (A2-01)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con Forno en A Ponte (AC2-01)
- Casa con Inscripción en Riba de Miño (AC2-02)

MUIÑOS (M-)

- Muiño de Xulian (M2-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo 1 en Xesto (H2-01)
- Hórreo 2 en Xesto (H2-02)
- Hórreo en Vilar (H2-03)
- Hórreo Asturiano en Riba de Miño (H2-04)
- Hórreo 2 en Riba de Miño (H2-05)
- Hórreo 1 en A Barrosa (H2-06)
- Hórreo 2 en A Barrosa (H2-07)
- Hórreo 3 en A Barrosa (H2-08)
- Hórreo en A Barrosa (H2-09)

FORNOS (F-)

- Forno en Xesto (F2-01)
- Forno illado en Portomeso (F2-02)
- Forno 1 en Portomeso (F2-03)
- Forno 2 en Portomeso (F2-04)
- Forno 3 en Portomeso (F2-05)
- Forno 1 en Grandela-Barxela (F2-06)
- Forno 1 en A Ponte (F2-07)
- Forno 2 en A Ponte (F2-08)
- Forno e Hórreo en A Riba de Miño (F2-09)
- Forno en A Barrosa (F2-10)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro de Vilar de Baixo (C2-01)
- Cruceiro de Portomeso (C2-02)
- Cruceiro da Ponte (C2-03)
- Cruceiro en Riba de Miño (C2-04)

PONTES (V-)

- Ponte en Riba de Miño (V2-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Capela, Forno e demais edificacións anexas en Portomeso (CX2-01)
- Conxunto Casa, Forno e demais edificacións en Grandela (CX2-02)

BAZAR (San Pedro)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Capela en Folgueira (A3-01)
- Igrexa Parroquial de San Pedro de Bazar (A3-02)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con Escudo en Pacios (AC3-01)

MUÍÑOS (M-)

- Muiño en Folgueira (M3-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en Guntín (H3-01)
- Hórreo 1 en Folgueira (H3-02)
- Hórreo 2 en Folgueira (H3-03)
- Hórreo 3 en Folgueira (H3-04)
- Hórreo en A Pena (H3-05)
- Hórreo en Áspera (H3-06)
- Hórreo en Carravilar (H3-07)
- Hórreo en Picato (H3-08)
- Hórreo 1 en Ribapena (H3-09)
- Hórreo Asturiano en Ribapena (H3-10)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en Pumar (F3-01)
- Forno 2 en Pumar (F3-02)
- Forno en Guntín (F3-03)
- Forno en Oroxe (F3-04)
- Forno 2 en Folgueira (F3-05)
- Forno 3 en Folgueira (F3-06)
- Forno 1 en A Pena (F3-07)
- Forno en Áspera (F3-08)
- Forno en Mudia (F3-09)
- Forno en Penelas (F3-10)
- Forno en Picato (F3-11)
- Forno en Canto (F3-12)
- Forno en Grandela (F3-13)
- Forno en Ribapena (F3-14)
- Forno en Bazar (F3-15)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro en Carravilar (C3-01)
- Cruceiro en Bazar (C3-02)

PONTES (V-)

- Ponte 1 en Folgueira (V3-01)
- Ponte 2 en Folgueira (V3-02)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa Pazo, Capela, Hórreo e demais edificacións en A Granda (CX3-01)

SANTA LEOCADIA (San Pedro)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa en Portomuiño (AC4-01)
- Casa con corredor e Forno en Pumar da Costa (AC4-02)
- Pazo en Casanovas (AC4-03)
- Cuartel da Milicia (AC4-04)

MUIÑOS (M-)

- Muiño en Portomuiño (M4-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo 1 en Hedrosa (H4-01)
- Hórreo 2 en Hedrosa (H4-02)
- Hórreo 3 en Hedrosa (H4-03)
- Hórreo 1 en Sandamil (H4-04)
- Hórreo 2 en Sandamil (H4-05)
- Hórreo 3 en Sandamil (H4-06)
- Hórreo en Teixoeiras (H4-07)
- Hórreo en Barxa (H4-08)
- Hórreo en Golpilleiras (H4-09)
- Hórreo en Pumar da Costa (H4-10)
- Hórreo en Sabugueiro (H4-11)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en Hedrosa (F4-01)
- Forno 2 en Hedrosa (F4-02)
- Forno 1 en Sandamil (F4-03)
- Forno 2 en Sandamil (F4-04)
- Forno 1 en Barxa (F4-05)
- Forno 2 en Barxa (F4-06)
- Forno 1 en Casanovas (F4-07)
- Forno 1 en Sabugueiro (F4-08)
- Forno 2 en Sabugueiro (F4-09)
- Forno 3 en Sabugueiro (F4-10)
- Forno en Aldea (F4-11)
- Forno en Cruz (F4-12)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro 1 en Portomuiño (C4-01)
- Cruceiro 2 en Portomuiño (C4-02)
- Cruceiro en Casanovas (C4-03)

ÁREAS VERDES(X-)

- Carballo en Barxa (X4-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Forno, Hórreo e Demáis Edificaciós en Hedrosa (CX4-01)
- Conxunto Igrexa Parroquial de San Pedro de Santa Leocadia, Sagrado Corazón e Vía Crucis (CX4-02)

PREVESOS (Santo Estevo)

EDIFICACIÓN RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de Santo Estevo de Prevesos (A5-01)
- Capela do Cemiterio de Prevesos (A5-02)

EDIFICACIÓN CIVÍS (AC-)

- Casa en Candal (AC5-01)
- Casa con corredor en Cubelo (AC5-02)

MUÍÑOS (M-)

- Muiño de Vilar (M5-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo 1 en Marzo (H5-01)
- Hórreo 2 en Marzo (H5-02)
- Hórreo 1 en Cubelo (H5-03)
- Hórreo 2 en Cubelo (H5-04)
- Hórreo 3 en Cubelo (H5-05)
- Hórreo 4 en Cubelo (H5-06)
- Hórreo en Garduña (H5-07)
- Hórreo 1 en As Trapas (H5-08)
- Hórreo 2 en As Trapas (H5-09)
- Hórreo1 en Iglesia (H5-10)
- Hórreo 2 en Iglesia (H5-11)
- Horreo 1 en Candal – Rego (H5-12)

- Horreo 2 en Candal –Rego (H5-13)
- Horreo 3 en Candal –Rego (H5-14)
- Horreo 1 en Pousadela –Vilar (H5-15)
- Horreo 2 en Pousadela –Vilar (H5-16)
- Horreo 3 en Pousadela – Vilar (H5-17)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en Marzo (F5-01)
- Forno 2 en Marzo (F5-02)
- Forno 1 en Cubelo (F5-03)
- Forno 2 en Cubelo (F5-04)
- Forno 3 en Cubelo (F5-05)
- Forno 4 en Cubelo (F5-06)
- Forno 5 en Cubelo (F5-07)
- Forno Singular en Casanova (F5-08)
- Forno en Casanova (F5-09)
- Forno en Orxas (F5-10)
- Forno en Garduña (F5-11)
- Forno en As Trapas (F5-12)
- Forno en Iglesia (F5-13)
- Forno en Candal (F5-14)
- Forno 1 en Pousadela-Vilar (F5-15)
- Forno 2 en Pousadela-Vilar (F5-16)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Fonte da Casanova (P5-01)
- Fonte da Igrexa (P5-02)

COEA (San Salvador)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa en A Acea (AC6-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo 2 en O Mesón (H6-02)
- Hórreo en A Acea (H6-03)

MUÍÑOS (M-)

- Muiño 1 en A Acea (M6-01)
- Muiño 2 en A Acea (M6-02)

FORNOS (F-)

- Forno en A Acea (F6-02)

PONTES (V-)

- Ponte en A Acea (V6-01)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro 1 en O Mesón (C6-01)
- Cruceiro 2 en O Mesón (C6-02)

ÁREAS VERDES(X-)

- Castaño en O Mesón (X6-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa Pillado, Hórreo e demais edificacións (CX6-01)
- Conxunto Casa de Graciano, Forno e demais edificacións (CX6-02)
- Conxunto de Casa, Hórreo, Forno e demais edificacións de Rei Stole en O Mesón (CX6-03)

QUINTELA(Santa María)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Capela en Pereiras (A7-01)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con escudo en Pereiras (AC7-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en Os Currás (H7-01)
- Hórreo en Pereiras (H7-02)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en Pereiras (F7-01)
- Forno 2 en Pereiras (F7-02)
- Forno 3 en Pereiras (F7-03)
- Forno 4 en Pereiras (F7-04)
- Forno 5 en Pereiras (F7-05)
- Forno 1 en Bardiás-O Mesón (F7-06)
- Forno 2 en Bardiás-O Mesón (F7-07)
- Forno 3 en Bardiás-O Mesón (F7-08)
- Forno 1 en O Xordo (F7-09)
- Forno 2 en O Xordo (F7-10)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro en Pereiras (C7-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa, Pozo, Forno e Demais Edificaciós en Os Currás (CX7-01)
- Conxunto Igrexa Parroquial de Santa María de Quintela e Entorno (CX7-02)

GOBERNO (San Martiño)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de San Martiño de Goberno (A8-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en A Igrexa (H8-01)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en O Pedrón (F8-01)
- Forno 2 en O Pedrón (F8-02)
- Forno 3 en O Pedrón (F8-03)
- Forno en A Igrexa (F8-04)
- Forno 1 en Francos (F8-05)
- Forno 2 en Francos (F8-06)
- Forno 3 en Francos (F8-07)
- Forno en Outeiro (F8-08)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo 1 en O Pedrón (P8-01)
- Pozo 2 en O Pedrón (P8-02)
- Pozo en Francos (P8-03)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto 1 Casa, Hórreo, Forno e Demais Edificaciós en A Igrexa (CX8-01)
- Conxunto 2 Casa, Hórreo, Forno e Demais Edificaciós en A Igrexa (CX8-02)
- Conxunto Casa, Cruceiro, Pozo e Demais Edificaciós en Francos (CX8-03)

AZÚMARA(San Xoán)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de San Xoan de A Azúmara (A9-01)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con Forno en Monelos(AC9-01)
- Casa 1 en Monelos (AC9-02)
- Casa con Forno en O Curro de Riba(AC9-03)
- Casa en Campo de Outeiro(AC9-04)
- Casa en A Azúmara (AC9-05)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en Costanza (H9-01)

FORNOS (F-)

- Forno en Campo de Outeiro (F9-01)
- Forno 1 en A Azúmara (F9-02)
- Forno 2 en A Azúmara (F9-03)
- Forno en Escario (F9-04)
- Forno en Costanza (F9-05)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en O Curro de Riba (P9-01)
- Pozo en Campo do Outeiro (P9-02)
- Pozo en A Azúmara (P9-03)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Muíño e Forno en Monelos (CX9-01)
- Conxunto Casa Indiana, Hórreo, Forno, Demais Edificaciós e Xardín en Campo do Outeiro (CX9-02)
- Conxunto Pozo e Forno en A Fonte do Val (CX9-03)
- Conxunto Casa, Forno e Demais Edificaciós en O Corral (CX9-04)
- Conxunto Casa, Hórreo e Pozo en O Corral (CX9-05)

NÚCLEOS RURAIS SINGULARES (NUCLEO SINGULAR-)

- Núcleo Rural Singular de Monelos (Núcleo Singular-02)
- Núcleo Rural Singular de Curro de Arriba (Núcleo Singular-03)
- Núcleo Rural Singular de Campo de Outeiro (Núcleo Singular-04)
- Núcleo Rural Singular de Azúmara (Núcleo Singular-05)

RAMIL (Santa María)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Conxunto Igrexa Parroquial de Santa María de Ramil e demais elementos vinculados (A10-01)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa en O San Queitano (AC10-01)
- Casa en O Couto de Arriba (AC10-02)

MUÍÑOS (M-)

- Muíño en Reguntille (M10-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en Val de Calvos (H10-01)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en Reguntille (F10-01)
- Forno 2 en Reguntille (F10-02)
- Forno en O San Queitano (F10-03)
- Forno en O Caxigal (F10-04)
- Forno 1 en O Couto de Arriba (F10-05)
- Forno 2 en O Couto de Arriba (F10-06)
- Forno 3 en O Couto de Arriba (F10-07)
- Forno en Medianeiros (F10-08)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en O Caxigal (P10-01)
- Fonte da Princesa (P10-02)

PONTES (V-)

- Ponte en Reguntille (V10-01)

ÁREAS VERDES(X-)

- Castaño en Ramil (X10-01)

CONXUNTOS (CX-)


- Conxunto Casa e Forno en Ramil (CX10-01)
- Conxunto Casa, Forno e demais edificacións vinculantes en O San Queitano (CX10-02)
- Conxunto Casa, Forno e Arbore en O San Queitano (CX10-03)
- Conxunto Casa Capela en O Couto de Arriba (CX10-04)
- Conxunto Casa e Hórreo en Medianeiros (CX10-05)

NOME: <i>Igrexa Parroquial de San Salvador de Pacios</i>	COORDENADAS UTM: 631833, 4791091	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR, Q	DESCRIPCIÓN: A igrexa parroquial foi construída a principios do s. XX e a súa fábrica obedece a unha sinxela e clásica obra funcional, de nave rectangular cuberta a dúas vertentes con lousa soportada por estrutura de madeira e amplos ventanais abucinados ao interior con carpintaría de madeira lacada. Frontis liso, con porta principal de acceso enmarcada mediante bloques graníticos e de arco carpentiano. Sobre ela, oco adintelado de iluminación. Gran espadana de dous vans rematada con acróteras e cruz de ferro. Capela maior a catro augas e planta cuadrangular con arco triunfal de medio punto. Sancristía na cabeceira. Retablo maior de estilo neoclásico. Delimita a zona exterior de templo e adro un peche realizado con bloques de cemento. Dita edificación recóllese no Catálogo pola condición de arquitectura relixiosa, presentando un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: A1-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (3)
AP-2 (106)

NOME: <i>Muíño en O Feal-O Pozo</i>	COORDENADAS UTM: 629824, 4791381	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PA	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular, con cerramentos de cachotaría de xisto da zona e escseza de ocos. Mal estado de conservación a causa da presenza de vexetación nos muros e no interior do recinto, desaparición total da cuberta. Esta edificación tivo unha vida útil como muíño.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M1-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Feal-O Pozo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no <i>art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:


-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (2)
AP-2 (94)

NOME: <i>Hórreo en Cubelo 1</i>	COORDENADAS UTM: 631777, 4791058	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo mixto de planta rectangular cos pes realizados en mampostería de xisto e atópanse cerrados co mesmo material que o hórreo os cales teñen un oco de acceso a debaixo do hórreo con carpintaría de madeira, armazón da cámara realizados en laxes de madeira, con cerramentos laterais en madeira e xisto á vista. A cuberta é a catro augas de pizarra sobre estrutura de madeira. Presenta un pináculo no centro da cuberta de granito.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H1-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:


-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (3)
AP-2 (106)

NOME: <i>Horreo en O Alto 1</i>	COORDENADAS UTM: 632317, 4790790	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista , o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a dúas augas, pináculos e motivos decorativos no cumio da cuberta. Consta de escaleiras de mampostería de xisto para acceder o interior do mesmo. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H1-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Alto	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (6)
AP-2 (106)

NOME: <i>Horreo en O Alto 2</i>	COORDENADAS UTM: 632317, 4790790	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista , o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a dúas augas. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H1-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Alto	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (6)
AP-2 (106)

NOME: <i>Horreo en Fonte do Freire</i>	COORDENADAS UTM: 631813, 4790364	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista con recercado de ocos, o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H1-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Fonte do Freire	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (6)
AP-2 (106)

NOME: <i>Hórreo en Formarán</i>	COORDENADAS UTM: 632063, 4791499	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista , o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a catro augas, xa que dito elemento ten un saínte cuberto tipo porche para acceder o hórreo. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H1-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Formarán	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (3)
AP-2 (51)

NOME: <i>Hórreo 1 en Pedrafita</i>	COORDENADAS UTM: 631075, 4790072	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en mampostería de xisto á vista , o armazón da cámara está realizado de madeira, dito armazón atópase metido cara adentro nun dos laterais formando unha zona de acceso o mesmo cuberta; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a dúas augas. Ten unha zona cuberta que quere semellar como se fixera de corredor voado para o acceso ó hórreo, o cal ten unha varanda con balaustres de madeira. Presenta un medio estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H1-06	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pedrafita	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (49)

NOME: <i>Hórreo 2 en Pedrafita</i>	COORDENADAS UTM: 631068, 4790066	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en mampostería de xisto á vista excepto na zona do armazón que a mampostería é revestida , o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a catro augas. Presenta un medio estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H1-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pedrafita	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (5)
AP-2 (49)

NOME: <i>Hórreo 1 en O Feal-O Pozo</i>	COORDENADAS UTM: 629881, 4791152	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en mampostería de xisto revestidos , o armazón da cámara está realizado en carpintaría de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a dúas augas. Presenta un medio estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H1-08	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Feal-O Pozo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (2)
AP-2 (94)

NOME: <i>Hórreo 2 en O Feal-O Pozo</i>	COORDENADAS UTM: 629809, 4791225	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP; SR/PA	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en mampostería de xisto revestidos , o armazón da cámara está realizado en carpintería de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a dúas augas. Presenta un medio estado de conservación, aínda que por un lateral está todo recuberto de hedra.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H1-09</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Feal-O Pozo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (2)
AP-2 (94)

NOME: <i>Hórreo 1 en A Vereda</i>	COORDENADAS UTM: 629308, 4792620	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista con recercado de ocos , o armazón da cámara está realizado en carpintaría de madeira lacada; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a dúas augas, pináculos e motivos decorativos no cumio da cuberta. Consta de escaleiras de mampostería de xisto á vista con recercado de ocos para acceder o interior do mesmo. Presenta un bo estado de conservación, xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H1-10</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Vereda	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (2)
AP-2 (96)

NOME: <i>Hórreo 2 en A Vereda</i>	COORDENADAS UTM: 629210, 4792627	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular cos pes e o armazón realizados en material cerámic; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a dúas augas. Consta de escaleiras de mampostería de xisto á vista para acceder o interior do mesmo. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H1-11</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Vereda	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (2)
AP-2 (96)

NOME: <i>Forno en Cubelo 1</i>	COORDENADAS UTM: 631808, 4791100	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta cadrada. Os muros están realizados en mampostería de xisto. A cuberta é a dúas augas na parte cadrada, mentras que na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F1-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:


-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (3)
AP-2 (106)

NOME: <i>Forno en Cubelo 2</i>	COORDENADAS UTM: 631902, 4791026	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a dúas augas na parte rectangular, mentras que na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F1-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (3)
AP-2 (106)

NOME: <i>Forno en Fonte do Freire 1</i>	COORDENADAS UTM: 631770, 4790625	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PIF; SR/PAG	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a dúas augas na parte rectangular, mentras que na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que está todo rodeado de maleza.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F1-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: Fonte do Freire	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (6)
AP-2 (106)

NOME: <i>Forno en Fonte do Freire 2</i>	COORDENADAS UTM: 631675, 4790415	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta cadrada. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de material cerámico á vista e cuberto a unha auga con lousa. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que na cuberta comeza a ter vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F1-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Fonte do Freire	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (6)
AP-2 (106)

NOME: <i>Pozo en Fonte do Freire</i>	COORDENADAS UTM: 631630, 4790433	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Pozo de planta cuadrada, paredes de cachotería. Cuberta de dous augas material de cobertura de pizarra. Un oco de entrada que ocupa toda a altura da edificación, comporta de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: P1-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Fonte do Freire	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (6)
AP-2 (106)

NOME: <i>Cruceiro de Luxis</i>	COORDENADAS UTM: 631807, 4790274	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Cruceiro con basamento dun chanzo de mampostería. Non consta de base. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. O capitel é de forma tronco piramidal invertido, separado do fuste por un collarino e cun ábaco na parte superior, dito collarino ten caras de anxos talladas. Presenta volutas nas aristas e querubines nas caras. Cruz de sección cuadrangular con aristas rebaixadas, os extremos dos brazos de da cabeceira son de tipo florenzada. No anverso, efixe un Cristo cunha coroa de espiñas, brazos en forma de V e pernas unidas nos pes e levemente flexionadas. No reverso, Virxe en oració. Encóntrase nun bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: C1-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Luxis	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (6)
AP-2 (106)

NOME: <i>Cruceiro do Pozo</i>	COORDENADAS UTM: 630086, 4791345	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Cruceiro con dous basamentos redondeados de mampostería. A base é cuadrangular. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. O capitel está moldurado de forma troncopiramidal invertida. A cruz é monolítica, de sección octogonal. Consta de dúas pequenas figuras talladas as cales teñen as mans xuntas . Encóntrase nun bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C1-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Feal-O Pozo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (2)
AP-2 (94)

NOME: <i>Ponte en O Feal-O Pozo</i>	COORDENADAS UTM: 629809, 4791225	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP; SR/PA	DESCRICIÓN: Ponte de piares de fábrica de xisto, con catro vans, sin peitoril, taboleiro de mampostería de xisto. Actualmente presenta problemas de conservación no taboleiro, e falta de mantemento polo que encontrase parcialmente cuberto de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>V1-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Feal-O Pozo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (2)
AP-2 (94)

NOME: <i>Carballo de Luxis</i>	COORDENADAS UTM: 631593, 4790273	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Exemplar único de gran beleza no que destaca a súa gran copa. Presenta un madeiro de non moita altura do cal saen un gran número de ramas de considerable lonxitude, superando moitas delas os 15-20 metros, o que o fai ter unha forma redondeada e moi voluminosa. Actualmente un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>X1-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Luxis	TIPOLOXÍA: <i>Quercus robur</i> (Carballo)	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e conservación; segundo regulación específica.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:	Contorno de Protección Ben Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (6) AP-2 (106)
-----------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto de Luxis</i>	LUGAR: Luxis	PARROQUIA: Pacios (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRIÓN: (a).- Capela con nave rectangular con teito de madeira a dúas augas cuberto de lousa no exterior. Fachada principal con oco único de entrada adintelado.Muros de mampostería de xisto á vista con recercado de ocos, excepto na fachada principal que ten unha zona revestida. Espadana barroca dun vano de medio punto donde se alberga a campá e rematado por unha cruz. Donde se atopa a zona principal da capela ten mais altura que o resto da edificación. Consta ademais dun pórtico adosado a fachada principal, cuberto a dúas augas e apoiado na prolongación dos muros da capela. (b).- Hórreo de planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en material cerámico, en zonas revestidos, o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra a dúas augas soportada por estrutura de madeira. (c).- Hórreo de tipo asturiano con planta cuadrangular e cos pes de sillares de pedra, mentras que o resto da estrutura é de madeira, con cuberta a catro auga de lousa. (d).- Pozo de planta cuadrada, paredes de cachotería á vista. Un oco de entrada que ocupa toda a cuberta do mesmo que está tapado con madeira, a cada lado hai columnas de mampostería de xisto á vista rematados por unha placa de granito.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX1-01</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Capela</i> [631868, 4790171] (b).- <i>Horreo Asturiano</i> [631889, 4790168] (c).- <i>Horreo</i> [631893, 4790189] (d).- <i>Pozo</i> [631904, 4790174]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.				DEMAIS INDICACIONS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Por outro lado, advírtese, unha disconformidade, coas características propias do lugar e dos bens suxeitos a protección patrimonial, o material que se atopa arredor dos pes do hórreo asturiano e o da envolvente do outro hórreo. Por elo, as intervencións previstas nos citados hórreos, de acordo co nivel de protección establecido, incluírán a substitución da disconformidade anteriormente referida, por algunha outra solución que sea acorde -en materiais, estética e acabado-- co paisaxe rural e tradicional das construcións do entorno coa propia posta en valor dos bens protexidos.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Horreo Asturiano




Capela



Pozo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




E: 1/3.000


LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (6) AP-2 (106)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Igrexa Parroquial de Santa María</i>	COORDENADAS UTM: 628930, 4789458	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRIPCIÓN: A igrexa parroquial foi construída sobre un depósito de orixe castreño romanizado, que aínda conserva bastante ben. O templo é relativamente moderno e funcional, formado por nave rectangular con mampostería de xisto á vista e cuberta de lousa a dúas vertentes, con coro aos pés e lenzos realizados a base de lajas de lousa con remarques de ocos en cantería. Arco triunfal de medio punto de cantería sobre pilastras e capiteis dóricos. Capela maior de planta cuadrangular e algo máis elevada que o resto do templo; nela, dúas portas dan acceso á sancristía que segue o mesmo estilo do conxunto. Torre campanario de base cadrada e grandes dimensión, escaleira interior que dá acceso aos corpos altos, con catro ocos (un en cada cara para as campás), decorado cun corredor e remate piramidal. O templo non posúe retablos; a súa función realízaa un sollado de madeira con dúas peañas e columneta que suxeita o sagrario. Pila bautismal de mármore de moderna traza con columna moi torneada. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: A2-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Ponte	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.	DEMAIS INDICACIÓNS:	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Casa con Forno en A Ponte</i>	COORDENADAS UTM: 629118, 4788933	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular con diferentes alturas, nunha zona consta de dúas alturas e no lateral mais no forno anexo son dunha altura. A cuberta é a catro augas, a excepción do forno que é a unha auga, de lousa da zona sobre estrutura de madeira e remates nas esquinas, cheminea de mampostería de xisto á vista. Os muros son de cachotería de xisto da zona á vista con recercado de ocós. Os ocós están repartidos uniformemente polas fachadas e son de carpintería de madeira lacada. O forno anexo ten planta semicircular con muros iguais que os da edificación. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: AC2-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa con Forno, exceptuando o forno, poderanse permitir as obras correspondientes ao nivel de protección ambiental establecido segundo a regulación específica.
LUGAR: A Ponte	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Casa con inscrición en Riba de Miño</i>	COORDENADAS UTM: 628435, 4789202	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificio construído en 1905 segundo reza unha inscrición existente na porta de acceso. É unha vivenda rectangular con cuberta a catro augas con un anexo de unha altura cuberto a unha auga de lousa da zona sobre estrutura de madeira e remates nas esquinas, chimenea de fundición. Os muros son de cachotería de xisto da zona á vista, con carpintería de madeira e de fundición lacado en cor branco. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC2-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Riba de Miño	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en material de fundición carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

+++++ Contorno de Protección
— Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (48)

NOME: <i>Muiño de Xulian</i>	COORDENADAS UTM: 627936, 4789282	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PA; SR/PPA; SR/PAG	DESCRICIÓN: Edificación con cerramentos de cachotaría de xisto da zona á vista, a excepción de algúns muros que son fabricados de material cerámico, cuberto a dúas augas con lousa sobre estrutura de madeira, os ocos sitúanse uniformemente polas fachadas. Presenta un regular estado de conservación. Esta edificación tivo unha vida útil como muiño.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M2-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Riba de Miño	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no <i>art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dde varios muros que se encontran executados en material cerámico carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución dos devanditos muros -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Outeiro (Santa Mariña)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- + + + + + Contorno de Protección
- — — — — Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (48)

NOME: <i>Horreo 1 en Xesto</i>	COORDENADAS UTM: 629210, 4792627	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintería de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H2-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Xesto	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dos muros que se encontran executados en material cerámico carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución dos devanditos muros -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Outeiro (Santa maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (5)
AP-2 (50)

NOME: <i>Horreo 2 en Xesto</i>	COORDENADAS UTM: 630167, 4788460	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista con recercado de ocós, o armazón da cámara está realizado en carpintaría de madeira lacada; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a catro augas, pináculos e motivos decorativos no cumio da cuberta. Consta de escaleiras de mampostería de xisto á vista con recercado de ocós para acceder o interior do mesmo, cunha baranda de canteiría. Presenta un bo estado de conservación, xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H2-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Xesto	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en máis de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Outeiro (Santa maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (5)
AP-2 (50)

NOME: <i>Horreo en Vilar</i>	COORDENADAS UTM: 630167, 4788460	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista , o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a dúas augas. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H2-03	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Outeiro (Santa maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (5)
AP-2 (45)

NOME: <i>Horreo Asturiano en Riba de Miño</i>	COORDENADAS UTM: 628097, 4789197	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta cuadrangular e de tipo asturiano, cos pes fabricados en material cerámico, mentras que o resto da estrutura é de madeira. A cuberta é a catro augas e solucionada son lousa da zona sobre estrutura de madeira. Presenta un regular estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H2-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Riba de Miño	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do material utilizado para a fabricación dos pes que é de cerámica. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución dos devanditos pes -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Outeiro (Santa maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (48)

NOME: <i>Hórreo 2 en Riba de Miño</i>	COORDENADAS UTM: 628078, 4789182	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista , o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a catro augas. Consta dunhas escaleiras fabricadas en mampostería de xisto á visto para acceder ó interior do mesmo. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H2-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Riba de Miño	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Outeiro (Santa maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (5)
AP-2 (48)

NOME: <i>Hórreo 1 en A Barrosa</i>	COORDENADAS UTM: 627836, 4788508	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular con un único pé realizado en manpostería de xisto á vista. Cerramento da cámara con fábrica de cerámica furada. Cuberta a catro augas con pizarra sobre estrutura de madeira. O estado de conservación é aceptable a pesares dunhas desafortunadas reformas no revestimento da cámara.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H2-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Barrosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, na parte superior do cerramento da cámara rompese a continuidade do material empregado. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a substitución do cerramento de fábrica cerámica maciza en pandereta pola ogixinal.
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as obras que difiran das anteriores.		O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinárase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (5)
AP-2 (105)

NOME: <i>Hórreo 2 en A Barrosa</i>	COORDENADAS UTM: 627975, 4788392	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular con un único pé realizado en fábrica cerámica. Cerramento da cámara con fábrica de cerámica furada. Cuberta a duas augas de pizarra sobre estrutura de madeira. O estado de conservación é aceptable.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H2-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Barrosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Nas futuras intervencións previstas no ben protexido, procederase a retirada do báculo. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (8)
AP-2 (105)

NOME: <i>Hórreo 3 en A Barrosa</i>	COORDENADAS UTM: 627857, 4788270	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular, o armazón da cámara está realizado en madeira, laterais de fábrica cerámica, e pes de mampostería de xisto. Cuberta a dúas augas co emprego de lousas de pizarra como material de cobertura. O seu estado de conservación non manifesta deterioros importantes a significar.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H2-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Barrosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, as futuras intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, revestimento dos laterais de fábrica cerámica por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (8)
AP-2 (105)

NOME: <i>Hórreo en A Barrosa</i>	COORDENADAS UTM: 627251, 4788481	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP; SR/PPA	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular de morfoloxía asturiana, está soportado por seis piares de madeira, os tornarratos son lousas de gran dimensión, as vigas son de madeira e o armazón de táboas tamén de madeira. A cuberta a catro augas con material de cubrición de lousa irregular.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H2-09</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Barrosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (4)

NOME: <i>Forno en Xesto</i>	COORDENADAS UTM: 630530, 4788607	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: Edificación con forno anexo con planta semicircular e muros de mampostería de xisto á vista, cubertos a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira, carece de cheminea. Presenta un regular estado de conservación, xa que na cuberta ten vexetacion e está media media derruída.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F2-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Xesto	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (50)

NOME: <i>Forno illado en Portomeso</i>	COORDENADAS UTM: 629615, 4790027	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Forno aislado con planta semicircular e muros de mampostería de xisto á vista, cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira, con chimenea de material de fundición. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F2-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomeso	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en material de fundición carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidacion; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Forno 1 en Portomeso</i>	COORDENADAS UTM: 629995, 4790052	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular con forno anexo con planta semicircular e muros de mampostería de xisto á vista, cubertos a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira, carece de cheminea. Presenta un regular estado de conservación, hai bastante vexetación na súa cuberta e nos muros.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F2-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomeso	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Outeiro (Santa Maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Forno 2 en Portomeso</i>	COORDENADAS UTM: 629324, 4789862	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular con forno anexo con planta semicircular e muros de mampostería de xisto á vista, cubertos a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira, carece de cheminea, o único oco que da acceso o mesmo o interior do forno é un oco que se atopa na cara anexa á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F2-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomeso	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- - - - - Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Forno 3 en Portomeso</i>	COORDENADAS UTM: 629494, 4789510	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular con forno anexo con planta semicircular e muros de mampostería de xisto á vista, cubertos a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira, carece de cheminea. Non ten ocos ó exterior a excepción do oco que da acceso ó seu interior que se atopa no muro que anexa coa edificación. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F2-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomeso	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Outeiro (Santa Maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Forno 1 en Grandela-Barxela</i>	COORDENADAS UTM: 629318, 4789564	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Edificación con forno anexo con planta semicircular e muros de mampostería de xisto á vista, cubertos a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira, carece de cheminea. Presenta un regular estado de conservación xa que está cuberto de vexetación na súa maior parte.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F2-06	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Grandela-Barxela	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- - - - - Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Forno 1 en A Ponte</i>	COORDENADAS UTM: 629013, 4789500	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación con forno de planta rectangular realizada en mampostería de xisto á vista. Presenta poucos ocos sendo o mais notable el que se atopa na fachada principal, consta dunha chimenea de mampostería de xisto revestida. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F2-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Ponte	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Outeiro (Santa Maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Forno 2 en A Ponte</i>	COORDENADAS UTM: 628799, 4789530	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP, SR/PA, SR/PPA	DESCRIPCIÓN: Edificación con forno anexo con planta semicircular e muros de mampostería de xisto á vista, cubertos a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira, carece de cheminea. Presenta un regular estado de conservación, xa que na cuberta ten vexetacion.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F2-08	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Ponte	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Forno e Hórreo en A Riba de Miño</i>	COORDENADAS UTM: 628153, 4789068	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Forno con planta semicircular e muros de mampostería de xisto á vista, cubertos a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira, carece de cheminea. Ó carón do mesmo atópase un hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre dúas cepas de cantería da zona. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo de cantería que as cepas. O lintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango. O seu estado de conservación é aceptable.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F2-09	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: Riba de Miño	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- - - - - Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (5)
AP-2 (48)

NOME: <i>Forno en A Barrosa</i>	COORDENADAS UTM: 627863, 4788291	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a unha auga con chantos de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un mal estado de conservación, de maneira especial na cuberta o edificio que o acaroa que tamén presenta graves problemas de conservación. Non se manifestan danos na volumetría exterior do forno pero si derumbamento e colonización vexetal na cuberta e o seu arredor.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F2-10	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Barrosa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (105)

NOME: <i>Cruceiro de Vilar de Baixo</i>	COORDENADAS UTM: 630086, 4791345	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Cruceiro con base composta por dous chanzos de cachotería. A base é troncopiramidal. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. Na parte superior das súas catro caras está decorado cun rebaixe cuadrangular, no que aparece un rombo que ten inscrito un roel e catro flanqueando os seus lados. Na cara oeste aparecen esculpidos en relevo os instrumentos da paixón. A súa disposición en orde descendente é a seguinte: martelo, tenaces, espada, escaleira de nove chanzos. O capitel moldurado, con volutas nos vértices superiores e un querubín en cada unha das súas caras. Aparecen restos de policromía de cor vermella no fuste e capitel. A cruz con lenda, de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas no resto. Os extremos dos brazos e da cabeceira son de tipo de cruz florenzada. No anverso, Cristo co pé dereito sobre o esquerdo e ambos os dous sobre unha caveira; a súa cabeza, con coroa de espiñas, está inclinada sobre o lado esquerdo e, no seu lado dereito, encóntrase a imaxe dun santo sen cabeza que leva unha cruz. No reverso, Piedade coas pernas de Cristo mutiladas. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C2-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Outeiro (Santa Maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección patrimonial, terá a todos os efectos no presente Catálogo a condición de BIC.	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (5)
AP-2 (45)

NOME: <i>Cruceiro de Portomeso</i>	COORDENADAS UTM: 629534, 4789862	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Cruceiro con base formada por dous chanzos de granito. A base é troncopiramidal cunha pequena moldura cóncava que percorre o seu perímetro central. Presenta restos dunha inscrición, hoxe ilexible. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaxadas no resto. Na cara noroeste aparecen esculpidos en relevo os instrumentos da paixón. A súa disposición nunha orde descendente é a seguinte: tres cravos, látego, espada, martelo, tenaces, escaleira de oito chanzos. A parte superior das catro caras está decoradas cun rombo que enmarca a un roel. O capitel está moldurado, con volutas nos vértices superiores das arestas e unha cabeza de querubín en cada unha das súas caras. A cruz con lenda, de sección cuadrangular e coas arestas rebaxadas. Os extremos dos brazos e da cabeceira so do tipo de cruz florenzada. No anverso, aparece Cristo flanqueado por dous santos; a súa cabeza está inclinada sobre o lado dereito. No reverso, aparece a Piedade.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C2-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomeso	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Outeiro (Santa Maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección patrimonial, terá a todos os efectos, no presente Catálogo a condición de BIC.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Cruceiro da Ponte</i>	COORDENADAS UTM: 628972, 4789614	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP; SR/PA	DESCRIPCIÓN: Cruceiro con base formada por formigón lacado. A base é troncopiramidal cunha pequena moldura cóncava que percorre o seu perímetro central. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. A parte superior das catro caras está decoradas cun rombo que enmarca a un roel. O capitel está moldurado, con volutas nos vértices superiores das arestas e unha cabeza de querubín en cada unha das súas caras. A cruz con lenda, de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas. Os extremos dos brazos e da cabeceira so do tipo de cruz florenzada. No anverso, aparece Cristo. No reverso, aparece unha Virxe.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: C2-03	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Ponte	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección patrimonial, terá a todos os efectos, no presente Catálogo a condición de BIC.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDA:



Contorno de Protección



Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Cruceiro en Riba de Miño</i>	COORDENADAS UTM: 628266, 4789023	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Cruceiro con base formada por un chanzo de granito. A base é troncopiramidal cunha pequena moldura cóncava que percorre o seu perímetro central. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. A parte superior das catro caras está decoradas cun rombo que enmarca a un roel. O capitel está moldurado, con volutas nos vértices superiores das arestas e unha cabeza de querubín en cada unha das súas caras. A cruz con lenda, de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas. Os extremos dos brazos e da cabeceira so do tipo de cruz florenzada. No anverso, aparece Cristo; a súa cabeza está inclinada sobre o lado dereito. No reverso, aparece a Piedade.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C2-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Riba de Miño	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Outeiro (Santa Maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: El cruceiro suxeito a protección patrimonial, terá a todos los efectos, no presente Catálogo a condición de BIC.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:




Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (48)

NOME: <i>Ponte en Riba de Miño</i>	COORDENADAS UTM: 627923, 4789283	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA, SR/PPA	DESCRICIÓN: Ponte de piares de fábrica de xisto, con dous vans, sin peitoril, taboleiro de madeira con varandas de laxas de madeira. Actualmente presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: V2-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Riba de Miño	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Outeiro (Santa Mariña)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (5)
AP-2 (48)

NOME: <i>Conxunto Capela, Forno e demais edificacións anexas en Portomeso</i>	COORDENADAS UTM: 629321, 4789680	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena capela de planta rectangular realizada en mampostería de xisto parcialmente recuberta. A cuberta é a dúas augas con lousa no exterior e estrutura de madeira no interior, presenta poucos ocos, sendo o máis notable o que se atopa na fachada principal que dá acceso ó interior. Ten unha espadana na cuberta. Anexa á mesma atópamonos con edificacións de planta rectangular e un forno con planta semicircular, as cales teñen os muros de mampostería de xisto, as edificacións son cubertas a dúas augas pero o forno está cuberto a un auga todos de lousa con estrutura de madeira. Presenta un regular estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX2-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomeso	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en material de fundición carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (5)
AP-2 (46)

NOME: <i>Conxunto Casa, Forno e demais edificacións en Grandela</i>	LUGAR: Grandela	PARROQUIA: Outeiro (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira. Ten escaseza de ocós, os cales son de carpintaría de madeira. Destacamos a presenza de bufardas na cuberta da fachada principal e posterior. (b), (c).- Edificación de planta rectangular e dúas alturas, os muros son de mampostería de xisto á vista, cuberto a dúas augas, coa cuberta rematada con pináculos en sendos exrtemos, presenta unha chimenea de grandes dimensións revestida de mampostería de xisto. Anexo a dita edificación atópase un forno con planta semicircular e mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX2-02</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [629195, 4789623] (b).- Edificación [629178, 4789608] (c).- Forno [629171, 4789606]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Prevía autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso de la Casa Forno e demais edificacións, exceptuando o forno, poderanse permitir as obras correspondentes ó nivel de protección estrutural establecido según regulación específica.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa Fachada Principal




Casa Fachada Posterior



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (5) AP-2 (46)
--------------	---	---	-----------------------