


O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPAL DE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:




Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor



Rubén Cobas,

Enxeñeiro Agrónomo



Cristina Aguado

Arquitecta

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor




NOME: <i>Capela en Folgueira</i>	COORDENADAS UTM: 626412, 4786004	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR, Q	DESCRICIÓN: Capela que debía de formar parte dun antigo conxunto de casa señorial ou polo menos de casa grande. A zona da capela forma parte da casa, actualmente cuberta a dúas augas con teitume de lousa sobre estrutura de madeira. Con base de chacotería, encóntrase revestido na súa maior parte con morteiro, sin rematado cromático. Presenta un mal estado de conservación.Perdeu a maior parte dos elementos que caracterizan este tipo de construcións relixiosas ademais, de ter pequenos derrubamentos na súa cuberta. Destaca o valor deste inmobile pola súa antiga función relixiosa e social dentro da comunidade
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A3-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Folgueira	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (11)
AP-2 (10)

NOME: <i>Iglesia Parroquial de San Pedro de Bazar</i>	COORDENADAS UTM: 627384, 4786945	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRICIÓN: Este templo parroquial foi edificado en 1921 sobre os alicerces doutro templo máis antigo e de reducidas dimensións que ameazaba ruína e quedara obsoleto para as necesidades parroquiais daquel entón. Planta de cruz latina e senllas sancristías nos ángulos da cabeceira; de nave rectangular cuberta a dúas augas igual que as naves do cruceiro, mentres que as sancristías son máis baixas e se cobren cada unha por dous telladiños de forma angular. Comunican as naves coa capela maior arcos triunfais de catro arquivoltas que parten de impostas molduradas. A fábrica de toda a edificación está recebada e branquexada, colgando na nave principal uns cadros con imaxes do Vía Crucis. O frontis está elaborado con bloques de granito e a espadana está formada por senllos corpos para as campás e un terceiro oco para o campanil culminado con pináculos. Tallas ao interior do s. XVIII con certo valor escultórico. Outras, de estilo neogótico moderno, carentes de valor.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A3-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Veiga da Acea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (7)
AP-2 (85)

NOME: <i>Casa con Escudo en Pacio</i>	COORDENADAS UTM: 628427, 4787328	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación residencial, planimetría rectangular, de dúas plantas (baixo e primeira), cuberta a tres augas con lousas de pizarra como material de cobertura e carente de elementos de recollida e evacuación de pluviais, cerramentos de fachadas en pedra vista de mampostería alternada con cachotería e sillería en bloque de granito con función portante dos ocos, distribución regular e simétrica de ocos para ventás na primeira altura e inexistencia de ocos, agás a porta de acceso principal e máis unha <i>bufarda</i> vertical, na planta baixa; carpintería metálicas con acado lacado. Destaca o emprazamento na primeira altura dun escudo que mantén o carácter orixinario e, tamén, a formación do oco correspondente a porta de acceso a edificación que evidencia un arco de medio punto no seu dintel, aquilataado con sillería de pedra granítica. En canto o seu estado de conservación, non se advirten deterioros a significar en toda a súa envolvente exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: AC3-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: O escudo descrito anteriormente tendrá, a todos os efectos, no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral, nivel de protección iste que admitirá exclusivamente traballos de conserxación e restauración sobre o citado escudo.
LUGAR: Pacio	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (8)
AP-2 (12)

NOME: <i>Muiño en Folgueira</i>	COORDENADAS UTM: 626562, 4786099	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PA, SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular, con cerramentos de cachotaría de xisto da zona á vista con cuberta a dúas augas. Mal estado de conservación debido a presenza de vexetación nos muros e no interior do recinto, desaparición total da cuberta. Esta edificación tivo unha vida útil como muiño. Se deberá hacer una rehabilitación para su puesta en valor.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M3-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Folgueira	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico- Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese o mal estado do ben protexido. Polo anterior, deberanse facer as intervencións necesarias no mesmo, dacordo co nivel de protección establecido, incluíndo materiais acordes -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, rehabilitación e reestructuración, e en determinadas circunstancias obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (10)

Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas




NOME: <i>Hórreo en Guntín</i>	COORDENADAS UTM: 625500, 4786109	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular con pés e laterais de manpostería de xisto á vista, o armazón da cámara está realizado en madeira. A cuberta é de lousas a dúas augas. Presenta problemas de conservación, pandeo na estrutura da cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H3-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Guntín	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (7)
AP-2 (101)

NOME: <i>Hórreo 1 en Folgueira</i>	COORDENADAS UTM: 626242, 4785999	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular, n o armazón da cámara manténse o entrablado de madeira cun acabado cromático xa deteriorado. Cuberta a dúas augas co emprego de lousas de pizarra como material de cobertura. O seu estado de conservación non manifesta deterioros importante a significar, agás a presenza de vexetación nos laterais.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H3-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Folgueira	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (11)
AP-2 (10)

NOME: <i>Hórreo 2 en Folgueira</i>	COORDENADAS UTM: 626242, 4785999	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular con pés de manpostería e laterais tamén de manpostería pero revogados. A cuberta é de lousas a dúas augas, pináculos e motivos decorativos no cumio . Presenta importantes problemas de conservación xa que o armazón da cámara está ausente e as escaleiras para acceder o mesmo están semiderruídas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H3-03	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Folgueira	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (10)

Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas




NOME: <i>Hórreo 3 en Folgueira</i>	COORDENADAS UTM: 626412, 4786004	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular de tipo mixto con pés e laterais de manpostería , o armazón da cámara está realizado en madeira. A cuberta é de lousas a dos augas, pináculos e motivos decorativos no cumio . O seu estado de conservación manifesta deterioros a causa da flectación da cuberta motivada, pola carencia na restauración da estrutura portante de madeira na crubrición.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H3-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Folgueira	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (10)



NOME: <i>Hórreo en A Pena</i>	COORDENADAS UTM: 627002, 4787280	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular de tipo mixto con pés e laterais de manpostería e apoios de canteiría, o armazón da cámara está realizado en madeira. Presenta graves problemas de conservación, ausencia total de cuberta, as vigas superior e inferior flectan, o armazón da cámara moi deteriorado. Para a súa recuperación é necesario una importante labor de reestructuración.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H3-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Pena	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese o mal estado do ben protexido. Polo anterior, deberanse facer as intervencións necesarias no mesmo, dacordo co nivel de protección establecido, incluíndo materiais acordes -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (7)
AP-2 (107)

NOME: <i>Hórreo en Áspera</i>	COORDENADAS UTM: 627157, 4787494	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular de tipo mixto con laterais de mampostería, o armazón da cámara está realizado en madeira. A cuberta é de lousas a dúas augas, motivos decorativos no cumio . Non presenta problemas de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H3-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Áspera	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense tódalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (7)
AP-2 (107)




NOME: <i>Hórreo en Carravilar</i>	COORDENADAS UTM: 627462, 4787763	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular de tipo mixto con pes e laterais de mampostería, o armazón da cámara está realizado en madeira. A cuberta é de lousas a catro augas con pináculos e motivos decorativos no cumio, ten unhas escaleiras de mampostería á vista con revocado de ocos para acceder ó mesmo. Non presenta nada a significar no seu estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H3-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Carravilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense tódalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (7)
AP-2 (107)

NOME: <i>Hórreo en Picato</i>	COORDENADAS UTM: 628586, 4787520	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular de tipo mixto con pés e laterais de manpostería , o armazón da cámara está realizado en madeira. A cuberta é de lousas sobre estrutura de madeira a dúas augas, fila de tellas no cumio. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H3-08	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pacio	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (8)
AP-2 (12)



NOME: <i>Hórreo 1 en Ribapena</i>	COORDENADAS UTM: 626380, 4787091	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular con pés e laterais de manpostería , o armazón da cámara está realizado en madeira. A cuberta é de lousas sobre estrutura de madeira a dúas augas, fila de tellas puntiagudas a modo de adorno no cumio . Presenta deterioros nas doelas do armazón da cámara.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H3-09	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Ribadapena	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (9)

NOME: <i>Hórreo Asturiano en Ribapena</i>	COORDENADAS UTM: 626383, 4787078	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta cuadrada de tipo asturiano con pés e laterais de madeira, os tornarratos son de lousas de gran tamaño. O armazón da cámara está realizado con táboas de madeira. A cuberta é de lousas a catro augas sobre estrutura e madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H3-10	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Ribapena	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (9)




NOME: <i>Forno 1 en Pumar</i>	COORDENADAS UTM: 625303, 4787473	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería de xisto e cuberta a unha auga con lousas de pizarra como material cobertura. O seu estado de conservación no presenta deterioros a siginifcar na sua envolvente exterior, agás a existencia de vexetación arbustiva na cuberta que manifesta, en certa parte, escaso mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pumar	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (13)

Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas




NOME: <i>Forno 2 en Pumar</i>	COORDENADAS UTM: 625395, 4787435	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a uha auga con chantos de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior e, ademais, saída de fumes en fábrica cerámica sen revestimento, derivado de desafortunadas reformas realizadas no ben suceptible de protección cultural.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pumar	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (13)



NOME: <i>Forno en Guntín</i>	COORDENADAS UTM: 625316, 4785824	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a unha auga con chantos de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un mal estado de conservación, de maneira especial o edificio que presenta derrumbamento da cuberta. Non se manifestan danos na volumetría exterior do forno pero si derumbamento e colonización vexetal na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Guntín	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (11)
AP-2 (101)

NOME: <i>Forno en Oroxe</i>	COORDENADAS UTM: 626019, 4786010	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a uha auga de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior, ademais saída de fumes en fábrica cerámica sen revestimento, derivado de desafortunadas reformas realizadas no ben suceptible de protección cultural.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Oroxe	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (7)
AP-2 (10)

NOME: <i>Forno 2 en Folgueira</i>	COORDENADAS UTM: 626386, 4785977	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura sobre estrutura de madeira. O seu estado de conservación presenta deterioros a significar na súa envolvente exterior,por unha pouco axeitada reparación ten chamonadas de morteiro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Folgueira	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (11)
AP-2 (10)

NOME: <i>Forno 3 en Folgueira</i>	COORDENADAS UTM: 626468, 4785951	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura. O seu estado de conservación presenta deterioros debido a vexetación arbórea en contacto coas paredes que podería ocasionar derrumbamentos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Folgueira	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (11)
AP-2 (10)

NOME: <i>Forno 1 en A Pena</i>	COORDENADAS UTM: 626946, 4787269	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. O seu estado de conservación non presenta deterioros soamente una falta de axeitado mantemento que facilita a proliferación de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Pena	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (107)

NOME: <i>Forno en Áspera</i>	COORDENADAS UTM: 627157, 4787494	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería á vista e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes ni danos na súa volumetría exterior, soamente una falta de axeitado mantemento que facilita a proliferación de vexetación, ademais saída de fumes en fábrica cerámica sen revestimento, derivado de desafortunadas reformas realizadas no ben suceptible de protección cultural.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F3-08	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Áspera	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (7)
AP-2 (107)

NOME: <i>Forno en Mudia</i>	COORDENADAS UTM: 627462, 4787763	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería de xisto e cuberta a unha auga con lousa de pizarra sobre estrutura de madeira. Presenta problemas de conservación debido o deterioro da cuberta de pizarra orixinal.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-09</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Mudia	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Nas intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a reehabilitación da cuberta dunha forma acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (107)




NOME: <i>Forno en Penelas</i>	COORDENADAS UTM: 628337, 4787538	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a unha auga con chantos de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Con respecto a seu estado de conservación destaca a saída de fumes en bloques de formigón sen revestimento, derivado de desafortunadas reformas realizadas no ben suceptible de protección cultural.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-10</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Penelas	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en bloques de formigón carente de adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (8)
AP-2 (12)




NOME: <i>Forno en Picato</i>	COORDENADAS UTM: 628556, 4787527	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a uha auga de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un aceptable estado de conservación agás dunha pequena fenda, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior, ademais saída de fumes situada no edificio anexo de formigón con acabado crómico.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-11</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pacio	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, a saída de fumes presenta un acabado pouco acorde coas características tradicionais propias do ben protexido. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a súa modificación por outra solución máis adecuada -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (8)
AP-2 (12)

NOME: <i>Forno en Canto</i>	COORDENADAS UTM: 626713, 4786658	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a uha auga con chantos de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior e, como aspectos negativos a destacar son, saída de fumes en fábrica cerámica sen revestimento e chambonadas de cemento, derivados de desafortunadas reformas realizadas no ben suceptible de protección cultural.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-12</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Canto	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (9)

NOME: <i>Forno en Grandela</i>	COORDENADAS UTM: 626869, 4786533	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Forno con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a dúas augas con chantos de pizarra. Presenta un aceptable estado de conservación aínda que presenta danos na cuberta, sen que se manisfesten danos na súa volumetría exterior e, como aspectos negativos a destacar. A falta de mantemento provoca que mesmo ramas de árbores, estean a ocasionar danos na edificación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F3-13	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Grandela	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (7)
AP-2 (9)

NOME: <i>Forno en Ribapena</i>	COORDENADAS UTM: 626380, 4786976	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta rectangular con un lateral semicircular , paredes de cachotería á vista. Cuberta a unha e dúas augas de lousas irregulares de pizarra. Non presenta alteración na súa envolvente exterior. En canto a seu estado de conservación nada significativo a reseñar, salvo a saída de fumes en fabrica cerámica sen revestir que altera a natureza do ben a preservar.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-14</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Ribapena	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a chimenea carece do revestimento máis adecuado. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá una solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (9)

NOME: <i>Forno en Bazar</i>	COORDENADAS UTM: 626984, 4788136	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular anexo a unha edificación tradicional, paredes de cachotería. Cuberta a unha auga de lousas redondeadas de pizarra. Presenta un aceptable estado estado de conservación, pero empeza a notarse síntomas de abandono debido a proliferación de vexetación en muros e cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F3-15</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Mudía	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (7)
AP-2 (107)

NOME: <i>Cruceiro en Carravilar</i>	COORDENADAS UTM: 627485, 4787785	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: O basamento presenta tres chanzos de cachotería de xisto á vista con revocado de ocos. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular. Cruz latina de tipo florenciana, coa imaxe de Cristo no reverso e , no anverso imaxe da Virse. Encontrase nun bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C3-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Carravilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección patrimonial, terá a todos os efectos no presente Catálogo a condición de BIC.
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense tódalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (7)
AP-2 (107)

NOME: <i>Cruceiro en Bazar</i>	COORDENADAS UTM: 626979, 4788054	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRIPCIÓN: A base é de dous chanzos de cachotería, o inferior parcialmente enterrado . A base é monolítica, de granito de forma cúbica e coas arestas rebaixadas na súa parte superior. Dobre moldura. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. Tamén aparecen esculpidos en relevo os instrumentos da paixón. A súa disposición nunha orde descendente é a seguinte: dous cravos, un cravo, martelo, tenaces, escaleira de oito chanzos. A cruz é de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas. Nos extremos dos brazos e da cabeceira tiene sección circular. No anverso, encóntrase Cristo co pé dereito sobre o esquerdo, e coa súa cabeza inclinada sobre o lado dereito. No reverso, a Dolorosa. Encóntrase nun bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C3-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: Mudia	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (7)
AP-2 (107)

NOME: <i>Ponte 1 en Folgueira</i>	COORDENADAS UTM: 626514, 4786345	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRICIÓN: Ponte formada de piares de fábrica mampostería de xisto á vista con tres vans en forma rectangular, non consta de peitoril, e o taboleiro da mesma está realizado en formigón. Actualmente presenta un regular estado de conservación no taboleiro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>V3-01</i>	TITULARIDADE: Público	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Folgueira	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (7)
AP-2 (10)

NOME: <i>Ponte 2 en Folgueira</i>	COORDENADAS UTM: 626616, 4786395	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRIPCIÓN: Ponte formada de piares de fábrica mampostería de xisto á vista con catro vans en forma rectangular e o taboleiro do mesma está realizado en formigón, consta dos piares con forma triangular para que a auga non pegue tan forte contra os mesmos . Actualmente presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>V3-02</i>	TITULARIDADE: Público	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Folgueira	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación, segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (7)
AP-2 (10)

NOME: <i>Conxunto Casa Pazo, Capela, Hórreo e demais edificacións en A Granda</i>	LUGAR: Pacio	PARROQUIA: Bazar (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a). - Templo de nave rectangular cuberta a dúas vertentes, muros de lajas con recebo de cemento. A cuberta é de lousa con estrutura de madeira e unha pequena cruz de ferro no teito. A porta ten bloques de granito que a bordea.Na actualidade encóntrase nun estado de abandono manifesto, polo que a súa adecuada posta en valor leva implícita a súa recuperación cultural a través das obras permitidas no nivel de protección asinado. (b). - A edificación é de planta rectangular, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto ou chacotería arrejuntada con morteiro, perpiños de granito nos ocos, fachada rebozada con morteiro.Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira, na cal erguese unha cheminea de grandes dimensións. Fiestras de madeira lacadas en branco. A devantita edificación residencial é un expoñente da arquitectura tipo pazo do termo municipal. En canto o seu estado de conservación, non manifesta deterioros a sinalar na súa envolvente exterior, agás aqueles patentes da súa antigüidade. (c). - Hórreo de planta cuadrangular de tipoloxía asturiana, pes e laterais realizados en madeira o almacén da cámara tamén de madeira; a cuberta é de pizarra a catro augas soportada por una estructura de madeira. Presenta un bo estado de conservación. (d). - Edificacions tradicionais de planta rectangular, con cerramentos en mampostería de esquisto e cubertas a catro augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX3-01</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - <i>Capela de San Rosendo</i> [628738, 4787407] (b). - <i>Casa Pazo</i> [628725, 4787454] (c). - <i>Hórreo</i> [628735, 4787388] (d). - <i>Demais edificacións</i> [628752, 4787391]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa Pazo e Demais Edificacións suxeitas a protección, exceptuando o Hórreo e a Capela de San Rosendo, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural establecido segundo a regulación específica. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Capela de San Rosendo




Casa Pazo



Demais Edificacións

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




LENDA:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (8) AP-2 (12)
---------------	---	---	-----------------------

NOME: <i>Casa en Portomuiño</i>	COORDENADAS UTM: 630208, 4785728	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Casa de planta rectangular, muros de cachotería con pedras de gran volumen, revogados con argamasa con restos de acabado cromático vermello. A súa característica máis salientable é o gran corredor que ocupa a práctica totalidade da fachada. O corredor está apoiado sobre dúas columnas de madeira, as basas son de pedra granítica de sección cuadrangular e os capiteis de madeira labrada con forma campaniforme. O corredor divídese en tres partes as dos extremos son pechadas con laminado de madeira, tipo barroño revogadas con argamasa, con unha fiestra central de madeira acristalada batente con tres corpos. A sección central do corredor é aberta con unha baranda metálica. A cuberta da edificación a dúas augas de pizarra. Os ocos están repartidos uniformemente pola fachada principal e son de carpintería de madeira. Presenta un deficiente estado de conservación, perda do recubrimiento da fachada e deterioro das láminas dos corredores.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC4-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomuiño	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación; segundo regulación específica, e en determinadas circunstancias obras de ampliación. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (12)
AP-2 (71)

NOME: <i>Casa con corredor e Forno en Pumar da Costa</i>	COORDENADAS UTM: 631051, 4785063	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Casa de planta rectangular con dúas alturas de cachotería de laxas de xisto á vista, cuberta a catro augas con lousa no exterior e estrutura de madeira no interior, os ocos están repartidos uniformemente polas fachadas con carpintería de madeira. Destaca polo corredor o longo dunha fachada lateral, baranda con barrotes tallados de madeira, está apoiada sobre piares de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto, tamén son de madeira. Anexo a dita casa atopamos un forno de planta rectangular paredes de cachotería anexo tamén a unha edificación, cuberta de pizarra a unha auga. Presenta un aceptable estado de conservación, se non fora por unhas desafortunadas reformas realizadas no ben suceptible de protección cultural; saída de fumes en fábrica cerámica sen revestimento e unhas chamonadas de formigón.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: AC4-02	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pumar da Costa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , o Forno suxeito a protección poderanse permitir as obras correspondentes ó nivel de protección integral establecido segundo a regulación específica. Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do forno, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e, e en determinadas circunstancias obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (12)
AP-2 (69)

NOME: <i>Pazo en Casanovas</i>	COORDENADAS UTM: 629682, 4785155	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: O conxunto de construcións que forman o pazo organizanse en torno a un amplo patio descuberto, ao que se accede mediante un amplo portalón de chacotería protexido con telladiño a dúas augas. A vivenda é de planta rectangular con cuberta a catro augas de lousas de lousa sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. A fachada principal posúe unha galería de recente construción. Fachada posterior de chacotería. Conserva a casa dos caseiros, tamén de planta rectangular e cuberta a catro augas sobre armazón de madeira. Planta baixa destinada a cortes e piso alto destinado a vivenda e almacén de víveres. Forno de planta rectangular con esquinas redondeadas, paredes de cachotería anexo a unha edificación, cuberta de pizarra a dúas augas. Hórreo de tipo asturiano, de base rectangular sobre catro pés e cuberta a catro augas. Capela de planta rectangular, con muros de chacotería e argamasa e cuberta de lousa a dúas augas. Espadana dun só van de medio punto labrado en granito, non conservándose as imaxes ao interior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC4-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , o Pazo e Demais Edificacións suxeitas a protección; non así o Hórreo, Forno e Capela, poderanse permitir as obras correspondentes ao nivel de protección estrutural establecido segundo a regulación específica.
LUGAR: Casanovas	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as obras que difiran das anteriores.		O hórreo identificado terá a condición de BIC, d'accordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en máis de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

- Contorno de Protección
 Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (12)
AP-2 (67)

NOME: <i>Cuartel da Milicia</i>	COORDENADAS UTM: 630206, 4784996	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PAG, SR/PA	DESCRICIÓN: O Cuartel da Milicia de Castro de Rei é un edificio de planta cadrada de dobre altura con cuberta a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira, presenta dúas grandes chemineas nunha das fachadas; os cerramentos son de cachotería de xisto rebozados de cemento e cos linteis de porta e ventás de granito; as portas e ventás son de aluminio lacado en branco e están colocados uniformemente polas fachadas. Presenta na cuberta da fachada principal unha bufarda cuberta a dúas augas con lousa e cun pequeno oco de carpintaría de aluminio lacado en cor branco.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC4-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pumar da Costa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e,e en determinadas circunstancias obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense totalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
AP-2 (69)


Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Muiño en Portomuiño</i>	COORDENADAS UTM: 630175, 4785735	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular alongada muro de fábrica de laxes de xistos á vista con revocado de ocós. Cuberta de lousa a dúas augas sobre estrutura de madeira. Os ocós sitúanse uniformemente polos muros uniformemente e so de carpintería de madeira lacada en cor verde. O uso polo que foi concibido era como muiño, aínda conserva os principais elementos deste labor. Presenta un bo estado de conservación, tanto no exterior coma no interior da edificación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M4-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomuiño	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico- Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (12)
AP-2 (71)


Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo 1 en Hedrosa</i>	COORDENADAS UTM: 628684, 4786469	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, pés e laterais de fábrica de laxas de xistos. Armazón da cámara é de laminado de madeira. Cuberta de lousas de pizarra de gran tamaño a catro augas. O seu estado de conservación é bo salvo o armazón da cámara que presenta un importante deterioro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H4-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Hedrosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (8)
AP-2 (70)

NOME: <i>Hórreo 2 en Hedrosa</i>	COORDENADAS UTM: 628709, 4786461	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, pés e laterais de fábrica de laxas de xistos. Armazón da cámara nun dos lados é laminado de madeira e no outro é completamente aberto hai unhas barandas de madeira. Cuberta de lousas de pizarra de gran tamaño a catro augas, adorno no cumio con pequenas lousas. O seu estado de conservación é bo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H4-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Hedrosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (8)
AP-2 (70)


Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo 3 en Hedrosa</i>	COORDENADAS UTM: 628736, 4786467	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular. Cuberta de lousas de pizarra de gran tamaño a catro augas, adorno no cumio con pequenas lousas do tipo cola de castor. En canto o seu estado de conservación presenta abandono o que provocou a proliferación de maleza até chagar a practicamente a cubrición total do mesmo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H4-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Hedrosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (8)
AP-2 (70)

NOME: <i>Hórreo 1 en Sandamil</i>	COORDENADAS UTM: 629105, 4786973	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, os pés e laterais de fábrica de laxes de xistos. Cámara de lámina de madeira. Cuberta de fibrocemento a dúas augas. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H4-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Sandamil	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a cuberta do hórreo de fibrocemento non é a solución máis axeitada. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a substitución da cuberta de fibrocemento por outro material máis acorde coa natureza do ben protexido.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as obras que difiran das anteriores.		O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

 Contorno de Protección
 Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (8)
AP-2 (72)

NOME: <i>Hórreo 2 en Sandamil</i>	COORDENADAS UTM: 628885, 4786836	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA, SR/PIF	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, os pés e laterais de fábrica de laxas de xistos. Cámara de lámina de madeira. Cuberta de pizarra da zona sobre estrutura de madeira a catro augas, con adornos de lousas puntiagudas no cumio. Consta dunhas escaleiras de mampostería de xisto vista para acceder ó interior do mesmo. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H4-05	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Sandamil	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (72)

NOME: <i>Hórreo 3 en Sandamil</i>	COORDENADAS UTM: 628833, 4786863	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo de planta rectangular, os pés e escaleiras de acceso de fábrica de laxas de xistos. Os laterais tamén de fábrica de xistos pero revogados de argamasa. O armazón da cámara é de láminas de madeira. Cuberta de pizarra de lousa sobre estrutura de madeira a catro augas, con fila de tellas no cumio. Presenta un bo estado de conservación salvo as escaleiras que teñen os últimos chanzos derruídos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H4-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Sandamil	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (8)
AP-2 (72)

NOME: <i>Hórreo en Teixoeiras</i>	COORDENADAS UTM: 631294, 4785921	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, pés e laterais de cachotería revogados de argamasa, xa bastante deteriorada. Cuberta a catro augas de pizarra, con adornos no cumio tipo lousas de cola de castor. O corpo do armazón da cámara é de laminado de madeira. Presenta un regular estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H4-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Teixoeiras	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
AP-2 (73)




NOME: <i>Hórreo en Barxa</i>	COORDENADAS UTM: 630097, 4786376	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, pés e laterais de cachotería revogados de argamasa, xa bastante deteriorada. Cuberta a dúas augas con lousas rectangulares de pizarra. O corpo do armazón da cámara é de laminado de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H4-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Barxa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (8)
AP-2 (68)

NOME: <i>Hórreo en Golpilleiras</i>	COORDENADAS UTM: 630706, 4785168	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, pés e laterais de cachotería revogados de argamasa. Cuberta a catro augas con lousas de pizarra, adornos no cumio con pequenas lousas de cola de castor. O corpo do armazón da cámara é de laminado de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H4-09</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Golpilleiras	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (12)
AP-2 (69)



NOME: <i>Hórreo en Pumar da Costa</i>	COORDENADAS UTM: 631059, 4785045	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular de tipo mixto, pés e laterais de cachotería revogados de argamasa, escaleiras tamén de cachotaria para acceder ó mesmo. Cuberta a catro augas con lousas de pizarra. O corpo do armazón da cámara é de laminado de madeira. O hórreo ten importantes deterioros, perda total dun dos laterais da cámara.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H4-10	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pumar da Costa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, daccordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (12)
AP-2 (69)

NOME: <i>Hórreo en Sabugueiro</i>	COORDENADAS UTM: 629525, 4785213	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, pés e laterais de cachotería granítica revogados de argamasa. Cuberta a dúas augas con lousas de pizarra. adorno no cumio con pequenas lousas de pizarra redondeadas. O corpo do armazón da cámara é de laminado de madeira. Nada reseñable en canto a seu estado de conservación, agás de pequenos deterioros debidos a paso do tempo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H4-11</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Sabugueiro	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (12)
AP-2 (67)

NOME: <i>Forno 1 en Hedrosa</i>	COORDENADAS UTM: 628756, 4786498	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura sobre estrutura de madeira. O seu estado de conservación non presenta deterioros a significar na súa envolvente exterior, agás a existencia de vexetación arbustiva na cuberta que manifesta, escaso mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Hedrosa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do forno, un muro da edificación o que se acaroa, levantado en fábrica cerámica e formigón sen revestir. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución do devandito muro por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (70)

NOME: <i>Forno 2 en Hedrosa</i>	COORDENADAS UTM: 628713, 4786490	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno con estrutura circular con cachotería de xisto da zona á vista, coa cuberta a unha auga de lousa sobre estrutura de madeira e pegada a unha edificación contigua. Presenta un mal estado de conservación debido ao seu abandono e aparición de vexetación .
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Hedrosa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (8)
AP-2 (70)



NOME: <i>Forno 1 en Sandamil</i>	COORDENADAS UTM: 628891, 4786850	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material de cobertura e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Sandamil	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección



Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (8)
AP-2 (72)




NOME: <i>Forno 2 en Sandamil</i>	COORDENADAS UTM: 628824, 4786856	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. O seu estado de conservación non presenta deterioros soamente una falta de axeitado mantemento que facilita a proliferación de vexetación, o que ocasionou danos na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Sandamil	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (8)
AP-2 (72)

Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas



NOME: <i>Forno 1 en Barxa</i>	COORDENADAS UTM: 630334, 4786587	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura. Ten ausencia de ocos, a excepción do de acceso ó mesmo que está situado no muro anexo á edificación. O seu estado de conservación no presenta deterioros a significar na súa envolvente exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Barxa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (68)

NOME: <i>Forno 2 en Barxa</i>	COORDENADAS UTM: 630345, 4786584	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura. O seu estado de conservación non presenta deterioros a significar na súa envolvente exterior, pero denótase a falta de mantemento que fai que prolifere vexetación tanto na cuberta como nos muros.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Barxa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (68)




NOME: <i>Forno 1 en Casanovas</i>	COORDENADAS UTM: 629739, 4785030	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular, paredes de cachotería de laxas de xisto da zona á vista con recercados de ocos, anexo a unha edificación, cuberta de pizarra a unha auga. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Casanovas	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (12)
AP-2 (67)

NOME: <i>Forno 1 en Sabugueiro</i>	COORDENADAS UTM: 629522, 4785207	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta circular paredes de cachotería anexo a una edificación, cuberta de pizarra a unha auga. Presenta un aceptable estado de conservación, pero denota unha falta de mantemento que fai que a vexetación prolifere na cuberta podendo ocasionar danos no futuro. Ademais presenta anexa unha pequena construción a carón de formigón que altera a integridade do ben a protexer.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Sabugueiro	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a pequena construción que se encontra executada en formigón carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita caseta por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (12)
AP-2 (67)

NOME: <i>Forno 2 en Sabugueiro</i>	COORDENADAS UTM: 629478, 4785211	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta circular paredes de cachotería de xisto á vista anexo a unha edificación, cuberta de pizarra conica sobre estrutura de madeira, so ten un oco de entrada ó mesmo o cal se sitúa na parede anexa a edificación de planta rectangular e muros de mampostería de xisto á vista cuberto a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-09</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Sabugueiro	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (12)
AP-2 (67)




NOME: <i>Forno 3 en Sabugueiro</i>	COORDENADAS UTM: 629410, 4785243	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta rectangular con esquinas redondeadas paredes de cachotería anexo a unha edificación, cuberta de fibrocemento a unha auga. En canto ó seu estado de conservación, a edificación anexa presenta unha saída de fumes executada en fábrica cerámica sin recubrimiento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-10</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Sabugueiro	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido,a cuberta de fibrocemento e a cheminea de fábrica cerámica sin revestir alterara a entidade do ben a protexer. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita cheminea e a cuberta por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
AP-2 (67)

NOME: <i>Forno en Aldea</i>	COORDENADAS UTM: 629401, 4785598	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular con paredes de cachotería de laxas xisto da zona á vista anexo a unha edificación, cuberta de pizarra a unha auga sobre estrutura de madeira. Cheminea recuberta de pequenas lousas redondeadas de pizarra. Presenta un bo estado de conservación, xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-11</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Aldea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
AP-2 (67)




NOME: <i>Forno en Cruz</i>	COORDENADAS UTM: 629335, 4785459	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular con paredes de cachotería de laxas xisto visto da zona anexo a unha edificación, cuberta de pizarra a unha auga con pouca pendente. Cheminea de fábrica cerámica sin revestir . Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F4-12</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cruz	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a cheminea de fábrica cerámica sin revestir altera a entidade do ben a protexer. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou sustitución da devandita cheminea por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
AP-2 (67)




NOME: <i>Cruceiro 1 en Portomuiño</i>	COORDENADAS UTM: 630205, 4785694	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: A cruz de granito con sección octogonal, e sobre unha base troncopiramidal de grandes dimensións a base. Encóntrase nun bo estado de conservación
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C4-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomuiño	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (12)
AP-2 (71)

NOME: <i>Cruceiro 2 en Portomuiño</i>	COORDENADAS UTM: 630411, 4786008	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Cruceiro con base formada por dous chanzos de granito. A base é troncopiramidal cunha pequena moldura cóncava que percorre o seu perímetro central. Presenta restos dunha inscrición, hoxe ilexible. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. Na cara noroeste aparecen esculpidos en relevo os instrumentos da paixón. A súa disposición nunha orde descendente é a seguinte: tres cravos, látego, espada, martelo, tenaces, escaleira de oito chanzos. A parte superior das catro caras está decoradas cun rombo que enmarca a un roel. O capitel está moldurado, con volutas nos vértices superiores das arestas e unha cabeza de querubín en cada unha das súas caras. A cruz con lenda, de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas. Os extremos dos brazos e da cabeceira so do tipo de cruz florenzada. No anverso, aparece Cristo flanqueado por dous santos; a súa cabeza está inclinada sobre o lado dereito. No reverso, aparece a Piedade.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C4-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Portomuiño	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (12)
AP-2 (71)

NOME: <i>Cruceiro en Casanovas</i>	COORDENADAS UTM: 629649, 4785110	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: o cruceiro está situado sobre unha plataforma de cachotería con base de tres corpos, de saintes moi pronunciados: o inferior de forma prismática cuadrangular e os superiores troncopiramidales. No inferior hai unha inscrición nunhas placas de mármore, nas que se le o seguinte: "A LA MEMORIA DE/ D. JUAN MOTA// SE CONSTRUYÓ / A EXPENSAS DE// Dª DOLORES MOTA / Y SUS HIJOS// EN EL AÑO DE 1913 / R. CONSTENDE M. SASDONIGAS."/ A cruz é latina, ornamentada cun dobre lóbulo nos brazos e na cabeceira. No anverso, Cristo co pé dereito sobre o esquerdo e coa súa cabeza inclinada cara ao lado dereito. Encóntrase nun bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C4-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Casanovas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (12)
AP-2 (67)

Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas




NOME: <i>Carballo en Barxa</i>	COORDENADAS UTM: 630095, 4786365	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Carballo de gran porte, gran copa de 10 metros de diámetro e un perímetro de tronco de 3,9 metros, aproximadamente. Árbore emblemática no lugar porque se colgaban os mollos no descanso na malla.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>X4-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Barxa	TIPOLOXÍA: <i>Quercus rubra</i> (carballo)	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (8)
AP-2 (68)


Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Forno, Hórreo e Demais Edificacións en Hedrosa</i>	LUGAR: Hedrosa	PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Forno de planta semicircular e unha altura, con cerramento en cachotaría de xisto e cuberta a unha auga en lousa sobre estrutura de madeira. O seu estado de conservación é bon máis presenta unha construción acaroadá de fábrica cerámica que altera a integridade do ben a protexer. (b).- Hórreo de planta rectangular pés e laterais de perpiaño en granito e o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra a dúas augas soportada por unha estrutura de madeira. Aceptable estado de conservación. (c).- Edificación tradicional de planta rectangular, unha altura e volumetría pesada, con cerramentos en cachotaría de xisto e cubertas a dúas augas en lousas sobre estrutura de madeira. Nesta edificación encóntrase o forno anexo. Bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX4-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Forno [628813, 4786550] (b).- Hórreo [628806, 4786566] (c).- Demais Edificacións [628803, 4786554]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
		OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.	DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , as Demais Edificacións suxeitas a protección, poderanse permitir as obras correspondentes ó nivel de protección ambiental establecido segundo a regulación específica. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en máis de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advertírese disconformidade, coas características tradicionais propias do forno a protexer, a tabiquería engadida e a chimenea encontrase executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución da devandita chimenea e devandito tabique por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- +++++ Contorno de Protección
— Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (70)

NOME: <i>Conxunto Igrexa Parroquial de San Pedro de Santa Leocadia, Sagrado Corazón e Vía Crucis</i>	LUGAR: Aldea	PARROQUIA: Santa Leocadia (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP, Q , EL	DESCRICIÓN: (a).- A actual igrexa levántase onde había outra de menores proporcións que foi derrubada. Data de 1930/32, aproveitándose da anterior gran parte dos seus materiais, así como pezas de retablos e ourivaría. Consta de nave rectangular cuberta a dúas vertentes, con porta de acceso a través do lenzo dereito e coro aos pés; piso realizado con laxas de lousa e falso teito de taboíñas. Frontis sinxelo con portada principal rectangular, a espadana foi do vello templo, barroca, con molduras en base remate e impostas. Dobre oco en piso principal e campanil dun só van. Remates con pináculos e cruz de ferro. Dende a nave accédese á capela maior a través do arco triunfal de medio punto realizado en granito. Sobre capiteis sinxelos madeiro-piramidais. (b).- Estatua do Sagrado Corazón sobre unha base de forma troncopiramidal de arestas recortadas na súa parte máis baixa e unha parte superior de forma tamén troncopiramidal pero de menor sección. Fuste de sección octogonal e capitel troncopiramidal de sección octogonal e pequeno grosor; parte alta en forma piramidal moi inclinada en cuxa parte superior se sitúa a figura do Sagrado Corazón. Este conxunto ten unha altura duns 10 m de altura. Esta figura é o punto final dun Vía Crucis que dirixe os pasos da Paixón ata esta figura dende a Igrexa Parroquial, sita a pouca distancia. (c).- Vía crucis cun bo estado de conservación. formado por varios cruzamentos de similar envergadura e forma que se sitúan ao longo do camiño que vai dende a igrexa ata unha enorme estatua do Sagrado Corazón. s cruces son de base monolítica cun primeiro tramo de forma paralelepípeda, un segundo de troncopiramidal de caras bastante oblicuas(ambos tramos de cachotería) e unha terceira parte con bordo saínte e aristado na parte central.en a que está inscrito o número de "paso" de Vía Crucis. Fuste monolítico de sección cuadrangular na base e parte superior coas arestas rebaixadas na súa parte central. Cruz de sección cuadrangular de tipo florenzada coa súa correspondente imaxe da Paixón de cristo na parte central tallada nunha círculo que a contén.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX4-02	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Igrexa [629213, 4785774] (b).- Sagrado Corazón [629107, 4785952] (c).- Vía Crucis [629116, 4785819]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: O viacrucis suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todosos efectos, a condición de BIC.	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Sagrado Corazón del Vía Crucis




Vía Crucis



Igrexa Parroquial de San Pedro de Santa Leocadia

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (12) AP-2 (67)
--------------	---	---	------------------------