


O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPAL DE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:




Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor



Rubén Cobas,

Enxeñeiro Agrónomo



Cristina Aguado

Arquitecta

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor




NOME: <i>Igrexa Parroquial de Santo Estevo de Prevesos</i>	COORDENADAS UTM: 632638, 4785813	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR, Q	DESCRIPCIÓN: A antiga igrexa, da que se conserva documentación no Inventario Artístico de Lugo e a súa provincia, aparece referenciada nos seguintes termos: No ano 1852 sufriu unha transformación bastante ampla en todas as súas partes, sen que se poida apreciar o carácter arquitectónico dos anacos conservados. Nave rectangular, arco triunfal de medio punto, capela maior e sancristía pegada ao presbiterio. Muros de pedra e cal, pavimento de laxas, cuberta de madeira e tellado de lousa. Campanil dun só van aos pés. O actual templo construíuse en 1988 e como toda obra moderna se busca nela a funcionalidade e a ampla iluminación natural. Nave rectangular cuberta a dúas vertentes e coro aos pés; nos muros desta, seis ventanais facilitan a súa iluminación. Pegados aos lenzos, dous soportais a dúas augas e con estrutura de madeira sobre catro columnas pétreas. Frontis formado a base de bloques de granito sen pulir e, protexendo a entrada principal, outra cuberta a tres augas sobre columnas clásicas. Sobre el, fornela pétrea con escultura do titular. A espadana é a mesma que pertenceu á vella igrexa, decote barroco, un só van e con remate en acróteras de granito. Arco triunfal de medio punto, sobre capiteis biselados, todo iso cuberto con granito. Capela maior algo máis elevada que a nave e planta cuadrangular, con dúas ventás e cuberta a dous augas. Sancristía na cabeceira, máis baixa que o resto da fábrica cuberta a tres vertentes, con porta e ventanais ao exterior ademais dos ocos que a comunican coa capela maior. Retablo neoclásico, de mediados do s. XIX. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: A5-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Iglesia	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		
			DEMAIS INDICACIONES:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (55)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Capela do Cemiterio de Prevesos</i>	COORDENADAS UTM: 632541, 4785914	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRIPCIÓN: De nave rectangular cuberta a dúas vertentes con lousa soportada por estrutura de madeira. Muros de mampostería de xisto recubertos e enfoscados. Frontis liso, con porta principal de acceso enmarcada mediante bloques graníticos e de arco carpentiano. Sobre ela, oco alintelado de iluminación. Espadana de dous vans rematada con acróteras e cruz de ferro, ausencia de campá. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A5-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Trapas	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (55)




NOME: <i>Casa en Candal</i>	COORDENADAS UTM: 631655, 4785377	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Conxunto de edificacións de planta cadrada de dúas plantas (baixo e primeira) unidas a edificacións de planta rectangular, cuberta a catro augas con lousas de pizarra como material de cobertura sobre estrutura de madeira e carente de elementos de recollida e evacuación de pluviais, destacamos na cuberta a situación de pináculos no centro da cuberta, cerramentos de fachadas en pedra vista de mampostería alternada con cachotería e sillería en bloque de granito con función portante dos ocós, distribución regular de ocós con carpintería de madeira. Destaca o gran volume do conxunto e todo cerrado con amurallamento de mampostería de xisto de media altura aproximadamente. En canto o seu estado de conservación, non se advirten deterioros a significar en toda a súa envolvente exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: AC5-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Candal	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (102)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con corredor en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 631935, 4787641	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular e dúas plantas de altura con muros de mampostería de xisto á vista. A cuberta é a dúas augas formada por pizarra de lousa no exterior e no interior con estrutura de madeira. Os ocos son de carpintería de madeira e atópanse distribuídos uniformemente polas fachadas da edificación. Como elemento destacable temos a presenza dun corredor voado con estrutura de madeira apoiado nos extremos nos muros da edificación, está situado nunha das fachadas da edificación susceptible de catalogación. Presenta un regular estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: AC5-02	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)




NOME: <i>Muiño de Vilar</i>	COORDENADAS UTM: 632669, 4784599	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PA, SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular con muros de mampostería de xisto á vista, cuberta a dúas augas con lousa de pizarra sobre estrutura de madeira, presenta uns pináculos na cuberta como motivo decorativo. Os ocos están distribuídos uniformemente polas fachadas e son de carpintería de madeira lacada. O seu uso é de muiño. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M5-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pousadela-Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no <i>art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)




NOME: <i>Horreo 1 en Marzo</i>	COORDENADAS UTM: 628078, 4789182	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular de tipo mixto, n o armazón da cámara manténse o entramado de madeira cun acabado cromático xa deteriorado e os pés e laterais son de mampostería de xisto en zonas revestidas. Cuberta a dúas augas co emprego de lousas de pizarra como material de cobertura. O seu estado de conservación non manifesta deterioros importante a significar, agás a inexistencia de revestimentos en zonas dos pes.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H5-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Marzo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONES: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (56)



NOME: <i>Horreo 2 en Marzo</i>	COORDENADAS UTM: 628078, 4789182	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular de tipo mixto, n o armazón da cámara manténse o entrablado de madeira cun acabado cromáticoen cor azul xa deteriorado e os pés e laterais son de mampostería de xisto á vista. Cuberta a dúas augas co emprego de lousas de pizarra como material de cobertura. Consta de unhas escaleiras de mampostería de xisto á vista para acceder ó mesmo. O seu estado de conservación non manifesta deterioros importantes a significar.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H5-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Marzo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONES: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (56)




NOME: <i>Hórreo 1 en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 632201, 4787894	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintaría de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H5-03	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dos muros que se encontran executados en material cerámico carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución dos devanditos muros -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo 2 en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 632118, 4787888	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de xisto á vista e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintería de madeira, o cal se accede mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto Presenta un regular estado de conservación, xa que está parcialmente recuberto de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H5-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)




NOME: <i>Horreo 3 en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 632073, 4787943	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes con mampostería de xisto, revestido parcialmente e armazón de madeira lacada, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintaría de madeira, o cal, se accede mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto e, en zonas, a causa de desafortunadas modificacións de material cerámico. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H5-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase como un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de muros que se encontran executados en material cerámico carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución dos devanditos muros -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo 4 en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 631999, 4787846	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de revestido e armazón de material cerámico, a cuberta é de placas de fibrocemento a dúas augas sobre estrutura de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H5-06	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase como un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta que se encontra executada en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó a substitución da devandita cuberta -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo en Garduña</i>	COORDENADAS UTM: 632425, 4786761	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular de tipo mixto, n o armazón da cámara mantense o entablado de madeira cun acabado cromático xa deteriorado e os pés e laterais son de mampostería de xisto á vista. Cuberta a catro augas co emprego de lousas de pizarra como material de cobertura. O seu estado de conservación non manifesta deterioros importante a significar, agás que a cuberta se atopa algo flectada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H5-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Garduña	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (53)




NOME: <i>Hórreo 1 en As Trapas</i>	COORDENADAS UTM: 632510, 4786117	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular de tipo mixto, n o armazón da cámara mantense o entablado de madeira e os pés e laterais son de mampostería de xisto á vista. Inexistencia de cuberta, a cal ten signos de ser a catro augas. O seu estado de conservación non e moi bo xa que ten a cuberta derruída e o armazón ten laxas xa caídas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H5-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Trapas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (55)




NOME: <i>Horreo 2 en As Trapas</i>	COORDENADAS UTM: 632559, 4785875	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de formigón. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintaría de madeira, ó cal hai que acceder mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto á vista. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H5-09</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Trapas	TIPOLOXÍA: Ben Ambiental	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase como un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dos muros que se encontran executados en material cerámico carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución dos devanditos muros -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (55)



NOME: <i>Horreo 1 en Iglesia</i>	COORDENADAS UTM: 632760, 4785754	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular de tipo mixto, n o armazón da cámara mantense o entablado de madeira cun acabado cromático xa deteriorado e os pés e laterais son de mampostería de xisto á vista. Cuberta a dúas augas co emprego de lousas de pizarra como material de cobertura. O seu estado de conservación non manifesta deterioros importante a significar, agás as escaleiras de acceso ó mesmo que se atopan cubertas de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H5-10	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Iglesia	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONES: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (55)



NOME: <i>Horreo 2 en Iglesia</i>	COORDENADAS UTM: 632772, 4785731	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular, inexistencia do do armazón da cámara e da cuberta, os pés e laterais son de mampostería de xisto á vista de gran tamaño. O seu estado de conservación manifesta deterioros importantes a significar, xa que non conserva o armazón da cámara nin a cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H5-11</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Iglesia	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIONS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase como un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a inexistencia da cuberta e do armazón da cámara. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a execución dos mesmos acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (55)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo 1 en Candal-Rego</i>	COORDENADAS UTM: 632654, 4785573	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de xisto á vista e armazón de material cerámico nunha zona semicerrada e noutra con entablado de madeira, a cuberta é a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H5-12	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Candal-Rego	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase como un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dun muro de material cerámico. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán a sustitución do devandito muro acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)



NOME: <i>Horreo 2 en Candal-Rego</i>	COORDENADAS UTM: 632658, 4785545	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de xisto á vista en zonas e noutras revestidos e armazón de material cerámico nunha zona semicerrada formando como un corredor para acceder ó interior do mesmo, a cuberta é a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H5-13	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Candal-Rego	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase como un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dos muros de material cerámico. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán a substitución dos devanditos muros acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)



NOME: <i>Horreo 3 en Candal-Rego</i>	COORDENADAS UTM: 632662, 4785475	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular, inexistencia do do armazón da cámara, os pés e laterais son de mampostería de xisto á vista. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, motivos decorativos e pináculos na cumbreira. O seu estado de conservación manifesta deterioros importantes a significar, xa que non conserva o armazón da cámara.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H5-14</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Candal-Rego	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIONES: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase como un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a inexistencia do armazón da cámara. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a execución do mesmo acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevosos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)




NOME: <i>Horreo 1 en Pousadela-Vilar</i>	COORDENADAS UTM: 632774, 4785250	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de xisto á vista e armazón de material cerámico nunha zona semicerrada formando como un corredor para acceder ó armazón principal do mesmo o cal é de material cerámico, a cuberta é a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H5-15	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pousadela-Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACOES: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase como un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dos muros de material cerámico. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán a substitución dos devanditos muros acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo 2 en Pousadela-Vilar</i>	COORDENADAS UTM: 632662, 4785174	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular de tipo mixto, n o armazón da cámara manténse o entrablado de madeira cun acabado cromático xa deteriorado e os pés e laterais son de mampostería de xisto á vista. Cuberta a dúas augas co emprego de lousas de pizarra como material de cobertura. Consta de unhas escaleiras de mampostería de xisto á vista para acceder ó mesmo. O seu estado de conservación non manifesta deterioros importantes a significar.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H5-16	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pousadela-Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONES: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)




NOME: <i>Horreo 3 en Pousadela-Vilar</i>	COORDENADAS UTM: 632691, 4784864	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular de tipo mixto, n o armazón da cámara manténse o entrablado de madeira cun acabado cromático nun lado e no outro con varandas de madeira lacadas e os pés, laterais e escaleiras de acceso son de mampostería de xisto á vista con recercado de ocos. Cuberto a catro augas co emprego de lousas de pizarra como material de cobertura sobre estrutura de madeira, con motivos decorativos e pináculos no cumio. O seu estado de conservación non manifesta deterioros a significar, xa que ten signos de haber sido recentemente restaurados.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H5-17	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pousadela-Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONES: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 1 en Marzo</i>	COORDENADAS UTM: 631602, 4788273	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta cadrada. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocós, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de material de mampostería á vista e cuberto a dúas augas con lousa. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F5-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Marzo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (56)



NOME: <i>Forno 2 en Mazo</i>	COORDENADAS UTM: 631602, 4788273	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta cadrada. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocas, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de material cerámico á vista e cuberto a dúas augas con lousa. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que ten vexetación na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F5-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Marzo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (56)




NOME: <i>Forno 1 en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 632187, 4787924	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexo, a cal ten muros de mampostería de xisto á vista e cuberto a dúas augas con louza. Consta dunha cheminea con material cerámico visto, o cal foi a causa das desafortunadas obras. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que ten vexetación na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F5-03	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cheminea que se encontra executada en material cerámico carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita cheminea -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 2 en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 632132, 4787908	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición coa chimenea fabricada en material cerámico. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexo, a cal ten muros de cerámico á vista e cuberto a unha auga con lousa. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que ten vexetación na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F5-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída de fumes fabricada en material cerámico. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)




NOME: <i>Forno 3 en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 631972, 4787758	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista con recercado de ocos. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de mampostería de xisto á vista e cuberto a catro augas. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F5-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)




NOME: <i>Forno 4 en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 631990, 4787834	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición, consta dunha cheminea para a saída de fumes . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de mampostería á vista e de bloque de hormigón á vista e cuberto a dúas augas con lousa. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F5-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída de fumes fabricada en material cerámico . Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)




NOME: <i>Forno 5 en Cubelo</i>	COORDENADAS UTM: 631920, 4787667	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de mampostería de xisto á vista e cuberto a dúas augas. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que os muros están parcialmente recubertos de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F5-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cubelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (54)



NOME: <i>Forno Singular en Casanova</i>	COORDENADAS UTM: 632470, 4787221	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición. O forno ten un oco de acceso o seu interior de forma de media luna. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que os muros están parcialmente recubertos de vexetación a cuberta está totalmente oculta debaixo dunha masa de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F5-08	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Casanova	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (53)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Casanova</i>	COORDENADAS UTM: 632441, 4787171	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición, consta dunha chimenea para a saída de fumes de material cerámico. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de bloque de formigón á vista e cuberto a dúas augas con placas de fibrocemento. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F5-09	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Casanova	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONES: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída de fumes fabricada en material cerámico . Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (53)




NOME: <i>Forno en Orxas</i>	COORDENADAS UTM: 632218, 4787235	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de mampostería de xisto á vista e cuberto a dúas augas con lousa da zona. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F5-10</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Orxas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (53)




NOME: <i>Forno en Garduña</i>	COORDENADAS UTM: 632428, 4786735	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con lousa de pizarra como elemento de cubrición. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de mampostería de xisto á vista e cuberto a dúas augas con lousa da zona. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que a cuberta esta parcialmente oculta baixo un manto de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F5-11	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Garduña	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (53)



NOME: <i>Forno en As Trapas</i>	COORDENADAS UTM: 632568, 4785836	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición. O forno carece de ocos, agás o da acceso ó interior do mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexo, a cal ten muros de bloque de formigón revestidos e cuberto a dúas augas con placas de fibrocemento. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F5-12	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Trapas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (55)



NOME: <i>Forno en Iglesia</i>	COORDENADAS UTM: 632762, 4785738	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con lousa de pizarra como elemento de cubrición, aínda que se atopa medio derruida. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexo, a cal ten muros de mampostería de xisto á vista e cuberto a dúas augas con placas de fibrocemento. Presenta un regular estado de conservación, xa que ten a cuberta tapada con vexetación e ademais atópase parcialmente derruida.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F5-13	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Iglesia	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: .
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (55)




NOME: <i>Forno en Candal</i>	COORDENADAS UTM: 632007, 4785064	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición coa chimenea fabricada en material cerámico á vista. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexo, a cal ten muros de bloques de formigón á vista e cuberto a dúas augas con placas de fibrocemento. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F5-14	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Candal	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída de fumes fabricada en material cerámico . Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (102)




NOME: <i>Forno 1 en Pousadela-Vilar</i>	COORDENADAS UTM: 632709, 4784807	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición coa chimenea fabricada en material cerámico á vista. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de mampostería de xisto á vista e cuberto a tres augas con lousa de pizarra. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F5-15	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pousadela-Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída de fumes fabricada en material cerámico . Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou sustitución da devandita chimenea -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)




NOME: <i>Forno 2 en Pousadela-Vilar</i>	COORDENADAS UTM: 632719, 4784879	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de mampostería de xisto á vista e cuberto a dúas augas con lousa de pizarra. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F5-16	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pousadela-Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)




NOME: <i>Fonte da Casanova</i>	COORDENADAS UTM: 632359, 4787187	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRIPCIÓN: Fonte e lavadoiro de planta cadrada, formado por unha pia con muros de material cerámico revestido e unha laxa de pizarra como material na zona para lavar. A fonte só consta dunha pedra de mampostería cun cano que verte a auga para o chan. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: P5-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Casanova	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (9)
AP-2 (53)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Fonte da Igrexa</i>	COORDENADAS UTM: 632662, 4785789	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Fonte de planta rectangular con mampostería de xisto á vista, pequena pia tamen de mampostería. Atópase apoiada nun muro do mesmo material que a edificación. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P5-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Iglesia	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS:
PARROQUIA: Prevesos (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (52)




NOME: <i>Casa en A Acea</i>	COORDENADAS UTM: 627780, 4786375	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Construción de planta rectangular. Fábrica de chacotería de xisto da zona. Cuberta a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira. Destaca o corredor aberto saínte da estrutura con as barandas como as columnetas en ferro, que pintaronse para darlle un aire de madeira. Os canzorros e o chan do corredor, si son de madeira con acabado cromático de marrón escuro. As ventás son de madeira lacadas en branco.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC6-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Acea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense totalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (85)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo 2 en O Mesón</i>	COORDENADAS UTM: 627498, 4785589	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo de planta rectangular, apoiado sobre unha única base de cachotería, os laterais de manpostería, a cámara é de madeira con acabado cromático verde escuro. A cuberta é de lousas a dos augas, pináculos e motivos decorativos no cumio . O seu estado de conservación no presenta deterioros a significar .
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H6-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Mesón	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense totalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (38)




NOME: <i>Hórreo en A Acea</i>	COORDENADAS UTM: 627755, 4786272	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRIPCIÓN: Hórreo tradicional de planta rectangular con unha base en chacotaría de esquistos o igual que as escaleiras e os laterais, o armazón da cámara está realizado en entablado de madeira, con acabado cromático en marrón escuro. Cuberta a dúas augas co emprego de lousas de pizarra como material de cobertura, hileira de tellas no cumio. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H6-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Acea	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (85)




NOME: <i>Muiño 1 en A Acea</i>	COORDENADAS UTM: 627319, 4786026	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PA, SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Trátase dunha edificación que levou a cabo a función de muiño, posúe planta cadrada, con cerramentos de cachotaría de xisto da zona e cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira, con pináculos no cumio.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M6-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Acea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico- Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no art. 66 da Lei 8/1995 do <i>Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación, segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Muiño 2 en A Acea</i>	COORDENADAS UTM: 627786, 4786388	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PA	DESCRIPCIÓN: Trátase dunha edificación que levou a cabo a función de muiño, posúe planta cadrada, con cerramentos de cachotaría de xisto da zona e cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira, con pináculos no cumio. Ventás e contraventás de madeira, pequenas bufardas de sección cuadrangular. Nada reseñable en canto o seu estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M6-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Acea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico- Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no art. 66 da Lei 8/1995 do <i>Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación, segundo regulación específica. Prohibese todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (85)



NOME: <i>Forno en A Acea</i>	COORDENADAS UTM: 627773, 4786299	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno de planta cuadrangular con un pequeno anexo semicircular, cerramentos en pedra vista de mampostería de xisto e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura, ten dúas chemineas de mampostería de xisto. Presenta un bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F6-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Acea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (85)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Ponte en A Acea</i>	COORDENADAS UTM: 627760, 4786398	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Ponte de piares de fábrica de xisto, con dous arcos, con varandas de ferro con acabado cromático amarelo, a superficie de paso está cuberta de formigón. O estado de conservación é aceptable mais presenta problemas de falta de mantemento polo que encontrase parcialmente cuberto de vexetación tanto a ponte como un dos vans que atopase practicamente cegado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>V6-01</i>	TITULARIDADE: Pública	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Acea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (8)
AP-2 (85)




NOME: <i>Cruceiro 1 en O Mesón</i>	COORDENADAS UTM: 627360, 4785739	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: A basamento é de tres chanzos de granito, estando a parte inferior parcialmente enterrada. A base é lixeiramente cúbica coas caras cóncavas. Nas caras noroeste e noreste hai unha inscrición na que se le: cara Ne.- "JUAN BOSCO" e cara No. - "A REI STOLLE/10-X-27". O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. O capitel está moldurado de forma troncopiramidal invertida e coas caras lixeiramente convexas. A cruz é monolítica, de sección octogonal. Na intersección dos brazos hai un circulo cun a "M" inscrito tanto no anverso coma no reverso . Encóntrase nun bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C6-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Mesón	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro descrito suxeito a protección do patrimonio cultural terá no presente Catálogo, a tódolos efectos a condición de BIC.
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección



Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (38)




NOME: <i>Cruceiro 2 en O Mesón</i>	COORDENADAS UTM: 627512, 4785484	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: A Cruz levántase sobre unha plataforma móltica de tres chanzos; base paralepípeda con arestas superiores molduradas, fuste monolítico de sección cuadrangular nos extremos con arestas rebaixadas no resto. Capitel con forma cúbica cunha moldura central que a divide en dúas partes iguais. Cruz de sección cuadrangular de arestas rebaixadas. Os extremos dos brazos e da cabeceira son de tipo florenzada e están ornamentados cun círculo. Na parte principal encóntrase unha figura do Cristo con os brazos estendidos en "V", a cabeza inclinada cara á dereita, o pé dereito sitúase enriba do esquerdo. Na outra parte encóntrase a Virxe da Oración vestida cunha túnica. Encóntrase nun bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C6-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Mesón	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro descrito suxeito a protección do patrimonio cultural terá no presente Catálogo, a tódolos efectos a condición de BIC.
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense totalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (38)




NOME: <i>Castaño en O Mesón</i>	COORDENADAS UTM: 627115, 4785890	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRIPCIÓN: Castaño sin inxertar de porte recto libre, grandes dimensiones, diámetro de tronco de 4,50 m. Estado de conservación bo, excepto a presenza de feridas vellas de poda de gran tamaño sin cicatrizar pero sen presenza de fungos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>X6-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Mesón	TIPOLOXÍA: <i>Castanea sativa</i> (castaño)	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Coea (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

+++++ Contorno de Protección
— Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)



NOME: <i>Conxunto Casa Pillado, Hórreo e demais edificacións</i>	LUGAR: O Mesón	PARROQUIA: Coea (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: (a).- A edificación é de planta cuadrada con muros de cachotería de laxes de xisto e granito, vans recebados de granito. Fiestras de tres corpos oscilobatientes de aluminio lacadas en branco. Cuberta de pizarra a catro augas, remate cumieira analogo material de cobertura e no cumio con pináculos de granito, que apoia sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Nun lateral da construción encóntrase un pequeno balcon con estrutura de forxa. Presenta un axeitado estado de conservación. (b).- Edificación tradicional de planta rectangular alongadas, una altura, con cerramentos en mampostería de xisto e cubertas a dúas augas con lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Bo estado de conservación. (c).- Hórreo estrutura de forma rectangular. A cuberta é de lousa sobre estrutura de madeira. A parte inferior é de cachotería de xisto combinada con outros materiais. A cuberta é a dúas augas con pináculos decorativos no cumio, a cámara de madeira con acabado cromárico verde. Nada reseñable en canto o seu estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX6-01</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [627369, 4785813] (b).- Demais Edificacións [627376, 4785796] (c).- Hórreo [627384, 4785812]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		DEMAIS INDICAZIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa Pillado e Demais Edificacións suxeitas a protección, exceptuando o Hórreo, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural establecido segundo a regulación específica. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Conxunto Casa, Hórreo e demais edificacións




Casa Fachada Lateral



Peche da finca

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

- MR-1 (11)
- AP-2 (38)




NOME: <i>Conxunto Casa de Graciano, Forno e demais edificacións</i>	LUGAR: O Mesón	PARROQUIA: Coea (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- A casa é de planta rectangular con muros de fábrica de xisto ou chacotería rebozados de formigón con acabado crómico, xa moi deteriorado. Cuberta de lousa a dúas augas. Nun lateral da construción encóntrase un pequeno balconcillo con estrutura de forja. As ventás e portas orixinais de madeira con acabado cromático en azul. (b).- Forno de planta semicircular anexo a edificación, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra. Presenta un aceptable estado de conservación, agás de certa falta de mantemento que fai posible a colonización vexetal en muros e cuberta. (c).- Edificación tradicional de planta rectangular alongada, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto e cubertas a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX6-02</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [627721, 4785931] (b).- Forno [627737, 4785914] (c).- Demais Edificacións [627721, 4785956]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa de Rei Stolle, Forno e Demais Edificacións en O Mesón suxeitas a protección, poderanse permitir as obras correspondentes ao nivel de protección estrutural establecido segundo a regulación específica.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Proíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



Forno



Demais edificacións

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDA:

- Contorno de Protección
- Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

- MR-1 (11)
- AP-2 (38)



NOME: <i>Conxunto de Casa, Hórreo, Forno e demais edificacións de Rei Stole en O Mesón</i>	LUGAR: O Mesón	PARROQUIA: Coea (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRIPCIÓN: (a).- Casa con outras auxiliares, todas elas tradicionais. Impoñente edificación para a casa de volumetría pesada, planta rectangular e dúas plantas; fachadas orixinarias de pedra con revestimento desta na planta primeira e baixo cuberta; grandes ocos nas fachadas para portas e ventás, con regulariade e simetría na composición das mesmas; carpinteirías de madeira coa cor natural cunha balconada con reixas metálicas de fundición na fachada Leste; cuberta a dúas augas con lousas de pizarra do país como cobertura e canles de zinc; e, grandes chemineas que manteñen o aparello tradicional de construción. (b).- Hórreo de planta cuadrangular tipo asturiano, apoiado sobre unha única base de mampostería as escaleiras de acceso tamén son de mampostería como os laterais, presenta grandes ocos pechados de madeira. A cuberta a catro augas con lousas pizarra como material de cobertura. O seu estado de conservación no presenta deterioros a significar na súa envolvente exterior, agás a existencia de abundante vexetación nunha das fachadas. (c).- Forno de planta casi circular anexo a edificación, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra, cheminea de pedra vista de mampostería, adornos de granito no cumio. Presenta un excelente estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX6-03	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , agás no forno e o hórreo, nas demais edificacións integradas no conxunto catalogado poderanse permitir obras correspondentes ao nivel de protección estrutural, segundo regulación específica. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en máis de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [627165,4785909] (b).- Hórreo [627227,4785896] (c).- Forno [627183,4785890]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



Casa II



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (11)
----------------	---	---	-----------