



O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPAL DE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:




Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor



Rubén Cobas,

Enxeñeiro Agrónomo



Cristina Aguado

Arquitecta

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor




NOME: <i>Capela en Pereiras</i>	COORDENADAS UTM: 627701, 4784462	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificio de planta rectangular. Os muros son de mampostería de granito. A Cuberta a dúas augas cunha elevación central con teitume de lousa sobre estrutura de madeira a cal se apoia nos propios cerramentos. Na parte frontal da capela presenta unha bufarda de forma circular. A porta é de pequeno tamaño e de madeira. Na cuberta atopanse restos da base do que parece que foi unha espadana, que agora se atopa derruida. Presenta un medio estado de conservación, debido a que esta parcialmente cuberta de maleza.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A7-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pereiras	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

+++++ Contorno de Protección
— Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (11)
AP-2 (57)




NOME: <i>Casa con Escudo en Pereiras</i>	COORDENADAS UTM: 627654, 4784196	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: A edificación é de planta rectangular, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto ou chacotería arrexuntada con morteiro. Cuberta de lousa a catro augas. As ventás e portas son de aluminio lacado en branco. Pola súa banda dianteira posúe un muro de bloque de cemento prefabricado cuberto en du parte superior por arbustos ornamentais. Prevalece na composición nunha das fachadas unha mamposta que sustenta un escudo cunha inscrición ilexible, pero que en calquera caso, suceptible da súa preservación cultural; a volumetría pesada da edificación denota outra singularidade arquitectónica. En termos xerais, a edificación presenta un estado de conservación que non manifesta deterioros na súa morfloxía exterior nin, canto menos, na su portabilidade estrutural.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC7-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: O escudo descrito anteriormente, tera a todos os efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral, nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo. Advirtese a existencia dun báculo de alumbrado público empotrado nunha das fachadas do ben protexido, o que supón un agravio a posta en valor que se lle quere otorgar a edificación coa súa catalogación. Nas futuras intervencións previstas no ben protexido da acordo con o nivel de protección establecido, establecerase unha solución máis acorde ca entidade do ben protexido.
LUGAR: Pereiras	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (57)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo en Os Currás</i>	COORDENADAS UTM: 627076, 4784350	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, base de cachotaría de xisto rexuntada con morteiro de cemento, o armazón da cámara en fábrica de cerámica furada. A cuberta é de placas de fibrocemento a dúas augas. Presenta un estado de conservación aceptable.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H7-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Currás	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, o material da cuberta non é adecuado coa tipoloxía do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita cuberta por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as obras que difiran das anteriores.		O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (57)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo en Pereiras</i>	COORDENADAS UTM: 627677, 4784231	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular e de tipo mixto cos pes, laterais e escaleiras realizados en cachotaría de xisto, o armazón da cámara está realizado en carpintería de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a dúas augas. Presenta un bo estado de conservación aínda que existe bastante vexetación nas escaleiras do mesmo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H7-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pereiras	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a existencia dun báculo de alumbrado público empotrado no ben protexido, o que supón un agravio a posta en valor que se lle quere otorgar a edificación coa súa catalogación. Nas futuras intervencións previstas no ben protexido da acordo con o nivel de protección establecido, establecerase unha solución máis acorde ca entidade do ben protexido.
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (57)



NOME: <i>Forno 1 en Pereiras</i>	COORDENADAS UTM: 627657, 4784532	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta retangular. Os muros estan realizados en cachotería de xisto da zona, coa cuberta a unha auga de lousa e apoiada nunha edificación contigua. O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na súa volumetría exterior, soamente una falta de axeitado mantemento que facilita a proliferación de vexetación na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pereiras	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (11)
AP-2 (57)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 2 en Pereiras</i>	COORDENADAS UTM: 627753, 4784488	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, rexuntado con argamasa, ten a cuberta a unha auga de lousa e apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros. Presenta un regular estado de conservación, gretas nos muros e unha falta de mantemento que proboca un esceso de vexetación sobre todo na cuberta que pode ocasionar danos no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pereiras	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (12)
AP-2 (57)



NOME: <i>Forno 3 en Pereiras</i>	COORDENADAS UTM: 627357, 4784143	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a pequena edificación, estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto da zona. Cuberta a unha auga de lousa . O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na súa volumetría exterior, ten un enfoscado no seu exterior de morteiro de cemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pereiras	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do enfoscado dos muros en morteiro de cemento. Polo anterior, as futuras intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluíra a substitución do revestimento -en estética e materias- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (57)



NOME: <i>Forno 4 en Pereiras</i>	COORDENADAS UTM: 627279, 4784061	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos de argamasa. O forno carece de ocós, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. A cuberta a unha auga con chantos de pizarra a saída de fumes construída en fábrica cerámica sen revestimento. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pereiras	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (57)



NOME: <i>Forno 5 en Pereiras</i>	COORDENADAS UTM: 627452, 4784068	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os cerramentos son de mampostería de pedra vista con revocos de morteiro de cemento, cuberta a unha auga con chantos de pizarra. Presenta un bo estado de conservación debido a que ten signos de haber sido rehabilitado recentemente.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pereiras	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (11)
AP-2 (57)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 1 en Bardiás-O Mesón</i>	COORDENADAS UTM: 627079, 4783829	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRICIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en cachotería de xistos, cuberta a unha auga con chantos de pizarra. O forno carece de ocos agás o que da entrada o mesmo através da edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación, soamente señalar a falta de mantemento na cuberta que pode ocasionar deterioros no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Bardiás-O Mesón	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da fachada do edificio anexo de fábrica cerámica sin revestir . Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da fachada -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDÁ:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (57)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 2 en Bardiás-O Mesón</i>	COORDENADAS UTM: 627474, 4783943	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, ten unha cuberta a dúas augas con lousa, a cumieira esta rematada con tellas de ceramica, e apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Bardiás-O Mesón	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (11)
AP-2 (57)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 3 en Bardiás-O Mesón</i>	COORDENADAS UTM: 627349, 4783834	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular, os cerramentos son de pedra vista de mampostería de xisto, a cuberta do forno e a unha auga con pizarra como material de cobertura. Existen dúas chimeneas, unha é de pedra vista e a outra de fibrocemento. Presenta un bo estado de conservación e mantemento debido a que existen signos de que foi recentemente restaurada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Bardiás-O Mesón	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada fibrocemento e tamen unha franxa de morteiro de cemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, de acordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución da devandita chimenea e da franxa de morteiro por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (11)
AP-2 (57)




NOME: <i>Forno 1 en O Xordo</i>	COORDENADAS UTM: 627845, 4783631	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/Pp	DESCRICIÓN: Pequena edificación de unha altura con planta semicircular anexo a outra edificación pola cal se da entrada a dito forno, cerramentos de cachotaría de xisto, cuberta a unha agua con lousas pizarra como material cobertura. O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-09</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Xordo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (57)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 2 en O Xordo</i>	COORDENADAS UTM: 627764, 4783488	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en lousa e apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros, na cuberta aparece tamen unha chimenea realizada en fabrica de ladrillo sen revestir. Presenta un regular estado de conservación debido unha falta de mantemento que provoca un esceso de vexetación sobre todo na cuberta que pode ocasionar danos no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F7-10</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Xordo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica de ladrillo carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (57)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Cruceiro en Pereiras</i>	COORDENADAS UTM: 627574, 4784202	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Cruceiro con fuste monolítico de sección cuadrangular nos extremos e cos arestas rebaixadas no resto. Capitel con forma cúbica cunha moldura central que a divide en dúas partes iguais, en cada cara bustos de anxos alados. Cruz de sección cuadrangular de arestas rebaixadas. Os extremos dos brazos e da cabeceira son de tipo florenzada e estan ornamentados cun círculo. Na parte principal encóntrase unha figura do Cristo cos brazos estendidos en forma de "V", a cabeza inclinada cara á dereita, o pé dereito sitúao enriba do esquerdo. Na outra parte encóntrase a Virxe con Cristo en brazos despois da crucifixión. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C7-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Pereiras	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro descrito suxeito a protección do patrimonio cultural terá no presente Catálogo, a tódolos efectos a condición BIC.
PARROQUIA: Quintela (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (11)
AP-2 (57)



NOME: <i>Conxunto Casa, Pozo, Forno e Demais Edificacións en Os Currás</i>	LUGAR: Os Currás	PARROQUIA: Quintela (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Casa de dobre altura. Realizada en cachotería de xisto da zona e con bloques de granito nos ocos. A cuberta é a catro augas con lousa e montada sobre unha estrutura de madeira e dous pináculos na cumiera. Relevancia na súa volumetría pesada e ampla, mantén a típica estética e tipoloxía das construcións labregas tradicionais. Destacan unhas grandes ventás que posúe na parte dianteira. Presenta simetría nos ocos da fachada principal, asemella dúas construcións geminadas. (b).- Pozo de planta rectangular, paredes de cachotería. Cuberta de lousa a dos augas sobre estrutura de madeira. Pequena porta de acceso tamén de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación. (c).- Forno de planta rectangular anexo a un edificio, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura. Presenta un regular estado de conservación, os muros dunha pequena construción anexa estan sen revestir e ademais cerramento. (d).- Edificacións tradicionais de planta rectangular, unha altura e volumetría pesada, con cerramentos en cachotería de xisto e cubertas a dúas augas, en lousas de pizarra sobre estrutura portante de madeira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX7-01</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [627048, 4784350] (b).- Pozo [627045, 4784361] (c).- Forno [627061, 4784328] (c).- Demais Edificacións [627062, 4784366]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Prevía autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa Grande de Currás e demais edificacións, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de ambiental establecido segundo a regulación específica. Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do forno, un muro lateral levantado en fábrica cerámica sen revestir. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución da devandito muro por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa Fachada Principal




Pozo



Demais Edificacións

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (11) AP-2 (57)
----------------	---	---	------------------------



NOME: <i>Conxunto Igrexa Parroquial de Santa María de Quintela e Entorno</i>	LUGAR: Bardiás-Mesón	PARROQUIA: Quintela (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR, Q	DESCRICIÓN: (a).- O templo actual data de 1962 e foi construído nun lugar distinto a onde se emprazaba a vella igrexa, que estaba no actual camposanto e cuxos muros foron aproveitados para empedrar camiños; consta a actual de nave rectangular con teitume a dúas vertentes, e nos muros desta ventanais de iluminación con abucinamento e arco superior de medio punto. Frontes de muros lisos con porta de acceso en arco escarzado rebaixado e sobre ela outro ventanal co mesmo tipo de arcada. Rematando o conxunto, campanario con catro ocos de medio punto. Sancristía ao final da nave principal. O templo non ten retablo e as imaxes son de factura popular. (b).- Arboleda dispersa mixta de carballos (<i>Quercus robur</i>) e castaños (<i>Castanea sativa</i>), exemplares de gran porte, algún con perímetros superiores aos 3 metros. Disposición irregular dos elementos a modo de bosque.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX7-02</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Igrexa</i> [627418, 4783893] (b).- <i>Entorno</i> [627391, 4783903]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Prevía autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Igrexa de Santa María de Quintela, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural establecido según regulación específica. A arboleda tendrá un nivel de protección ornamental e estarán permitidas as obras de conservación e mantemento; segundo regulación específica.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Igrexa Parroquial de Santa María de Quintela




Entorno da Igrexa parroquial de Santa María de Quintela



Exemplares de grandes dimensións de castaño e carballo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (11) AP-2 (57)
	 Conxunto Catalogado		




NOME: <i>Igrexa Parroquial de San Martiño de Goberno</i>	COORDENADAS UTM: 629634, 4782946	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR, Q	DESCRICIÓN: Da antiga igrexa parroquia non queda resto ningún e, o lugar onde estivo aínda denominábase Eirexa Vella, pasando a formar parte da súa matriz, é dicir, San Martín de Goberno, cuxo templo actual foi construído a finais do s. XVIII. Posiblemente substitúa outro bastante máis antigo dado que a zona onde se ergue é un depósito arqueolóxico. O templo consta de planta rectangular cuberta a dúas augas e piso de grandes pezas de lousa; a capela maior de planta cuadrangular e teitume a catro vertentes con remate piramidal, posúe no seu interior un rústico artesoadado bastante común nos templos da zona. Arco triunfal de medio punto con impostas e capitel biselado, realizado en cachotaría de granito. Sancristía na cabeceira, algo máis baixa que a nave principal e cuberta a tres augas. Espadana moderna cun só oco de medio punto e campanil rematado con frontón triangular e cruz. Acróteras piramidais en remate de pisos. É a actualidade non conserva retablo ningún dos que tivo, quedando algúns detalles de pouco valor. Peza arqueológicamente interesante é un fuste de columna aproveitado para pila de auga bendita, que supoñemos de orixe romana.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A8-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Igrexa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.	DEMAIS INDICACIÓNS:	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (29)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo en A Igrexa</i>	COORDENADAS UTM: 629656, 4782725	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular con pés e laterais de manpostería revogados con argamasa, o armazón da cámara está realizado en láminas de madeira. A cuberta de termoplástico a dúas augas. Escaleira con sete chanzos de cachotería. O seu estado de conservación manifesta deterioros na cámara con perdas de algunhas láminas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H8-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Igrexa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a cuberta que se encontra executada nun material distinto ao orixinal. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá substitución da devandita cuberta por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (29)




NOME: <i>Forno 1 en O Pedrón</i>	COORDENADAS UTM: 629384, 4782668	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular anexo a unha edificación tradicional, paredes de cachotería . Cuberta a unha auga de lousas irregulares de pizarra. Non presenta alteración na súa envolvente exterior, en canto a seu estado de conservación nada significativo a reseñar, salvo revocados con formigón que altera a natureza do ben a preservar.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F8-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Pedrón	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, os revocados en fornigón non é o revestimento máis adecuado. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá una solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (29)




NOME: <i>Forno 2 en O Pedrón</i>	COORDENADAS UTM: 629382, 4782641	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular anexo a unha edificación tradicional, paredes de cachotería . Cuberta a unha auga de lousas redondeadas de pizarra. Non presenta alteración na súa envolvente exterior,e en xeral presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F8-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Pedrón	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (29)




NOME: <i>Forno 3 en O Pedrón</i>	COORDENADAS UTM: 629519, 4782719	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno de planta irregular, paredes de cachotería con pedras labradas toscamente de moi diferente tamaño. Cuberta de pizarra a unha auga. Presenta pequenos problemas de conservación; como vexetación na cuberta, desprendimento de pedras nos muros, que sin o mantemento oportuno poderían causar danos maiores no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F8-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Pedrón	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (29)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en A Igrexa</i>	COORDENADAS UTM: 629621, 4782775	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno anexo a edificación de planta semicircular, muros de mampostería, cuberta a unha auga de lousas de pizarra. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F8-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Igrexa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (29)



NOME: <i>Forno 1 en Francos</i>	COORDENADAS UTM: 629406, 4782469	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PIF	DESCRIPCIÓN: Forno de planta semicircular e única, cerramentos en pedra vista de mampostería e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura. O seu estado de conservación no presenta deterioros a significar na súa envolvente exterior, agás da saída de fumes posteriormente engadida realizada con fábrica cerámica sen revestir.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F8-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Francos	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do forno, a cheminea realizada en fábrica cerámica e formigón sen revestir. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución do devandito cheminea por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (29)



NOME: <i>Forno 2 en Francos</i>	COORDENADAS UTM: 629347, 4782445	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular e única anexo a edificación, cerramentos en pedra vista de mampostería á vista e rexuntado de pedras, cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura sobre estrutura de madeira, Ten unha gran chimemena fabricada en mampostería de xisto a vista e rexuntado de pedras con morteiro. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F8-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Francos	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (29)




NOME: <i>Forno 3 en Francos</i>	COORDENADAS UTM: 628972, 4782281	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Forno de gran dimensión, anexo a unha edificación, planta cuadrada con esquinas redondeadas. Muros de cachotería de laxas de xisto de pedra da zona. Cuberta de pizarra a unha auga. Non presenta danos na súa envolvente exterior máis a saída de fumes está realizada en fábrica cerámica sen recubrir o que ocasiona unha perda das características tradicionais do ben a protexer, ademais o edificio o que se acaroa foi ampliado na súa altura con bloques de formigón e modificada a súa cuberta orixinal.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F8-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Francos	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do forno, a chimenea realizada en fábrica cerámica e formigón sen revestir e ademais os muros engadidos a construción anexa carecen do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución do devandito chimenea e dos muros do edificio anexo por outra solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (29)




NOME: <i>Forno en Outerio</i>	COORDENADAS UTM: 628889, 4781667	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a unha edificación, planta cuadrada con esquinas redondeadas. Muros de cachotería de laxas de xisto de pedra da zona. Cuberta a dúas augas con material de cobertura de lousas de pizarras. Non presenta danos na súa envolvente exterior soamente unha pequena falta de mantemento que provoca a proliferación de material vexetal na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F8-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Outerio	TIPOLOXÍA: Ben Aruitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (30)




NOME: <i>Pozo 1 en O Pedrón</i>	COORDENADAS UTM: 629398, 4782658	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pozo de planta cuadrada, paredes de cachotería. Cuberta de dous augas material de cobertura de pizarra. Un oco de entrada que ocupa toda a altura da edificación, comporta de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P8-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Pedrón	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (29)




NOME: <i>Pozo 2 en O Pedrón</i>	COORDENADAS UTM: 629447, 4782552	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Pozo de planta rectangular, paredes de cachotería con pedras labradas toscamente de moi diferente tamaño. Cuberta de pizarra sobre estrutura portante de madeira, cumieira finalizada con analogo material de cobertura. Pequena porta de acceso tamén de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P8-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Pedrón	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- - - - - Contorno de Protección
- - - - - Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (29)



NOME: <i>Pozo en Francos</i>	COORDENADAS UTM: 629344, 4782455	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pozo de planta rectangular, muros de cachotería. Cuberta de pizarra a dos augas, sobre estrutura portante de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P8-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Francos	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDÁ:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (29)



NOME: <i>Conxunto 1 Casa, Hórreo, Forno e Demais Edificacións en A Igrexa</i>	LUGAR: A Igrexa	PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a). - Casa de planta cadrada de dúas alturas con muros de fábrica de xisto ou chacotería e perpiaños nalgúns dos ocos. Cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga (b). - Hórreo de planta cuadrada con pés de mampostería, corpo da cámara de madeira. Cuberta de catro augas de pequenas lousas rectangulares. Pináculo de canteiría no cumio. (c). - Forno anexo a casa principal, presenta planta semicircular e unha altura, con cerramento en cachotaría de xisto e cuberta a unha auga en lousa de pizarra sobre estrutura de madeira. (d). - Edificacións tradicionais de planta rectangular, unha altura e volumetría pesada, con cerramentos en cachotaría de xisto e cubertas a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX8-01</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - Casa [629695, 4782739] (b). - Hórreo [629704, 4782734] (c). - Forno [629711, 4782744] (d). - Demais Edificacións [629729, 4782733]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa e Demais Edificacións suxeitas a protección, exceptuando o Hórreo e a Forno, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural establecido segundo a regulación específica. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinariase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.	
		OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa Fachada Principal




Hórreo



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17) AP-2 (29)
--------------	---	---	------------------------



NOME: <i>Conxunto 2 Casa, Hórreo, Forno e Demais Edificacións en A Igrexa</i>	LUGAR: A Igrexa	PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Unha edificación de planta cadrada de dobre altura, realizada en cachotería de xisto da zona, arreuntada de morteiro, con perpiaños en ocos de granito e cuberta a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un bo estado de conservación. (b).- Hórreo de planta cuadrada tipo asturiano con pés de mampostería, corpo da cámara de madeira. Escaleira de mampostería dobre. Cuberta circular de palloza. (c).- Forno anexo a unha das edificacións, presenta planta semicircular e unha altura, con cerramento en cachotaría de xisto e cuberta a unha auga en lousa de pizarra sobre estrutura de madeira. (d).- Edificacións tradicionais de planta rectangular, unha altura e volumetría pesada, con cerramentos en cachotaría de xisto e cubertas a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX8-02</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [629923, 4782910] (b).- Hórreo [629940, 4782908] (c).- Forno [629908, 4782914] (d).- Demais Edificacións [629915, 4782928]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa e Demais Edificacións suxeitas a protección, esceptuando o Hórreo e o Forno, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural establecido segundo a regulación específica. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Vista Xeral do Conxunto



Hórreo



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDA:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17) AP-2 (29)
---------------	---	---	------------------------



NOME: <i>Conxunto Casa, Cruceiro, Pozo e Demais Edificacións en Francos</i>	LUGAR: Francos	PARROQUIA: Goberno (San Martiño)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Conxunto de edificacións entrelazadas que conforma o recinto da Casa. As cubertas son de lousa e van dende catro augas, en agunos dos anexos a dous augas ; todas elas sobre estrutura de madeira. Os cerramentos son de granito da zona. A edificación principal posúe un soportal previo que se sustenta por catro columnas. Todo o conxunto está rodeado por un muro de cachotería de xisto da zona. (b).- A base consta de dos chanzos de cachotería. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. O capitel é moldurado rudamente. A cruz de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas no resto. Os extremos dos brazos e da cabeceira son do tipo de cruz ancorada. (c).- Pozo en pequena edificación de planta cadrada, paredes de cachotería. Cuberta a dos augas no simétricas, presenta una pequena porta de acceso . (d).- Edificacións tradicionais de planta rectangular, unha altura e volumetría pesada, con cerramentos en cachotaría de xisto e cubertas a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX8-03</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [629371, 4782435] (b).- Cruceiro [629383, 4782454] (c).- Pozo [629390, 4782429] (d).- Demais Edificacións [629373, 4782421]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Previa autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa, Pozo e Demais Edificacións suxeitas a protección, exceptuando o Cruceiro, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural establecido segundo a regulación específica.
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Vista Xeral do Conxunto




Casa fachada lateral



Cruceiro

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17) AP-2 (29)
--------------	---	---	------------------------

