



DECEMBRO 2019



Concello de Castro de Rei


PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO DE REI

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO VOLUME II




O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPALDE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:



Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor



Cristina Aguado

Arquitecta



Rubén Cobas,

Enxeñeiro Agrónomo

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO DE REI

Documento para Aprobación Definitiva

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO

CONCELLO DE CASTRO DE REI

MONSA URBANISMO S.L.

Decembro 2019



MONSA URBANISMO S.L.

BENDIA (San Pedro)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de San Pedro de Bendia (A11-01)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con Mansarda en As Rozadas (AC11-01)
- Casa con Escudo en As Rozadas (Pazo de Portobexán) (AC11-02)
- Casa en As Rozadas (AC11-03)
- Casa con Escudo en A Hermida (AC11-04)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en As Rozadas (F11-01)
- Forno 2 en As Rozadas (F11-02)
- Forno en Cornide-O Campo (F11-03)
- Forno 1 en A Hermida (F11-04)
- Forno 2 en A Hermida (F11-05)
- Forno 3 en A Hermida (F11-06)
- Forno 1 en Vilariño (F11-07)
- Forno 2 en Vilariño (F11-08)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en A Hermida (P11-01)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro do Meson de Cornide (C11-01)

ÁREAS VERDES(X-)

- Carballo en Cornide- O Campo (X11-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa Forno e Horreo en Cornide-O Campo (CX11-01)
- Conxunto Casa Escudo, Palomar e Forno en Cornide-O Campo (CX11-02)
- Conxunto Casa con forno e Pozo cerca de A Hermida (CX11-03)
- Conxunto Casa Escudo e Forno en A Hermida (CX11-04)

ANSEMAR (San Salvador)

EDIFICACIÓN RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de San Salvador de Ansemar (A12-01)

EDIFICACIÓN CIVÍS (AC-)

- Casa en O Albarido-O Carril (AC12-01)
- Casa con Forno en Picatelos (AC12-02)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo 1 en O Albarido-O Carril (H12-01)
- Hórreo 2 en O Albarido-O Carril (H12-02)
- Hórreo en O Curro (H12-03)
- Hórreo en As Estrigueiras (H12-04)
- Horreo en A Madorra (H12-05)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en Lamas (F12-01)
- Forno 2 en Lamas (F12-02)
- Fornos en O Albarido (F12-03)
- Forno 2 en O Carril (F12-04)
- Forno 3 en O Albarido-O Carril (F12-05)
- Forno 4 en O Albarido-O Carril (F12-06)
- Forno 5 en O Albarido-O Carril (F12-07)

- Forno 1 en Cataxiña (F12-08)
- Forno 2 en Cataxiña (F12-09)
- Forno en O Curro (F12-10)
- Forno 1 en As Estrigueiras (F12-11)
- Forno 2 en As Estrigueiras (F12-12)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en Lamas (P12-01)
- Pozo en O Curro (P12-02)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro de O Carril (C12-01)
- Cruceiro de O Curro (C12-02)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa e Forno en Lamas (CX12-01)
- Conxunto Casa, Palomar e Horreo en O Albarido-O Carril (CX12-02)
- Conxunto Casa e Forno en Fonton (CX12-03)
- Conxunto Casa con Forno e Horreo en O Curro (CX12-04)
- Conxunto Casa, Forno e Horreo en A Madorra (CX12-05)

BALMONTE (San Salvador)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de San Salvador de Balmonte (A13-01)
- Peto de Ánimas en A Valiña (A13-02)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con Balcón en O Suso (AC13-01)
- Casa con Pozo en A Valiña (AC13-02)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en Vilaseñor (F13-01)
- Forno 2 en Vilaseñor (F13-02)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en Vilaseñor (P13-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa, Pozo e Forno en O Suso (CX13-01)
- Conxunto Casa, Capela, Forno e Hórreo de Zacariade (CX13-02)
- Conxunto Casa de Fontixón con Capela e Escudo (CX13-03)
- Conxunto de Casa, Capela, Hórreo e Teixo en O Suso (CX13-04)
- Conxunto Casa, Hórreo, Forno e Demais EdificacIóns en A Torre (CX13-05)
- Conxunto de Casa Reitoral e Capela en A Torre (CX13-06)

VILADONGA (Santiago)

EDIFICACIÓN RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de Santiago de Viladonga (A14-01)

EDIFICACIÓN CIVÍS (AC-)

- Casa en A Casela (AC14-01)
- Casa con Fornos en A Casela (AC14-02)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en A Rúa de Arriba (H14-01)

FORNOS (F-)

- Forno en A Rúa de Arriba (F14-01)
- Forno en O Campo (F14-02)
- Forno 1 en O Rodao (F14-03)
- Forno 2 en O Rodao (F14-04)
- Forno en A Cova (F14-05)
- Forno en Montebon (F14-06)
- Forno en Salcedo (F14-07)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Lavadero en A Casela (P14-01)
- Fonte en O Campo (P14-02)
- Pozo en A Cañoteira (P14-03)
- Pozo en A Cova (P14-04)

LUDRIO (Santa María)

FORNOS (F-)

- Forno en A Prazuela (F15-01)
- Forno en A Aldea de Baixo (F15-02)
- Forno en O Vilar (F15-03)
- Forno en Somedo (F15-04)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Lavadoiro en A Aldea de Baixo (P15-01)
- Pozos en Somedo (P15-02)

CRUCEIROS (C-)

- Cruz de Somedo (C15-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa e Cruceiro de Alduara (CX15-01)
- Conxunto Igrexa Parroquial de Santa María de Ludrio e Cruceiros (CX15-02)

LOENTIA (San Estevo)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de San Estevo de Loentia (A16-01)
- Capela da Casa de Xisto (A16-02)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con Chimenea en Os Carballás (AC16-01)
- Casa con Forno en Pontellas-A Igrexa (AC16-02)
- Casa con Forno en Os Vales (AC16-03)
- Casa con Forno en Bouzaboa (AC16-04)

MUIÑOS (M-)

- Muiño con Forno en Os Vales (M16-01)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en O Real (F16-01)
- Forno 2 en O Real (F16-02)
- Forno en Os Carballás (F16-03)
- Forno 1 en As Lombas (F16-04)

ÁREAS VERDES(X-)

- Carballo en Os Vales (X16-01)
- Carballo en Bouzaboa (X16-02)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Capela, Casa de Quiroga e Pozo en Os Vales (CX16-01)
- Conxunto Casa, Pombal e demais edificacións en Bouzaboa (CX16-02)
- Conxunto Casa, Capela e Eucalipto en As Lombas (CX16-03)
- Conxunto Casa, Forno e Pozo en Bouzaboa (CX16-04)
- Conxunto Casa, Forno e Pozo en As Lombas (CX16-05)

RIBERAS DE LEA (San Xoán)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de San Xoan de Ribeiras de Lea (A17-01)
- Capela de Castro Ribeiras de Lea (A17-02)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa en Castrillón (AC17-01)
- Casa con Forno en Castrillón (AC17-02)
- Casa con Escudo en A Torre (AC17-03)
- Casa en O Muíño (AC17-04)
- Casa 1 en Castro Ribeiras de Lea (AC17-05)
- Casa con Soportais Castro en Ribeiras de Lea (AC17-06)
- Biblioteca de Castro Ribeiras de Lea (AC17-07)
- Casa Torre Castro Ribeiras de Lea (AC17-08)

HÓRREOS(H-)

- Horreo en Castrillón (H17-01)
- Horreo 1 en A Ribeira-O Chairó (H17-02)
- Horreo 2 en A Ribeira-O Chairó (H17-03)
- Horreo en A Silvosa (H17-04)

FORNOS (F-)

- Forno 1 en A Silvosa (F17-01)
- Forno 2 en A Silvosa (F17-02)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en A Silvosa (P17-01)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro en O Chairó (C17-01)
- Cruceiro de A Torre (C17-02)
- Cruceiro da Capela de Castro (C17-03)

ÁREAS VERDES(X-)

- Carballeira do Campo da Feira de Castro Ribeiras de Lea (X17-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa Forno e Carballo en Portolodoso (CX17-01)
- Conxunto Casa con Escudo (Fontelaxe), Capela e Forno en Castrillón (CX17-02)
- Conxunto Casa e Horreo en Castrillón (CX17-03)
- Conxunto Casa e Forno en Castrillón (CX17-04)
- Conxunto Casa, Forno, Pozo, Edificación e Carballo en A Torre (CX17-05)

MOS (San Xiao)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de San Xiao de Mos (A18-01)
- Capela e Panteóns en O Mato (A18-02)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con Escudo e Galeria en Mos (AC18-01)
- Casa e Forno en Mos (AC18-02)
- Casa con Forno en Beloi (AC18-03)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en O Mato (H18-01)
- Hórreo en Mos (H18-02)
- Horreo 1 en O Carballal (H18-03)
- Horreo 2 en O Carballal (H18-04)

FORNOS (F-)

- Forno en Saa (F18-01)
- Fornos en Mos (F18-02)
- Forno en Mos (F18-03)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro de Os Caparís (C18-01)
- Cruceiro de Beloi (C18-02)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa e Pozo en O Monte (CX18-01)
- Conxunto 1 Casa, Horreo, Edificación e Pozo en O Monte (CX18-02)
- Conxunto 2 Casa, Horreo, Edificación e Pozo en O Monte (CX18-03)
- Conxunto Casa e Pozo en O Monte (CX18-04)
- Conxunto Pazo de Arroxa de Arrois en Os Caparís (CX18-05)
- Conxunto Casa con Escudo, Edificacións e Forno en O Mato (CX18-06)
- Conxunto Casa, Edificacións e Horreo en Beloi (CX18-07)

NÚCLEOS RURAIS SINGULARES (NUCLEO SINGULAR-)

- Núcleo Rural Singular de Mós (Núcleo Singular-01)

TRIABÁ (San Pedro)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa en O Barroso (AC19-01)
- Casa e forno en O Barroso (AC19-02)
- Casa en O Formigueiro (AC19-03)
- Casa con Galería en As Castiñeiras (AC19-04)
- Casa con Galería en Carballo (AC19-05)
- Casa e Edificación en A Granda(AC19-06)

MUÍÑOS (M-)

- Muíño en Toimil (M19-01)
- Muíño do Rulete en A Cabana (M19-02)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en Granda (H19-01)
- Hórreo Asturiano en Rozas (H19-02)
- Hórreo Asturiano en Rozas (H19-03)
- Hórreo en Castiñeiras (H19-04)
- Hórreo en A Costa (H19-05)
- Hórreo en A Granda (H19-06)

FORNOS (F-)

- Forno en Rego de Bouzas (F19-01)
- Forno en O Barroso (F19-02)
- Forno en Rozas (F19-03)
- Forno en Bardancos (F19-04)
- Forno en Amorín (F19-05)
- Forno en O Soutelo (F19-06)
- Forno en A Casanova (F19-07)
- Forno en A Cabana 1 (F19-08)
- Forno en A Cabana 2 (F19-09)
- Forno en A Cabana 3 (F19-10)
- Forno en A Ponte (F19-11)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en Rego de Bouzas (P19-01)

CRUCEIROS (C-)

- Cruz en Rego de Bouzas(C19-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto de Casa de Pulleiras e Hórreos en O Barroso (CX19-01)
- Conxunto de Casa con Forno e Hórreo en Rozas (CX19-02)
- Conxunto de Casa con Forno e Hórreo Asturiano en Rozas (CX19-03)
- Casa do Anxo de Xaneiro con Pozo en A Cabana (CX19-04)
- Conxunto de Casa, Horreo e Casas con fornos en A Costa (CX19-05)
- Conxunto de Casa, Forno e Cruceiro en A Igrexa (CX19-06)

DUARRÍA (Santiago)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de Santiago de Duarria (A20-01)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con Forno en O Rodeiro (AC20-01)
- Casa en Paderne (AC20-02)
- Casa en Xenxibre (AC20-03)
- Casa con Galería en Cornide (AC20-04)
- Casa no Lugar de Catadoiro (AC20-05)

MUIÑOS (M-)

- "Muiño da Vila" en Os Pedregás (M20-01)
- Muiño 1 en Os Pedregás (M20-02)
- Muiño en Vilanova (M20-03)

FORNOS (F-)

- Forno en O Rodeiro (F20-01)
- Forno 1 en As Seixas (F20-02)
- Forno 2 en As Seixas (F20-03)
- Forno en A Abelleira (F20-04)
- Forno en O Armental (F20-05)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Lavadoiro-Bebedoiro en Cornide (P20-01)

PONTES (V-)

- Ponte Romana dos Pedregás (V20-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa e Cruceiro en A Abelleira (CX20-01)
- Conxunto Casa con Forno e Edificación en Xenxibre (CX20-02)
- Conxunto Casa, Casa con Escudo, e Fornos en Tormentosa (CX20-03)
- Conxunto Casa con Fornos e Demáis Edificaciós en Cornide (CX20-04)



DUMPÍN (Santalla)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa parroquial de Santalla de Dumpín (A21-01)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa con Pozo en Bagoi (AC21-01)
- Casa en A Gulpilleira (AC21-02)
- Casa no Cruce de Pozas (AC21-03)

FORNOS (F-)

- Forno en Bagoi (F21-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa con Forno, Pozo e Hórreo en As Casas Novas (CX21-01)
- Conxunto Casa con Forno e Edificación Tradicional (CX21-02)

MONDRÍZ (Santiago)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa parroquial de Santiago de Mondríz (A22-01)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Pazo de Peregón en O Pacio (AC22-01)
- Casa con Pozo e Demáis Edificaciós en O Vilar (AC22-02)
- Casa con Forno e Demáis Edificaciós en O Vilar (AC22-03)
- Casa e Hórreo en O Vilar (AC22-04)

FORNOS (F-)

- Forno en A Abelleira (F22-01)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en O Ancao (P22-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa con Escudo, Capela, Casa Edificación con Palomar e Pozo (CX22-01)
- Conxunto Casa Sanxurxo con Escudo, Forno e Edificación Tradicional (CX22-02)

DUANCOS (Santa María)

EDIFICACIÓN RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa parroquial de Duancos (A23-01)

EDIFICACIÓN CIVÍS (AC-)

- Edificación con Forno en Espiñeiros (AC23-01)

HÓRREOS(H-)

- Hórreo en Espiñeiros (H23-01)

FORNOS (F-)

- Forno en Espiñeiros (F23-01)
- Forno en Espiñeiros(F23-02)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en A Igrexa (P23-01)
- Fonte en A Igrexa (P23-02)
- Pozo en Castro (P23-03)
- Pozo en Espiñeiros (P23-04)

CRUCEIROS (C-)

- Cruz en Espiñeiros (C23-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Casa con Forno e Pozo en A Igrexa (CX23-01)
- Pozo e Hórreo en Espiñeiros (CX23-02)
- Conxunto Capela e casa en O Colexio (CX23-03)

NÚCLEOS RURAIS SINGULARES (NUCLEO SINGULAR-)

- Núcleo Rural Singular de O Colexio (Núcleo Singular-06)

ORIZÓN (Santa Comba)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- *Iglesia Parroquial de Santa Comba de Orizón (A24-01)*

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- *Casa de Quiñoa en Quintela (AC24-01)*

FORNOS (F-)

- *Forno en O Casariño (F24-01)*
- *Forno en Quintela (F24-02)*

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- *Pozo en Freinobal (P24-01)*

CRUCEIROS (C-)

- *Cruz en Santa Comba (C24-01)*
- *Cruz en Freinobal (C24-02)*
- *Cruz en Quintela (C24-03)*

CASTRO DE REI (San Xoán)

EDIFICACIÓNS RELIXIOSAS (A-)

- Igrexa Parroquial de Castro de Rei (A25-01)

EDIFICACIÓNS CIVÍS (AC-)

- Casa en Castro de Rei (AC25-01)
- Biblioteca en Castro de Rei (AC25-02)

MUÍÑOS (M-)

- Muíño en Castro de Rei (M25-01)

POZOS, FONTES, LAVADOIROS E BEBEDEIROS (P-)

- Pozo en Castro de Rei (P25-01)
- Pozo 1 en Castro de Rei (P25-02)
- Pozo 3 en Castro de Rei (P25-03)

CRUCEIROS (C-)

- Cruceiro en Castro de Rei (C25-01)

ÁREAS VERDES(X-)

- Carballeira en Castro de Rei (X25-01)

CONXUNTOS (CX-)

- Conxunto Cruceiro e Fonte en Castro de Rei
(CX25-01)

NOME: <i>Igrexa Parroquial de San Pedro de Bendia</i>	COORDENADAS UTM: 626006, 4781253	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular e cuberta a dúas augas con armazón de madeira e recuberta mediante pizarra; o piso e de laxas e bloques de granito. A fábrica de pedra recebada con morteiro de cemento. A fachada principal está realizada a base de sillares graníticos con un sainte na entrada principal e tamén present aunha ventá abucinada tallada nos bloques. Nas esquinas da fronte atopanse dúas pilastras de capitel clásico que delimitan a espadana. Esta componse de dous ócos no primeiro corpo, onde se albergan dúas campas, e un terceiro e no segundo rematado con acrotéreas e unha cruz de ferro. A capela maior e cudrangular con cuberta a catro augas o cal se accede através de un arco triunfal. Está igrexa encontrase nun adro, este consta de un cerramento de laxas de xisto.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A11-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: A Hermida	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (16)
MR-1 (21)
AP-2 (16)

NOME: <i>Casa con Mansarda en As Rozadas</i>	COORDENADAS UTM: 626464, 4781990	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto e sillares de granito huecos. Cuberta de pizarra a catro augas. As ventás e portas son de alumnio lacado en cor branco. Presenta balcóns voados por as súas fachadas, fabricados con base de granito e cerramento con unha varanda de fundición, tamén ten unha galería voada cerrada de carpintería de alumnio. Na cuberta encontrase unha bufarda con cuberta a de pizarra a dúas augas e dúas chimenas de xisto con remate na cumieira con pináculos. A casa encontrase cercada por un muro de cachotería de xisto rexuntado con morteiro de cemento con dúas columnas de granito e unha reixa de forxa.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC11-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Rozadas	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000


LEYENDA:	----- Contorno de Protección ————— Ben Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (16) AP-2 (14)
-----------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Casa con Escudo en As Rozadas (Pazo de Portobexán)</i>	COORDENADAS UTM: 626395, 4782214	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular e dúas plantas de altura con muros de mampostería de xisto á vista rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta é a dúas augas formada por pizarra de lousa no exterior e no interior con estrutura de madeira. Os ocos son de carpintería de alumnio e atópanse distribuídos uniformemente polas fachadas da edificación. Como elemento destacable temos a presenza dun escudo de gran factura estética, está situado na fachada principal da edificación susceptible de catalogación. Presenta un regular estado de conservación
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC11-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Rozadas	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: -O escudo ubicado nun muro da casa, terá a todosos efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (16)
AP-2 (14)

NOME: <i>Casa en As Rozadas</i>	COORDENADAS UTM: 626441, 4781986	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular con muros de cachotaría de xisto e na fachada principal a segunda altura está enfoscado con morteiro de cemento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira analogo material de cobertura. Os ócos teñen unha dintelería de grandes pedras de granito. Presenta unha chimenea de gran tamaño construída con laxes de xisto pero cun pináculo moi característico na cumieira da chimenea. Ten un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC11-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Rozadas	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIONS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de dous báculos de alumeado encastrados na fachada principal que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (16)
AP-2 (14)

NOME: <i>Casa con Escudo en A Hermida</i>	COORDENADAS UTM: 625583, 4780917	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular de dúas alturas, muros realizados en cachotaría de xisto. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira. Os ócos teñen unha dintelaría de grandes pedras de granito e como cerramento unhas ventás de alumnio lacado de cor branca. Na fachada principal ten presenza un escudo de gran factura estética. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC11-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Hermida	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: -Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, duns báculos de alumeado anclados nas fachadas que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno. -O escudo ubicado nun muro da casa, terá a todos os efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo.
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (21)

Nome: <i>Forno 1 en As Rozadas</i>	COORDENADAS UTM: 626395, 4782245	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular anexo a unha edificación tradicional, paredes de cachotería . Cuberta a unha auga de lousas redondeadas de pizarra, sobre estrutura de madeira. Non presenta alteración na súa envolvente exterior e, en xeral presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F11-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Rozadas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (16)
AP-2 (14)

NOME: <i>Forno 2 en As Rozadas</i>	COORDENADAS UTM: 626432, 4781997	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa construída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a dúas augas. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F11-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Rozadas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- - - - - Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (16)
AP-2 (14)

NOME: <i>Forno en Cornide-O Campo</i>	COORDENADAS UTM: 624972, 4781146	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona,a cuberta é a unha auga de placas de fibrocemento que apoia edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrease na edificación anexa construída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a dúas augas con pizarra . Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F11-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cornide-O Campo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido ,a cuberta do forno feita con placas de fibrocemento e tamén un muro da edificación anexa feito de fábrica de ladrillo sen revestir. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución das disconformidades mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (21)
AP-2 (15)

Nome: <i>Forno 1 en A Hermida</i>	COORDENADAS UTM: 626407, 4781273	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Forno de planta semicircular cosnstruido con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en lousa sobre unha estrutura de madeira a cal se apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros. Presenta un regular estado de conservación debido unha falta de mantemento que proboca un esceso de vexetación sobre todo na cuberta que pode ocasionar danos no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F11-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Hermida	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dunha chimenea de fabrica de ladrillo sen revestimento que se encontra na edificación anexa. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000


LEYENDA:	+++++ Contorno de Protección — Ben Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (16) AP-2 (16)
-----------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Forno 2 en A Hermida</i>	COORDENADAS UTM: 626279, 4781261	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Pequena edificación de unha altura con planta semicircular anexo a outra edificación pola cal se da entrada a dito forno, cerramentos de cachotaría de xisto, cuberta a unha agua con lousas pizarra como material cobertura. Na cuberta da edificación contigua aparece unha chimenea feita con laxas de xisto. O seu estado de conservación e bo debido a que ten signos de ser recentemente restaurado
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F11-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Hermida	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dunha parte do cerramento da edificación anexa que se encontra executada en fábrica de ladrillo carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (16)
AP-2 (16)

NOME: <i>Forno 3 en A Hermida</i>	COORDENADAS UTM: 625989, 4781186	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en lousa e apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros, na cuberta aparece tamen unha cheminea realizada en fabrica de ladrillo cun enfoscado de morteiro de cemento. Presenta un bo estado de conservación aínda que unha falta de mantemento provoca un escoso de vexetación. Non presenta deterioros na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F11-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Hermida	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (21)
AP-2 (16)

NOME: <i>Forno 1 en Vilaríño</i>	COORDENADAS UTM: 626494, 4779824	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a unha auga de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior, ademáis saída de fumes en fábrica cerámica sen revestimento, derivado de desafortunadas reformas realizadas no ben suceptible de protección cultural.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F11-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Vilaríño	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento e tamén a cuberta da edificación anexa feita de placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (21)
AP-2 (17)

NOME: <i>Forno 2 en Vilaríño</i>	COORDENADAS UTM: 626457, 4779756	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta rectangular realizada en mampostería de xisto á vista e cuberta a unha auga con pizarra. Presenta poucos ocos sendo o mais notable o que se atopa na fachada principal, consta dunha chimenea de fabrica de ladrillo sen revestir. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F11-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Vilaríño	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea feita en fabrica de ladrillo sen revestimento que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Bendia (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000


LEYENDA:	+++++ Contorno de Protección — Ben Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (21) AP-2 (17)
-----------------	---	---	------------------------

Nome: <i>Pozo en A Hermida</i>	COORDENADAS UTM: 625606, 4780914	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona e cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e lousas de pizarra como material cobertura. Ten unha pequena porta de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P11-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Hermida	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bendía (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- + + + + + Contorno de Protección
- — — — — Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (21)

NOME: <i>Cruceiro do Meson de Cornide</i>	COORDENADAS UTM: 624953, 4781276	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Cruceiro con baseamento formado por tres escaleiras de cachotería. A base e monolítica, de forma cúbica e coas aristas rebaixadas na parte superior. É de dobre altura. Ten unha inscrición parcialmente lexible que elude a unhas indulxencias. O fuste e monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas aristas rebaixadas no resto. Na cara superior do fuste están esculpidos en relieve os instrumentos da paixón. O capitel ten volutas nos vertices superiores das aristas. Unha cabeza de querubin decora a parte superior das suas catro caras. A cruz de sección cuadrangular e con aristas rebaixadas. No adverso aparece cristo co pé dereito sobre o esquerdo e coa cabeza inclinada sobre o lado dereito. No reverso aparece a Dolorosa
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C11-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cornide-O Campo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
PARROQUIA: Bendía (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (16)
AP-2 (15)

NOME: <i>Carballo en Cornide- O Campo</i>	COORDENADAS UTM: 624794, 4781284	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Carballo sin inxertar de porte recto libre, grandes dimensiones, diámetro de tronco de 1,20 m e perímetro 3,40m. Estado de conservación bo, excepto a presenza de feridas vellas de poda de gran tamaño sin cicatrizar pero sen presenza de fungos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>X11-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cornide- O Campo	TIPOLOXÍA: <i>Quercus robur</i> (Carballo)	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Bendía (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- - - - - Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (16)
AP-2 (15)

NOME: <i>Conxunto Casa Forno e Horreo en Cornide-O Campo</i>	LUGAR: Cornide-O Campo	PARROQUIA: Bendía (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira. Ten escaseza de ocos, os cales están bordeados por grandes dinteis de granito e a carpintería é de madeira e alumnio. Ten un estado de conservación regular debido a falta de mantemento das edificacións contiguas. (b).- Forno con planta semicircular e mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten unha chimenea na teitume feita de fábrica de ladrillo e un revestimento bastante deteriorado de morteiro de cemento. Presenta un bo estado de conservación. (c).- Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista , o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a catro augas. Consta dunhas escaleiras fabricadas en mampostería de xisto á vista para acceder ó interior do mesmo. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX11-01</i>	TITULADIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [624979, 4781317] (b).- Forno [624971, 4781300] (c).- Horreo [624963, 4781324]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advertirse a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do deterioro do revestimento da chimenea feita en fabrica de ladrillo e unha chimenea da casa feita con un tubo de fibrocemento que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



Casa




Forno



Horreo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (16) AP-2 (15)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto Casa Escudo, Palomar e Forno en Cornide-O Campo</i>	LUGAR: Cornide-O Campo	PARROQUIA: Bendía (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).-Edificación de planta rectangular con muros de cachotería de xisto. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remates nas esquinas da cumieira de pináculos de granito. Os ócos teñen unha dintelería de grandes pedras de granito e carpintería de madeira lacada de cor verde. Presenta un regular estado de conservación debido a falta de mantemento. Ten presenza na fachada principal un escudo en bo estado de conservación. (b).-Pombal de planta cadrada construído sobre a teitume doutra edificación. Carente de ocos a excepción da porta de acceso o mesmo a nivel da rasante e, na parte alta do mesmo, uns pequenos ocos por donde entran os animais, con cerramentos de pedra de xisto á vista, cuberta a catro augas con pizarra sobre estrutura de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación. (c).-Forno de planta semicircular cosnstruída con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en lousa e apoiada nunha edificación contigua e nos propios muro. Presenta un regular estado de conservación debido unha falta de mantemento que provoca un escoso de vexetación que pode ocasionar danos no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX11-02</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [624870, 4781350] (b).- Palomar [624871, 4781324] (c).- Forno [624849, 4781303]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -Advertírese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dunha chimenea feita de fibrocemento, un báculo de alumeado anclado acarón do escudo e a falta de revestimento dalgúns muros de edificacións do conxunto que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno. -O escudo ubicado nun muro da casa, terá a todos efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo. -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa con escudo



Palomar




Escudo



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (16) AP-2 (15)
----------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto Casa con forno e Pozo cerca de A Hermida</i>	COORDENADAS UTM: (a).- Casa [625199, 4781103] (b).- Pozo [625198, 4781092]	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: (a).- Casa de planta rectangular alongada, acaroada á edificación principal hai unha construción anexa e un forno semicircular de unha altura con cuberta a unha auga. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto. Cuberta de lousa a dúas augas, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. A carpintería exterior é metálica, fiestras oscilovatientes de dous corpos. Presenta un bo estado de conservación. (b).- Pozo que posúe unha estrutura exterior que o pecha. A estrutura é de base cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto e unha cuberta a unha auga de cantos de xisto. Acaroado a este encontramos dúas pías de pedra unha delas revestida con hormigón.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX11-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Hermida	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do revestimento de hormigón dunha das pías situada xunto o pozo que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución desta disconformidade que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
PARROQUIA: Bendía (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa con Forno



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (21)

NOME: <i>Conxunto Casa Escudo e Forno en A Hermida</i>	LUGAR: A Hermida	PARROQUIA: Bendía (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a). - A casa é de planta rectangular con muros de cachotería de laxas de xisto recercado con morteiro de cemento. Os ócos teñen como dinteis grandes pedras de granito e as ventás son de aluminio lacado de cor branca. Cuberta de pizarra a catro augas, remate na cumieira con pináculos de granito, que apoia sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Na fachada principal ten presenza un escudo que se encontra bastante deteriorado. (b). - Forno de estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto sen rexuntar. Cuberta a unha auga de pizarra que apoia no propio cerramento de este e na edificación anexa. O seu estado de conservación e bo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX11-04</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - Casa [626448, 4781478] (b). - Forno [626476, 4781476]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, das chimeneas do forno e da edificación anexa feitas en fabrica de ladrillo sen revestir que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno. -O escudo ubicado nun muro da casa, terá a todos os efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo. -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa con escudo




Forno



Escudo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000


LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (16) AP-2 (16)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Igrexa Parroquial de San Salvador de Ansemar</i>	COORDENADAS UTM: 629224, 4780455	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR, Q	DESCRIPCIÓN: O templo sufriu unha profunda reforma no ano 1962 conservando do interior soamente a capela maior e sancristía, a primeira de planta cuadrangular con teitume a catro vertentes rematado cunha sinxela cruz de ferro, mentres a sancristía se cobre a tres augas como material de cobertura lousa. A parte moderna do templo fórmano principalmente a nave e torre-campanario, a primeira de ceo raso pintado en branco; a torre- espadana formada por base cadrada e rematando con oco para unha única campá.Existe unha escultura de Cristo na Cruz duns dous metros de altura, tallado en madeira e que pertenceu ao anterior templo. Exteriormente pecha e á súa vez delimita o amplo adro un muro feito con bloques e varandas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A12-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Estrigueiras	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (22)
AP-2 (3)

NOME: <i>Casa en O Albarido-O Carril</i>	COORDENADAS UTM: 629105, 4781406	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular con muros de cachotaría de xisto recubertos con enfoscado de morteiro de cemento excepto nos perpiaños dos ocos onde están grandes pedras a vista sen revestimento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira analogo material de cobertura. Presenta un balcón voado na fachada principal o cal a súa e unha pedra de granito e o seu cerramento unha varanda de ferro. Ten un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC12-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Albarido-O Carril	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACÓNS: -Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de un báculo de alumeado anclado nunha das fachadas da casa que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:	+++++ Contorno de Protección — Ben Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17) AP-2 (87)
-----------------	---	---	---

NOME: <i>Casa con Forno en Picatelos</i>	COORDENADAS UTM: 628545, 4779737	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Casa de planta rectangular alongada, acaroada á edificación principal hai unha construción anexa e un forno semicircular de unha altura con cuberta a unha auga. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto rexuntados con morteiro de cemento. Cuberta de lousa a dúas augas, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. A carpintería exterior é metálica, fiestras oscilovatientes de dous corpos. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC12-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Picatelos	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- - - - - Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)
AP-2 (4)

NOME: <i>Horreo 1 en O Albarido-O Carril</i>	COORDENADAS UTM: 628792, 4781169	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre dúas cepas de cantería da zona. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo de cantería que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de canteiría. O seu estado de conservación é aceptable agás da escaleira que presenta algún chanzo caído.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H12-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Albarido-O Carril	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (22)
AP-2 (87)

NOME: <i>Horreo 2 en O Albarido-O Carril</i>	COORDENADAS UTM: 628862, 4780855	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre dúas cepas de cantería da zona recubertas por morteiro de cemento. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo de cantería que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de cantería. O seu estado de conservación é bo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H12-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Albarido-O Carril	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (22)
AP-2 (87)

NOME: <i>Horreo en O Curro</i>	COORDENADAS UTM: 629796, 4780081	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta retangular, situado encima dun muro de pedra, e de tipo mixto cos pes, laterais e escaleiras realizados en cachotaría de xisto e rexuntado por morteiro de cemento , o armazón da cámara está realizado en carpintería de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a catro augas e remate na cumieira con pináculos. Presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H12-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Curro	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (22)
AP-2 (3)

NOME: <i>Horreo en As Estrigueiras</i>	COORDENADAS UTM: 629324, 4780358	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, os pés, realizados en mampostería de xisto. Cuberta a catro augas de pizarra sobre estrutura de madeira. O corpo do armazón da cámara é de fábrica de ladrillo perforado.Carece de ocos agás o da entrada que esta cerrado por unha porta de madeira. Para o acceso existen unhas escaleiras feitas con chantos de xisto. Presentan un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H12-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Estrigueiras	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)
AP-2 (3)

NOME: <i>Horreo en A Madorra</i>	COORDENADAS UTM: 628844, 4779954	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre dúas cepas de cantería da zona recubertas por morteiro de cemento. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo de cantería que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de cantería. O seu estado de conservación é bo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H12-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Madorra	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)
AP-2 (4)

NOME: <i>Forno 1 en Lamas</i>	COORDENADAS UTM: 629786, 4781326	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta rectangular realizada en mampostería de xisto á vista e cuberta a unha auga con chantos de pizarra apoiado nos propios muros do forno e noutros muros que o acaroan. Presenta poucos ocos sendo o mais notable o que se atopa na fachada principal. Presenta un regular estado de conservación xa que e notable a vexetación existente no ben.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Lamas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:


- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (17)
AP-2 (1)

NOME: <i>Forno 2 en Lamas</i>	COORDENADAS UTM: 629563, 4781352	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona,a cuberta é a unha auga de pizarra que apoia edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa construída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a dúas augas con placas de fibrocemento. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Lamas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a cheminea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento e tamén a cuberta da edificación anexa feita de placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (17)
AP-2 (1)

NOME: <i>Fornos en O Albarido</i>	COORDENADAS UTM: 629131, 4781389	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno de planta semicircular cosntruido con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en lousa sobre unha estrutura de madeira a cal se apoiada nunha edificación contigua, feita nos mesmos materiais pero a cuberta esta feita en placas de fibrocemento, e nos propios muros. Presenta un regular estado de conservación debido unha falta de mantemento que provoca un esceso de vexetación sobre todo na cuberta que pode ocasionar danos no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Albarido-O Carril	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta da edificación anexa feita en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (17)
AP-2 (87)

NOME: <i>Forno 2 en O Carril</i>	COORDENADAS UTM: 628863, 4781156	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa constuída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a dúas augas na cal se encontra a chimena de dito forno. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: O Albarido-O Carril	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (22)
AP-2 (87)

Nome: <i>Forno 3 en O Albarido-O Carril</i>	COORDENADAS UTM: 628920, 4780883	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular anexo a unha edificación tradicional, paredes de cachotería de xisto rexuntadas con morteiro de cemento. Cuberta a unha auga de lousas redondeadas de pizarra. Non presenta alteración na súa envolvente exterior e, en xeral presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Albarido-O Carril	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)
AP-2 (87)

NOME: <i>Forno 4 en O Albarido-O Carril</i>	COORDENADAS UTM: 628651, 4780593	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno anexo a pequena edificación, estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto da zona rexuntados con morteiro. Cuberta a unha auga de lousa. Ten unha chimenea que sube acarón dun muro da edificación anexa, a edicación está contruida nos mesmos materiais pero a súa cuberta e de placas onduladas de fibrocemento. O seu estado de conservación e bo xa que ten signos de ser recentemente restaurada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Albarido-O Carril	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta da edificación anexa feita en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)
AP-2 (87)

Nome: <i>Forno 5 en O Albarido-O Carril</i>	COORDENADAS UTM: 628604, 4780564	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha planta, estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto da zona rexuntados con morteiro. Cuberta a unha auga de lousa. Ten unha chimenea a cal sale na cuberta da edificación anexa, a edificación está contruida nos mesmos materiais. O seu estado de conservación e bo xa que ten signos de ser recentemente restaurada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Albarido-O Carril	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, das chimeneas saintes na cuberta da edificación anexa que son de materiais discordantes. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (22)
AP-2 (87)

NOME: <i>Forno 1 en Cataxiña</i>	COORDENADAS UTM: 629735, 4780798	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa construída nos mesmos materiais e cuberta a unha auga tamén. Presenta un aceptable estado de conservación aínda que ten unha pequena greta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cataxiña	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (22)
AP-2 (2)

NOME: <i>Forno 2 en Cataxiña</i>	COORDENADAS UTM: 629746, 4780750	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en cachotería de xisto da zona, coa cuberta a unha auga de lousa e apoiada nunha edificación contigua e tamén se encontra nesta a chimenea de fábrica de ladrillo sen revestir. O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na súa volumetría exterior, soamente una falta de axeitado mantemento da cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-09</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cataxiña	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a chimenea que se encontra executada en fábrica ladrillo carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (22)
AP-2 (2)

NOME: Forno en O Curro	COORDENADAS UTM: 629777, 4780089	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación de unha altura con planta semicircular anexo a outra edificación pola cal se da entrada a dito forno, cerramentos de cachotaría de xisto, cuberta a tres augas con lousas pizarra como material cobertura. Na cuberta da edificación contigua aparece unha chimenea feita con un tubo de aceiro. O seu estado de conservación e bo debido a que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F12-10	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Curro	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dunha parte do cerramento da edificación anexa que se encontra executada en fábrica de ladrillo carente do adecuado revestimento, da chimenea feita con un tubo de aceiro e a cuberta da edificación anexa feita en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (22)
AP-2 (3)

NOME: <i>Forno 1 en As Estrigueiras</i>	COORDENADAS UTM: 629314, 4780389	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación de unha altura con planta semicircular e cuberta a unha auga. Encontrase anexo a outra edificación pola cal se da entrada a dito forno, cerramentos de cachotaría de xisto, cuberta a dúas augas con lousas pizarra como material cobertura. Na cuberta da edificación contigua aparece unha chimenea feita en fabrica de cerámica sen revestimento. O seu estado de conservación é bo debido a que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-11</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Estrigueiras	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (22)
AP-2 (3)

NOME: <i>Forno 2 en As Estrigueiras</i>	COORDENADAS UTM: 629156, 4780316	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a unha auga de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior, ademáis saída de fumes en fábrica cerámica sen revestimento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F12-12</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Estrigueiras	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)
AP-2 (3)

NOME: <i>Pozo en Lamas</i>	COORDENADAS UTM: 629549, 4781331	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona e cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de pizarra como material cobertura a cal se apoia nunha edificación anexa e nos propios muros. Ten unha pequena porta de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P12-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Lamas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000


LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (1)

NOME: <i>Pozo en O Curro</i>	COORDENADAS UTM: 629856, 4780234	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Pozo que posúe unha estrutura exterior que o pecha. A estrutura é de base cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta é a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira. Péchase este mediante unha porta de alumnio lacado en cor branca. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P12-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Curro	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		




NOME: <i>Cruceiro de O Carril</i>	COORDENADAS UTM: 628796, 4780924	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: A base consta de tres chanzos de cachotería, a parte inferior está en mal estado de conservación. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. O capitel é moldurado rudamente. A cruz, de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas no resto. Os extremos dos brazos e da cabeceira son do tipo de cruz florenzada. No anverso aparece Cristo co pé dereito sobre o esquerdo e coa cabeza inclinada cara ao lado dereito.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C12-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Albarido-O Carril	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDÁ:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (22)
AP-2 (87)

NOME: <i>Cruceiro de O Curro</i>	COORDENADAS UTM: 629602, 4780393	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: A base está composta de tres chanzos de cachotería, e a parte inferior encóntrase parcialmente enterrada. A base monolítica, de forma cúbica e coas arestas rebaixadas na parte superior. Na cara noroeste aparece en relevo unha escena da paixón: Xesús coa cruz ás costas. Na outra cara aparece a seguinte inscrición que se le: "É DE JNOSOA/ANO DE 1886". O resto das inscricións son ilegíbles. O fuste monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. Na cara oeste aparecen esculpidos en relevo os instrumentos da paixón. A parte superior desta cara está decorada por unha custodia e as outras caras por un rombo. Unha cabeza de querubín ornamenta a parte superior das súas catro caras. No anverso aparece a figura de Cristo co pé dereito sobre o esquerdo e a súa cabeza está inclinada sobre o lado dereito. No reverso, aparece a Dolorosa.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C12-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Curro	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)
AP-2 (3)

NOME: <i>Conxunto Casa e Forno en Lamas</i>	COORDENADAS UTM: (a).- Casa [629563, 4781300] (b).- Forno [629539, 4781299]	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- A casa é de planta rectangular con muros de cachotería de laxas de xisto. Os ócos teñen como dinteis grandes pedras de granito e as ventás son de madeira lacada de cor marrón. Cuberta de pizarra a catro augas, remate na cumieira con pináculos de granito, que apoia sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. (b).- Forno de estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto sen rexuntar. Cuberta a unha auga de pizarra que apoia no propio cerramento de este e na edificación anexa. O seu estado de conservación e bo aínda que presenta na cuberta bastante vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX12-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Lamas	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. -Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de un báculo de alumeado e de cableado por a fachada que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (1)

NOME: <i>Conxunto Casa, Palomar e Horreo en O Albarido-O Carril</i>	LUGAR: O Albarido-O Carril	PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Casa de planta rectangular con dobre altura. Os cerramentos son de cachotería de xisto da zona, os bordos de portas e ventás bordeanse con perpiaños. Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira, pináculos de canteiría no cúmio. As carpinterías exteriores son metálicas lacadas. Presenta un bo estado de conservación. (b).- Edificación de planta rectangular dunha altura, muros de mampostería de xisto sen revestimento. Albergase neste un palomar con catro ocos para a entrada dos animais con chantos superiores e inferiores a ditos ocos. (c).- Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre dúas cepas de cantería da zona recubertas por morteiro de cemento. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo de cantería que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango e remate na cumieira con pináculos. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de canteiría. O seu estado de conservación é aceptable aínda que prolifera bastante vexetación nas escaleiras.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX12-02</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [629026, 4781158] (b).- Palomar [629013, 4781160] (c).- Horreo [628999, 4781149]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores. -O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. -Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido , de un báculo de alumeado colocado na fachada da casa e tamén de un mastil de antena que tapa un oco de entrada do palomar. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán as solucións mais acordes -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



Horreo




Palomar



Palomar

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (22) AP-2 (87)
----------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto Casa e Forno en Fonton</i>	COORDENADAS UTM: (a).- Casa [629855, 4780372] (b).- Forno [629872, 4780396]	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira. Ten escaseza de ocos, os cales están bordeados por grandes dinteis de granito e a carpintaría é de alumnio. Presenta un porche na fachada principal cuberto a tres augas con estrutura de madeira e pizarra como material de cobertura. Ten un estado de conservación bo aínda que é notable a falta de mantemento das edificacións contiguas. (b).- Forno con planta semicircular de unha altura. Muros realizados en mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX12-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Fonton	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de un báculo de alumeado nun muro da casa e distintos elementos de telecomunicacións anclados a fachada que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno. -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
 Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)
AP-2 (3)

NOME: <i>Conxunto Casa con Forno e Horreo en O Curro</i>	LUGAR: O Curro	PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e remate da cumieira con tella cerámica. Ten escaseza de ocos, os cales están bordeados por grandes dinteis de granito e a carpintaría é de alumnio. Ten un estado de conservación bo. (b).- Forno con planta semicircular e de unha altura. Os muros son de mampostería de xisto á vista. A cuberta e a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un bo estado de conservación. (c).- Hórreo de planta rectangular de morfoloxía asturiana, está soportado por catro piares de madeira, os tornarratos son lousas de gran dimensión, as vigas son de madeira e o armazón de táboas tamén de madeira. A cuberta a catro augas con material de cubrición de lousa arredondada e cun pináculo de remate da cumieira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX12-04</i>	TITULADIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [629842, 4780099] (b).- Forno [629852, 4780102] (c).- Horreo [629834, 4780070]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. -Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de un báculo de alumeado anclado nunha das paredes da casa que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno. -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.	
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Conxunto



Forno




Casa



Horreo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (22) AP-2 (3)
--------------	---	---	-----------------------

NOME: <i>Conxunto Casa, Forno e Horreo en A Madorra</i>	LUGAR: A Madorra	PARROQUIA: Ansemar (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR,	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos distribúense simetricamente polas fachadas os cales están bordeados por grandes dinteis de granito e a carpintaría é de madeira e alumnio. (b).- Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa. (c).- Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista rexuntado con morteiro de cemento , o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a catro augas. Consta dunhas escaleiras fabricadas en mampostería de xisto á vista para acceder ó interior do mesmo. En xeral, o conxunto ten un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX12-05</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [628982, 4780074] (b).- Forno [628994, 4780062] (c).- Horreo [628989, 4780071]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dun caseto anexo a casa realizado en fabrica de ladrillo sen revestir, dun baculo de alumeado e diversas conduccións ancladas as paredes da casa que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno. -O hórreo identificado terá a condición de BIC, daccordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense totalas demais obras que difiran das anteriores.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Conxunto



Forno




Casa



Horreo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000


LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (22) AP-2 (4)
--------------	---	---	-----------------------

NOME: <i>Igrexa Parroquial de San Salvador de Balmonte</i>	COORDENADAS UTM: 630442, 4781709	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRICIÓN: O presente templo foi edificado no século pasado, substituíndo a outro máis antigo xa documentado a mediados do s. XVIII. É unha igrexa clásica de planta de cruz latina con nave maior a dúas augas e sendas naves do cruceiro cubertas tamén a dúas augas; a sacristía está detrás da capela maior e sobre o frontis elévase a torre campanario de dous corpos: o principal con catro ocos e o superior con outros catro pequenos espazos. Decórana pináculos piramidais e molduras biseladas. Retablo maior neoclásico, tallado a mediados do XIX. Os muros son de mampostería de xisto revestidos de morteiro e pintados de cor branca e gris, os ocos son escasos con carpintaría de madeira. O teitume é de lousas de pizarra sustentado sobre unha estrutura de madeira. Dita edificación recóllese no Catálogo pola condición de arquitectura relixiosa, presentando un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A13-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Valiña	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (17)

NOME: <i>Peto de Ánimas en A Valiña</i>	COORDENADAS UTM: 630414, 4781737	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRICIÓN: Pequena construción de carácter relixioso realizada en mampostería de xisto da zona . De planta rectangular, consta de dous corpos, a base que se eleva con aristas hiperbólicas ata a metade do volume, e o seguinte corpo, realizado sobre esta, con forma piramidal, un pequeno altar cun oco semicircular, e rematado na cima cuns pináculos pétreos. Presenta un estado de conservación de carácter medio.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A13-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Valiña	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (17)

NOME: <i>Casa con Balcón en O Suso</i>	COORDENADAS UTM: 630185, 4781284	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Construcción de planta rectangular de dúas alturas. O teitume é de pizarra sobre estrutura de madeira. Os cerramentos son de cachotería de xisto, revestidos con morteiro de cemento e pintados de cor branca, con sillares de granito nos ocos. Na fachada principal da casa presenta un balcón construído en madeira e con cerramentos de forxa, na segunda altura, que percorre todo o longo do edificio, esta estrutura susténtase por catro columnas de madeira que rematan na cuberta. Tanto a porta da entrada como as ventás son de madeira lacada. Atópase nun bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC13-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Suso	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (1)

NOME: <i>Casa con Pozo en A Valiña</i>	COORDENADAS UTM: 630618, 4782103	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto con recercado de ocos. A cuberta é a catro augas, realizada en pizarra sobre estrutura de madeira e apoia en muros de carga. A presenza de ocos é regular e repántese uniformemente por toda a fachada, formados por sillares de granito e por carpintería de aluminio lacado branco. Representa unha edificación de singular factura arquitectónica pola presenza dunha escalinata no centro da fachada principal que da acceso á casa. No exterior, hai un patio pisado en laxas de pizarra e un pozo de planta rectangular con brocal realizado en mampostería de xisto cun arco metálico e polea para subi-lo cubo. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC13-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Valiña	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


NR-17
AP-2 (7)

NOME: <i>Forno 1 en Vilaseñor</i>	COORDENADAS UTM: 630036, 4780919	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular, cerramentos de mampostería de xisto á vista e cuberta a unha auga con fibrocemento como material cobertura coa chimenea na edificación anexa fabricada con fabrica de ladrillo sen revestir. O seu estado de conservación non manifesta deterioros estruturais nin morfolóxicos, aínda que, en certa parte, presenta sinais de escaso mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F13-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Vilaseñor	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade coas características tradicionais propias do ben protexido, neste caso, a cuberta de fibrocemento e a chimenea de ladrillo sen revestir. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a substitución ou revestimento da cuberta e da chimenea -en estética e materias- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDIA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)
AP-2 (1)

NOME: <i>Forno 2 en Vilaseñor</i>	COORDENADAS UTM: 630095, 4781093	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular co teito medio reducido. Os muros estan realizados en cachotería de xisto da zona, coa cuberta a unha auga de lousa e apoiada nunha edificación contigua tamen presenta unha chimenea fabricada en material cerámico sen revestimento. O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na súa volumetría exterior, soamente una falta de axeitado mantemento que facilita a proliferación de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F13-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Vilaseñor	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade coas características tradicionais propias do ben protexido, neste caso, a chimenea de ceramica sen revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a substitución ou revestimento da chimenea -en estética e materias- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (22)
AP-2 (1)

NOME: <i>Pozo en Vilaseñor</i>	COORDENADAS UTM: 630207, 4781250	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona e cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e lousas de pizarra como material cobertura. Ten unha pequena porta de madeira. Presenta un bo estado de conservación xa que hai sinais de foi recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P13-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Vilaseñor	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDIA:



Contorno de Protección



Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)

AP-2 (1)

NOME: <i>Conxunto Casa, Pozo e Forno en O Suso</i>	LUGAR: O Suso	PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto con recercado de ocos. A cuberta é a catro augas, realizada en pizarra sobre estrutura de madeira e apoia en muros de carga. A presenza de ocos é regular e repántese uniformemente por toda a fachada, sendo estes de aluminio lacado branco. É de destacar e o aire maxestoso de antano que desprende, feito ligado a que conserva unhos magníficos xardíns o seu arredor. (b).- Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona e cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e de pizarra como material cobertura. (c).- Edificación de planta rectangular e dunha altura, realizada en mampostería de xisto con ocos escasos de pequenas dimensións, a cuberta é de pizarra a unha auga sustentada por estrutura de madeira. Anexo a esta, hai un forno de planta semicircular, con acceso só dende o interior, realizado en mampostería de xisto e con cuberta a unha auga de pizarra e estrutura de madeira. O conxunto presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX13-01</i>	TITULADIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [630228, 4781291] (b).- Pozo [630218, 4781282] (c).- Edificación e Forno [630204, 4781282]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
DEMAIS INDICACIÓNS: Advertirse a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de que as chimeneas existentes no conxunto carecen de revestimento e tamén un báculo de alumeado nunha das fachadas. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense totalas demais obras que difiran das anteriores.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



Edificación e Forno




Pozo



Vista xeral do conxunto

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17) AP-2 (1)
----------------	---	---	-----------------------

NOME: <i>Conxunto Casa, Capela, Forno e Hórreo de Zacariade</i>	LUGAR: A Valiña	PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta cadrada e dúas alturas. A cuberta é a catro augas, realizada en pizarra sobre estrutura de madeira apoiada en muros de cachotería sentados sobre barro con esquinas e ocos remarcados en bloque de granito. A presenza de ocos é regular e repártense uniformemente por toda a fachada, sendo estes de aluminio lacado branco, con catro balcóns, un en cada fachada. (b).- Capela vinculada ao conxunto da casa de Belmonte. Mandouna facer no século XIX o párroco de O Salvador de Belmonte. De planta rectangular, con muros realizados con fábrica de laxas de xisto pizarroso e teitume a dúas vertentes de lousa de pizarra, sendo estrutura de madeira no interior que apoia nos muros de carga. A prolongación da cuberta gorece un pequeno adro que protexe a entrada. O campanario é moi sinxelo, dun so oco e rematado nunha cruz de ferro. (c).- Estrutura semicircular de cachotería de xisto da zona, coa cuberta a un auga, de pizarra e apoiada nunha edificación contigua. (d).- Hórreo de planta rectangular, os pés, realizados en mampostería de xisto, intúense xa que, actualmente, o oco que hai entre eles está só aberto pola parte de diante, realizado en fábrica de ladrillo cerámico e morteiro. Cuberta a catro augas de pizarra sobre estrutura de madeira. O corpo do armazón da cámara é de fábrica de ladrillo perforado e no espazo que hai diante, tres columnas que sustentan a cuberta e un murete de pouca altura, feitos en fábrica de ladrillo cerámico. Presentan un regular estado de conservación. DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores. O hórreo identificado terá a condición de BIC, daccordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX13-02</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa de Zacariade [630548, 4782240] (b).- Capela [630527, 4782252] (c).- Forno [630546, 4782272] (d).- Hórreo [630554, 4782267]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa de Zacareade



Capela




Forno



Hórreo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17) AP-2 (7)
--------------	---	---	-----------------------

NOME: <i>Conxunto Casa de Fontixón con Capela e Escudo</i>	LUGAR: A Valiña	PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a). - É unha das construcións máis grandes do concello. Edificación de planta cadrada e dúas alturas. A cuberta é a catro augas, realizada en pizarra sobre estrutura de madeira apoiada en muros de mampostería de xisto con revocos de morteiro. A presenza de ocos é regular e repártense uniformemente por toda a fachada, sendo estes de carpintería de madeira, cun balcón con reixería artística de ferro forxado na fachada principal. O fumeiro, de base cadrada, formado por tres corpos é un dos máis voluminosos neste tipo de edificacións. A muradela que delimita o amplo patio foi moi alterada nalgúns tramos e noutros nin sequera existe. A ela dáballe acceso un amplo portalón de marcada liña neoclásica propia da arquitectura francesa de finais do s. XVIII. Dende o patio, unha serie de portalóns dan acceso a outras dependencias de ingreso ao propio edificio. (b).- Nave de planta cadrada soldada a outra edificación da mesma casa que lle confire un aire moi provenzal. A cuberta é a dúas vertentes, realizada en fibrocemento sobre estrutura de madeira. A media altura da fachada frontal, ten outra cuberta sustentada por dúas columnas que gorece un pequeno adro. Nun dos flancos ten un pequeno oco adintelado para iluminación. Posúe na parte superior unha cruz de ferro. A edificación está realizada con muros de mampostería de xisto e revocos de morteiro. No extremo esquerdo da fachada principal, na parte superior, ten un escudo heráldico tallado en bloques de granito.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX13-03</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa de Fontixón [630623, 4782456] (b).- Capela con Escudo [630600, 4782463]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.				DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, das cubertas da capela e dunha parte da casa feitas de placas de fibrocemento, un báculo de alumeado nunha das fachadas e unha edificación anexa a casa carante de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores. O escudo ubicado nun muro da ermida, terá a todosos efectos no presente Catálogo a condición de BIC.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa de Fontixón



Capela




Escudo



Vista xeral do conxunto

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17)
----------------	---	---	-----------

NOME: <i>Conxunto de Casa, Capela, Hórreo e Teixo en O Suso</i>	LUGAR: O Suso	PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a). - Antigo pazo foi amplamente reformado cara o primeiro cuarto deste século, derribándolle a torre, que xa non prestaba servizo algún e estaba derrumbándose. Era de planta cadrangular e de fábrica de xisto, cuberta a cuatro augas. A primeira planta estaba casi semisoterrada con marcado carácter defensivo e ventás saeteras, mentres que as outras, de aproximadamente 3 metros de alto cada unha, acollían as demais estancias. O edificio actual ten dúas plantas e un faiado ciego. Na planta baixa sitúase a cocíña e as dependencias do servizo. Na alta, as habitacións e cuartos.a. Nela atopamos unha solaina cuberta por unha prolongación da teitume que apoia en cinco columnas pétreas. Escudo heráldico disposto no medio das dúas ventás do corpo superior na fachada sur, talladas en varios bloques de granito. Presenta no seu perímetro unha cornixa moldurada. O campo do escudo atópase circundado con abundante decoración floral moi barroco. (b). - É un sinxelo templo de nave rectangular cuberta a dúas vertentes, muros de laxes de xisto con enfoscado de morteiro. Un arco triunfal de medio punto construído con laxes de pizarra e xunta de cemento soportado en simples capiteles, cuberta a dúas augas e remate en pináculo. A sacristía levántase na parte sur, máis baixa que o resto da fábrica. Fachada principal lisa con porta adintelada e espadana de estrutura de formigón. (c). - Antigo hórreo asturiano de planta cadrada formado por unha cámara de madeira apoiada en catro pegollos pétreos, cun oco na parte frontal que permite o acceso a el. A cuberta é de lousas de pizarra sobre estrutura de madeira a catro augas. Na parte dianteira hai unhas escaleiras de fábrica de xisto que conducen á entrada do mesmo. (c). - Teixo recoñecido como árbore senlleira en virtude do Decreto 67/2007 de 22 de Marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras co nome de "Teixo de Balmonte", tratándose dun teixo de grandes dimensións. O seu estado de conservación é bo sen presenza de fungos. O conxunto atópase nun estado medio ou regular de conservación debido a falta de mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX13-04</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Casa con Escudo</i> [630521, 4781296] (b).- <i>Capela</i> [630561, 4781321] (c).- <i>Hórreo</i> [630499, 4781307] (d).- <i>Teixo</i> [630484, 4781298]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico- Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
				DEMAIS INDICACIÓNS: No caso do pazo, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohibense totalas demais obras que difiran das anteriores. O escudo ubicado nun muro do pazo, terá a todos os efectos no presente Catálogo a condición de BIC. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. No caso da árbore senlleira estarase ao cumprimento das disposicións recollidas no Decreto 67/2007 de 22 de Marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa con Escudo



Capela



Teixo



Escudo




Hórreo



Teixo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17)
	 Conxunto Catalogado		

NOME: <i>Conxunto Casa, Hórreo, Forno e Demais Edificacións en A Torre</i>	LUGAR: A Torre	PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Casa de planta rectangular e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto, revogados con acabado cromático cor crema. A cuberta a catro augas é de pizarra sobre estrutura de madeira. (b).- O hórreo de planta rectangular, tipo mixto con os pés e laterais realizados en mampostería de xisto. As cepas son de gran altura e fan a función de estrutura de suxección, da porta de acceso ao conxunto, a modo de dintel. O armazón da cámara está realizado de doelas de madeira; a cuberta é de pizarra a dúas augas soportada por una estrutura de madeira, presenta dous pináculos de granito nos extremos. (c).- Forno de planta circular, muro de cachotería, cuberta a dúas augas de pizarra. (d).- Edificacions tradicionais de planta irregular, a unha altura, con cerramentos en mampostería de esquisto e cubertas a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Todo o conxunto presenta un estado de conservación adecuado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX13-05</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [629840, 4782055] (b).- <i>Hórreo</i> [629827, 4782064] (c).- <i>Forno</i> [629824, 4782058] (d).- <i>Demais Edificacións</i> [629854, 4782055]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todasas demais obras que difiran das anteriores. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Vista Xeral do Conxunto



Hórreo




Demais Edificacións



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (29)

NOME: <i>Conxunto de Casa Reitoral e Capela en A Torre</i>	LUGAR: A Torre	PARROQUIA: Balmonte (San Salvador)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Sábese que este edificio foi levantado en 1831 a pouca distancia da igrexa parroquial e do cemiterio. Planta rectangular con cuberta a catro augas de laxas de pizarra sobre estrutura de madeira que apoia nos muros. Construída con fábrica de xisto e bloques de mampostería granítica recercando ocos, <i>bufardas</i> e esquinas, consta de dúas alturas. A fachada principal foi levemente modificada, os ócos están uniformemente repartidos. Presenta un bo estado de conservación xa que hai sinais de rehabilitación. (b). A capela forma parte da casa, actualmente cuberta a dúas augas con teitume de chapa de fibrocemento sobre estrutura de madeira. Os muros son de mampostería de xisto. Actualmente atópase en mal estado de conservación ao ter a maior parte da cuberta sen material de cobertura, ademais da vexetación que cobre parcialmente o elemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX13-06</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Casa Reitoral</i> [629851, 4782140] (b).- <i>Capela</i> [629838, 4782147]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa Reitoral, fachada posterior




Casa Reitoral, fachada principal



Capela

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17) AP-2 (7) (29)
--------------	---	---	----------------------------

NOME: <i>Igrexa Parroquial de Santiago de Viladonga</i>	COORDENADAS UTM: 630607, 4779881	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRIPCIÓN: Edificación cunha planta rectangular e outra cuadrangular realizadas en cachotaría de xisto recuberta de morteiro de cemento. A cobertura realízase a dous e a catro augas respectivamente con lousa sobre estrutura de madeira. Presenta bastantes ocos polas fachadas laterais. Ten unha espadana con dous ocos inferiores os cales albergan respectivas campás, enriba encóntrase outro oco e esta rematase cunha cruz de ferro, nos extremos inferiores da campá hai dous pináculos de granito. Nun lateral presenta ademais da outra espadana sen campás e o remate superior é unha cruz de ferro. Para o acceso á espadana conta cunhas escaleiras laterais realizadas en pedra. Podese apreciar tamén no adro unha pía de bautismo de granito. Esta igrexa encontrase dentro de un adro no cal se encontra tamén un vello palco de festa. Presenta un bo estado de conservación,
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A14-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Viladonga	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)