

O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPAL DE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:

Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor

Rubén Cobas,

Enxeñeiro Agrónomo

Cristina Aguado

Arquitecta

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor




NOME: <b>Casa en A Casela</b>	COORDENADAS UTM: 631108, 4779516	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRICIÓN:</b> Edificación de gran volumetría de planta rectangular con dúas alturas, muros de mampostería de xisto á vista rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta é a catro augas formada por pizarra de lousa no exterior e no interior con estrutura de madeira, remate con pináculos na cumieira. Os ocos son de carpintería de aluminio e madeira, atópanse distribuídos uniformemente polas fachadas da edificación. Presenta un bo estado de conservación
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>AC14-01</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Casela	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIONES:
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demás obras que difirán das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)  
AP-2 (80)




NOME: <b>Casa con Fornos en A Casela</b>	COORDENADAS UTM: 630938, 4779526	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIÓN: Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta quebrada , con lucernarios, é de pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos distribuense simetricamente polas fachadas os cales están bordeados por dinteis de granito e a carpintería é de madeira e aluminio. Nunha das fachadas encontrase un bacón voado cerrado con unha varanda. Acaroados a casa existen dous fornos con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista rexuntado con morteiro. As cubertas son un a unha auga e o outro a dúas con lousa sobre estrutura de madeira. Cada un ten un único oco o cal ten acceso po-las edificaciós anexas. Presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>AC14-02</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Casela	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓN: -No caso da casa, poderanxe permitir as obras correspondientes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demás obras que difiran das anteriores
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demás obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)  
AP-2 (80)




NOME: <i>Hórreos en A Rúa de Arriba</i>	COORDENADAS UTM: 630743, 4779547	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de pedra á vista e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintaría de madeira, o cal se accede mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>H14-01</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Rúa de Arriba	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinariase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)  
AP-2 (80)



<b>NOME:</b> <i>Forno en A Rúa de Arriba</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 630829, 4779759	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PPA	<b>DESCRICIÓN:</b> Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de bloques de hormigón e cuberto a dúas augas. Presenta un aceptable estado de conservación, ainda que os muros están parcialmente recubertos de vexetación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <i>F14-01</i>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> A Rúa de Arriba	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do cerramento da edificación anexa realizada en bloques de hormigón carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacendo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
<b>PARROQUIA:</b> Viladonga (Santiago)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)  
AP-2 (80)


NOME: <b>Forno en O Campo</b>	COORDENADAS UTM: 630482, 4779425	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRICIÓN:</b> Forno de planta semicircular cosntruido con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en placas de fibrocemento sobre pizarra e esta sobre unha estrutura de madeira a cal se apoia nunha edificación contigua, feita nos mesmos materiais pero a cuberta a dúas augas, e nos propios muros. Presenta un regular estado de conservación debido unha falta de mantemento que provoca un exceso de vexetación sobre todo na cuberta que pode ocasionar danos no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>F14-02</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Campo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta do forno e da edificación anexa realizada en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demás obras que difiran das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)  
AP-2 (80)


<b>NOME:</b> <b>Forno 1 en O Rodao</b>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 630648, 4779392	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRIPCIÓN:</b> Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos de argamasa, O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. A cuberta a unha auga con chantos de pizarra a saída de fumes construída en fábrica cerámica a medio revestir. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na sua volumetría exterior.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>F14-03</b>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> O Rodao	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica a medio revestir. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacendo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
<b>PARROQUIA:</b> Viladonga (Santiago)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)  
AP-2 (80)


<b>NOME:</b> <i>Forno 2 en O Rodao</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 630674, 4779313	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRIPCIÓN:</b> Forno anexo a pequena edificación, estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto da zona. Cuberta a unha auga de lousa . O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na sua volumetría exterior, ten un enfoscado no seu exterior de morteiro de cemento.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <i>F14-04</i>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> O Rodao	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do enfoscado dos muros en morteiro de cemento. Polo anterior, as futuras intervencións previstas no ben protexido, dacendo co nivel de protección establecido, incluirá a sustitución do revestimento -en estética e materias- ca entidade tradicional do lugar.
<b>PARROQUIA:</b> Viladonga (Santiago)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demás obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)  
AP-2 (80)



NOME: <b>Forno en A Cova</b>	COORDENADAS UTM: 630255, 4779213	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRICIÓN:</b> Forno de planta semicircular cosntruido con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en lousa sobre unha estructura de madeira a cal se apoia nunha edificación contigua, feita nos mesmos materiais, e nos propios muros. Presenta un regular estado de conservación debido unha falta de mantemento que provoca un exceso de vexetación sobre todo na cuberta que pode ocasionar danos no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>F14-05</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Cova	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONES:
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**


 Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**


 MR-1 (22)  
AP-2 (80)


NOME: <b>Forno en Montebon</b>	COORDENADAS UTM: 629843, 4778862	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa constituída nos mesmos materiais e cuberta a unha auga tamén. Presenta un aceptable estado de conservación ainda que ten unhas pequenas gretas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>F14-06</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Montebon	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)  
AP-2 (81)



<b>NOME:</b> <i>Forno en Salcedo</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 631024, 4778085	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRIÓN:</b> Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta cadrada. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira, na cuberta encontrase unha chimenea feita en fabrica de ladrillo. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de material de mampostería á vista e cuberto a dúas augas con lousa. Presenta un aceptable estado de conservación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <i>F14-07</i>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> Salcedo	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea do forno feita en fabrica de ladrillo carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
<b>PARROQUIA:</b> Viladonga (Santiago)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (27)  
AP-2 (82)


NOME: <b>Lavadero en A Casela</b>	COORDENADAS UTM: 631098, 4779537	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIÓN: Fonte- lavadoiro e bebedeiro de planta rectangular, realizado en hormigón, compone este pos tre pías entreconectadas entre elas. No lateral encontrase un lavadeiro con dúas bases inclinadas. Na fronte hai un muro de hormigón no cal esta encastrado o cano por onde emana a auga. Encontrase nun bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>P14-01</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Casela	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (22)  
AP-2 (80)



NOME: <b>Fonte en O Campo</b>	COORDENADAS UTM: 630518, 4779402	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP, Q	<b>DESCRICIÓN:</b> Fonte- lavadoiro e bebedeiro de planta rectangular, realizado en hormigón, ten nos laterais unha lousa inclinada para o lavadoiro e este esta protexido por uns tubos de ferro. Hai un cano que emana auga sobre unha primeira pía e dende hay pasa a catro bebedoiros que se encontran colocados diante desta. Encontrase nun bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>P14-02</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Campo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (22)  
AP-2 (80)


<b>NOME:</b> <i>Pozo en A Cañoteira</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 630102, 4779342	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> Pozo que posúe unha estrutura exterior que o pecha. A estrutura é de base cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta é a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira. Péchase este mediante unha porta de madeira. Ten un lavadoiro feito con mampostería de xisto con revocos de morteiro de cemento. Presenta un bo estado de conservación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <i>P14-03</i>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> A Cañoteira	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b>
<b>PARROQUIA:</b> Viladonga (Santiago)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (22)  
AP-2 (80)


NOME: <b>Pozo en A Cova</b>	COORDENADAS UTM: 630317, 4778902	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona e cuberta a duas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de pizarra como material cobertura a cal se apoia nos propios muros. Ten unha pequena porta de aceiro galvanizado. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>P14-04</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Cova	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONES:
PARROQUIA: Viladonga (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demás obras que difirán das anteriores.		

## DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



## DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:


 Contorno de Protección  
 Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

 MR-1 (22)  
 AP-2 (80)


NOME: <b>Forno en A Prazuela</b>	COORDENADAS UTM: 628060, 4775276	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRICIÓN:</b> Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona e rexuntado con morteiro de cemento, a cuberta é unha auga de pizarra que apoia edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa constuída nos mesmos materiais pero con unha cuberta feita con placas de fibrocemento. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>F15-01</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Prazuela	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta da edificación anexa feita de placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ludrio (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (30)  
AP-2 (32)



<b>NOME:</b> <i>Forno en A Aldea de Baixo</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 627942, 4775327	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRICIÓN:</b> Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos de argamasa. O forno carece de ocos, agás ou da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. A cuberta a unha auga con chantos de pizarra. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na sua volumetría exterior ainda que por falta de mantemento prolifera a vexetación na cuberta.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>F15-02</b>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> A Aldea de Baixo	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta da edificación anexa feita en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
<b>PARROQUIA:</b> Ludrio (Santa María)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demás obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (30)  
AP-2 (32)


NOME: <b>Forno en O Vilar</b>	COORDENADAS UTM: 628057, 4774882	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]</i> : SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> Forno de planta semicircular construído con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en lousa sobre unha estructura de madeira a cal se apoia nunha edificación contigua, feita nos mesmos materiais, e nos propios muros. Ten unha chimenea a cal ten saída pola edificación anexa feita e con ladrillo cerámico. Presenta un regular estado de conservación debido unha falta de mantemento que provoca un exceso de vexetación sobre todo na cuberta que pode ocasionar danos no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>F15-03</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	<b>DEMAIS INDICACIONES:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída de fumes feita en ladrillo cerámico carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ludrio (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (30)  
AP-2 (32)


<b>NOME:</b> <i>Forno en Somedo</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 627337, 4775289	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SR/PP	<b>DESCRIPCIÓN:</b> Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira, na cuberta encontrase unha chimenea feita en fabrica de ladrillo. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de material de mampostería á vista e cuberto a dúas augas con lousa. Presenta un aceptable estado de conservación ainda que existe bastante vexetación na cuberta que pode ocasionar danos no futuro.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <i>F15-04</i>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> Somedo	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea do forno e dunha edificación anexa feitas en fabrica de ladrillo carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
<b>PARROQUIA:</b> Ludrio (Santa María)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (29)  
AP-2 (33)


NOME: <b>Lavadoiro en A Aldea de Baixo</b>	COORDENADAS UTM: 627932, 4775341	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRICIÓN:</b> Fonte-lavadoiro de planta rectangular, realizado en morteiro de xisto con rexuntado de morteiro de cemento, nun dos laterais da pia inclinado e apoiado no baseamento da cuberta. Na parte posterior hai un muro ornamental donde se encontran canos que emanen auga que cae sobre esta. A cuberta esta formada por estrutura de madeira e lousas de pizarra a dúas augas, sustentada por columnas de forma cadrada de madeira e estas apoiaadas sobre un baseamento de xisto. Presenta un bo estado de conserización xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>P15-01</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Aldea de Baixo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ludrio (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demás obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**


**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

 Contorno de Protección  
 Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

 MR-1 (30)  
 AP-2 (32)


NOME: <b>Pozos en Somedo</b>	COORDENADAS UTM: a.-627353, 4775295 b.-627365, 4775303	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]</i> : SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> Pozos de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona un deles rexuntao con morteiro de cemento. Teñen cada un unha cuberta a duas augas realizada sobre estrutura de madeira e lousas de pizarra como material cobertura. Cerranse con unha pequena porta de madeira.O forno (b) ten signos de ser recentemente restaurado. Presentan un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>P15-02</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Somedo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ludrio (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (29)  
AP-2 (33)


<b>NOME:</b> <b>Cruz de Somedo</b>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 627537, 4775342	<b>CLASIFICACIÓN DEL SOLO</b> [Ben catalogado]: SR/PP	<b>DESCRIPCIÓN:</b> É unha cruz de pedra de xisto de grandes dimensions, realizada nunha soa peza, e coñecida no lugar como "Cruz do cambeiro". Presenta un bo estado de conservación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>C15-01</b>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> Somedo	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos os efectos, a condición de BIC.
<b>PARROQUIA:</b> Ludrio (Santa María)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LENDa:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (29)  
AP-2 (33)



<b>NOME:</b> <b>Conxunto Casa e Cruceiro de Alduara</b>	<b>COORDENADAS UTM:</b> (a).- Casa [627912, 4775189] (b).- Cruceiro [627919, 4775188]	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRIPCIÓN:</b> (a).- Casa de planta rectangular con forma de "L" de dobre altura. Os cerramentos son de cachotería de xisto da zona, os bordos de portas e ventás bordeanse con grandes perpiños de granito. Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira, pináculos de canteira no cúmio. As carpinterías exteriores son de madeira lacadas. Presenta un bo estado de conservación. (b).- O cruceiro está asentado nun muro de cachotería. A base monolítica, de forma cúbica e coas arestas rebaixadas na parte superior. O fuste monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. A cruz e moi sinxela debido a que ten so as arestas rebaixadas nos extremos e carece de imaxes. Presenta un bo estado de conservación ainda que o muro no que se asenta encontrase un pouco derruido.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>CX15-01</b>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> Alduara	<b>TIPOLOXÍA:</b> Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> No caso da casa, poderan permitir as obras correspondentes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demás obras que difiran das anteriores. O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos los efectos, a condición de BIC.
<b>PARROQUIA:</b> Ludrio (Santa María)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demás obras que difiran das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**


Casa


**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

 Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

 MR-1 (30)  
AP-2 (32)


<b>NOME:</b> <b>Conxunto Igrexa Parroquial de Santa María de Ludrio e Cruceiros</b>	<b>LUGAR:</b> A Prazuela	<b>PARROQUIA:</b> Ludrio (Santa María)	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO</b> [Conxunto catalogado]: SR/PP, Q	<b>DESCRICIÓN:</b> (a).- A igrexa foi edificada sobre unha estación arqueolóxica e o seu ámbito ainda denominase Terreos do Castro. O templo pode datarse no s. XVIII, renovándose durante o século seguinte e volvendo restaurarse en datas moi próximas. Consta de nave rectangular cuberta a dúas vertentes, de lousa e renovada armazón de madeira e piso de granito; arco triunfal de medio punto con imposta que facilita o acceso á capela maior de planta rectangular, algo máis elevada que o resto da fábrica. Con falso teito de madeira vernizada. A sancristía no lateral esquerdo é un engadido realizado en 1896. O frontis é liso, con remarques pétreos na porta principal e nas esquinas. Presenta na porta secundaria unha inscrición no dintel datada de 1896.  (b),(c),(d).- Cruceiros con baseamentos de cahotaría de granito. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. Os extremos dos brazos e da cabeceira son do tipo de cruz florenzada. Nalgúns deles existen imaxes de cristo e da dolorosa, e tamén no fuste inscritos os instrumentos da paizón.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>CX15-02</b>	<b>TITULATIDADE:</b> Privado	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT		
<b>BENS CONSTITUTIVOS [UTM]:</b> (a).- Igrexa [628037, 4775190] (b).- Cruceiro [628017, 4775185] (c).- Cruceiro [628015, 4775178] (d).- Cruceiro [628032, 4775197]	<b>TIPOLOGÍA:</b> Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presente catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación E restauración; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demás obras que difirian das anteriores.

**DOCUMENTACIÓN FOTGRÁFICA:**


Igrexa



Pia



Cruceiro




Documento aprobado en sesión plenaria de 9 Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa Fernández Legaspí. 3.294 Páginas



Cruceiro



Cruceiro

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LENDAS:**


- Contorno de Protección
- Conxunto Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:**

- MR-1 (30)
- AP-2 (32)

<b>NOME:</b> <i>Igrexa Parroquial de San Estevo de Loentia</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 625147, 4778052	<b>CLASIFICACIÓN DEL SOLO</b> [Ben catalogado]: SNR, Q	<b>DESCRIPCIÓN:</b> Igrexa datada da segunda metade do s. XVIII, estando a súa fábrica na actualidade bastante alterada respecto á orixinal. Consta dunha sinxela nave rectangular cuberta a dúas vertentes con armazón de madeira e lousa. Unha porta no lateral dereito facilita o acceso a esta. A capela maior, de planta cuadrangular, é de maior anchura que a nave e posúe un arco triunfal de medio punto realizado en bloque de granito. Cuberta a catro augas con armazón de madeiras e táboas soportadas no centro por unha sorte de florón de clave de castaño. A sancristía está detrás desta capela a cuberta desta e a tres augas. Frontis de cachotaría e bloques graníticos, con ampla porta de acceso e ventanal rectangular. Espadana sinxela en granito labrado, na cal se encontran dous ocos que albergan senllas campás e remate con pináculos e cruz de ferro. A igrexa encontrase dentro de un adro o cal está cercado por un muro de mampostería de xisto.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>A16-01</b>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> Pontellas- A Igrexa	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Arquitectónico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b>
<b>PARROQUIA:</b> Loentia (San Estevo)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demás obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LENDAS:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado


**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (26)  
AP-2 (93)



<b>NOME:</b> <i>Capela da Casa de Xisto</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 625297, 4777106	<b>CLASIFICACIÓN DEL SOLO</b> [Ben catalogado]: SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> Pequena edificación de planta rectangular realizada en cachotaría de xisto rexuntada de morteiro de cemento. Cuberta a dúas augas con teiture de lousa sobre estrutura de madeira. Na parte frontal da capela ten tallado no mármore unha especie de cáliz que se apoia sobre o lintel da porta. Presenta un regular estado de conservación xa que a cuberta se encontra parcialmente derruida e a falta de mantemento facilita a aparición de vexetación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <i>A16-02</i>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> Os Vales	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Arquitectónico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b>
<b>PARROQUIA:</b> Loentia (San Estevo)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LENDÁ:**


 Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

 MR-1 (26)  
AP-2 (91)


NOME: <b>Casa con Chimenea en Os Carballás</b>	COORDENADAS UTM: 625492, 4777652	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRIÓN:</b> Casa de planta rectangular con dúas alturas, muros de cachotería de xistos revogados con argamasa. Cuberta de lousas de pizarra a catro augas con remate na cumieira de pinaculos de granito. O ocos están distribuídos simetricamente polas fachadas estando compostos por grandes pedras de granito como dintelería. Destaca a gran cheminea remates de lousas na saída de fumes. Presenta un aceptable estado de conservación, salvo pequenos deterioros polo paso do tempo nos revocos e nas carpinterías.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>AC16-01</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Carballás	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	<b>DEMAIS INDICACIÓN:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dos muros sen revestimento e a cuberta de placas de fibrocemento dunha edificación anexa a casa, que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución que sexa acorde - en materiais, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Loentia (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**


Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (26)  
AP-2 (92)


<b>NOME:</b> <i>Casa con Forno en Pontellas-A Igrexa</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 625869, 4778430	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRIPCIÓN:</b> Casa de planta rectangular alongada, acaroada á edificación principal hai unha construcción anexa e un forno semicircular de unha altura con cuberta a unha auga con placas de fibrocemento e tamén se atopa nesta unha chimenea feita de fabrica de ladrillo sen revestir. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto rexuntados con morteiro de cemento de cor branca. Cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. A carpintería exterior é metálica, fiestras corredeiras de dous corpos. Presenta un bo estado de conservación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>AC16-02</b>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> Pontellas-A Igrexa	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Arquitectónico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIONES:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea do forno feita en fábrica de ladrillo carente de revestimento e tamén a cuberta do forno e da edificación anexa feita con placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondentes ao nível de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
<b>PARROQUIA:</b> Loentia (Santo Estevo)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (26)  
AP-2 (93)


NOME: <b>Casa con Forno en Os Vales</b>	COORDENADAS UTM: 625403, 4776882	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRIPCIÓN:</b> Edificación residencial formada por varias construcciones unidas, planimetría irregular de gran tamaño. Muros de cachotería de laxes de xisto da zona e sillería en bloque de granito con función portante dos ocos. Cuberta de pizarra a catro augas. Na cumieira rematada con lousas con forma de rombo e tamén con pináculos de granito. Presenta un balcón de granito que se apoia no chan sobre dúas columnas. Ademais localízase un forno acaraoado a un alpendre con cuberta a unha auga e muros de xisto. En canto ao seu estado de conservación non presenta nada reseñable.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>AC16-03</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Vales	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	<b>DEMAIS INDICACIONES:</b> -Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta dunha edificación anexa o forno feita con placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacendo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Loentia (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (26)  
AP-2 (91)



<b>NOME:</b> <i>Casa con Forno en Bouzaboa</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 624500, 4777357	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRIPCIÓN:</b> Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto enfoscados con morteiro de cemento e pintados. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos distribuense simetricamente polas fachadas e a carpintaría é de madeira e aluminio. O mais relevante desta casa e a porta da entrada o cal esta composto por un arco de medio punto feito con grandes pedras de granito. Acarreados a casa existen un alpendre de unha altura e acarreado a este un forno. O forno semicircular con muros de mampostería de xisto á vista e a cuberta e a unha auga de lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso po-lo alpendre anteriormente citado. Presenta un bo estado de conservación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>AC16-04</b>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> Bouzaboa	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Arquitectónico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIONES:</b> -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondentes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores. -Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea da casa e do forno realizadas en fabrica de ladrillo carente de revestimento que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construccóns tradicionais do entorno.
<b>PARROQUIA:</b> Loentia (Santo Estevo)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (26)  
AP-2 (89)


<b>NOME:</b> <i>Muiño con Forno en Os Vales</i>	<b>LUGAR:</b> Os Vales	<b>PARROQUIA:</b> Loentia (Santo Estevo)	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO</b> [Conxunto catalogado]: SR/PAG, SR/PA	<b>DESCRICIÓN:</b> (a).-Trátase dunha edificación que levou a cabo a función de muiño, posúe planta rectangular, con cerramentos de cachotaría de xisto da zona e cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira, con pináculos no cumio. Ventás e contraventás de aluminio cun acabado en tono madeira. Presenta na entrada un anexo de unha altura con un porche realizado nos mesmos materiais e a cuberta e a dúas augas. Nada reseñable en canto o seu estado de conservación. (b).-Forno de planta semicircular anexo o muiño, cerramentos en pedra vista de mampostería de xisto rexuntados con morteiro. A cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura, ten unha chemineas de mampostería de xisto. Presenta un bo estado de conservación e mantemento.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>M16-01</b>	<b>TITULATIDADE:</b> Privado	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT		
<b>BENS CONSTITUTIVOS [UTM]:</b> (a).- <i>Muiño</i> [625063, 4776835] (b).- <i>Forno</i> [625068, 4776835]	<b>TIPOLOXÍA:</b> Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Estrural	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> -A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola Consellería de Cultura, pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia, cando dita administración autonómica o considere oportuno. -No caso do muiño, poderanse permitir as obras correspondientes ao nivel de protección estrutural o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirian das anteriores.	
<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirian das anteriores.				

**DOCUMENTACIÓN FOTGRÁFICA:**



Conxunto



Muiño



Forno

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LENDÁ:**

 Contorno de Protección  
Conxunto Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:**


 MR-1 (26)  
AP-2 (91)

NOME: <b>Forno 1 en O Real</b>	COORDENADAS UTM: 627025, 4778315	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en cachotería de xisto da zona, coa cuberta a unha auga de placas de fibrocemento e apoiada nunha edificación contigua e tamén se encontra nesta a chimenea de fabrica de ladrillo sen revestir. O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na sua volumetría exterior, soamente una falta de axeitado manterno provoca a proliferación de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>F16-01</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Real	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a cheminea que se encontra executada en fábrica ladrillo carente do adecuado revestimento e a cuberta realizada en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Loentia (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demás obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPECIAL DE CONSULTA:

MR-1 (26)  
AP-2 (31)



NOME: <b>Forno 2 en O Real</b>	COORDENADAS UTM: 626629, 4777975	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRICIÓN:</b> Edificación de pequenas dimensións de planta cuadrangular construida con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a dúas auga de pizarra que apoia nos propios muros. O forno carece de ocos, agás o da entrada o mesmo o cal conta cun amplaplo espazo na mesma edificación. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>F16-02</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Real	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dos muros dunha pequena edificación anexa feita en fabrica de ladrillo carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Loentia (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

 Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

 MR-1 (26)  
AP-2 (31)


<b>NOME:</b> <i>Forno en Os Carballás</i>	<b>COORDENADAS UTM:</b> 625787, 4777372	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO:</b> [Ben catalogado]: SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en cachotería de xisto da zona, coa cuberta a unha auga de lousa e apoiada nunha edificación contigua tamén existe nesta unha chimenea de fabrica de ladrillo cun revoco deteriorado. O seu estado de conservación non presenta deteriorios importantes nin danos na sua volumetría exterior.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <i>F16-03</i>	<b>TITULARIDADE:</b> Privada	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>LUGAR:</b> Os Carballás	<b>TIPOLOXÍA:</b> Ben Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do enfoscado da chimenea que se encontra deteriorado e a porta de entrada da edificación anexa feita de chapa que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
<b>PARROQUIA:</b> Loentia (Santo Estevo)	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (26)



NOME: <b>Forno 1 en As Lombas</b>	COORDENADAS UTM: 626012, 4776170	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	<b>DESCRICIÓN:</b> Pequena edificación de unha altura con planta semicircular e cuberta a unha auga. Encontrase anexada a outra edificación pola cal se da entrada a dito forno, cerramentos de cachotaría de xisto, cuberta a dúas aguas con lousas pizarra como material cobertura. Na cuberta da edificación contigua aparece unha chimenea feita en fábrica de cerámica sen revestimento. O seu estado de conservación é bo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>F16-04</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Lombas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a cheminea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Loentia (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirán das anteriores.		

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:**

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LEYENDA:**

Contorno de Protección  
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (29)  
AP-2 (90)


NOME: <b>Carballo en Os Vales</b>	COORDENADAS UTM: 625270, 4777148	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Carballo sin inxertar de porte recto libre, grandes dimensiones, diámetro de tronco de 2.50m e perímetro 6,45m. Estado de conservación bo, excepto a presencia de escombros acarón deste, pero sen presencia de fungos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>X16-01</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Vales	TIPOLOXÍA: <i>Quercus robur</i> (Carballo)	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Loentia (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (26)  
AP-2 (91)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9  
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa  
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Carballo en Bouzaboa</i>	COORDENADAS UTM: 624477, 4777502	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIÓN: Carballo sin inxertar de porte recto libre, grandes dimensiones, diámetro de tronco de 1,50m e perímetro 4,90m. Estado de conservación bo, excepto a presencia de feridas vellas de poda de gran tamaño sin cicatrizar pero sen presencia de fungos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <b>X16-02</b>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Bouzaboa	TIPOLOXÍA: <i>Quercus robur</i> (Carballo)	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Loentia (Santo Estevo)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:



Contorno de Protección  
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN  
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (26)  
AP-2 (89)



<b>NOME:</b> <i>Conxunto Capela, Casa de Quiroga e Pozo en Os Vales</i>	<b>LUGAR:</b> Os Vales	<b>PARROQUIA:</b> Loentia (Santo Estevo)	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO</b> [Conxunto catalogado]: SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> (a).-Edificación de planta rectangular con muros de cachotería de xisto recubertos con enfoscado de morteiro de cemento excepto nos perpiaños dos ocos onde están grandes pedras a vista sen revestimento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira análogo material de cobertura tamén se encontran na cuberta pequenas bufardas cubertas a dúas augas e ventás na fronte. Presenta unha porta balconeira na fachada principal e dúas pedras mais saídas do normal. Ten un bo estado de conservación. (b).-Trátase dunha capela totalmente soldada co resto da construcción da que forma parte, a casa á que pertence. O único a simple vista que nos fai ver que é unha capela é a cruz que está situada sobre o teito. A capela é de planta rectangular con teito a dúas augas cuberta de lousa sobre estrutura de madeira. Os muros son de cachotería de xisto, rematados nas portas por bloques graníticos. Presenta un porche con columnas de granito na súa entrada. (c).-Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona e cuberta a duas augas realizada sobre estrutura de madeira e placas de fibrocemento como material cobertura a cal se apoia nun muro anexo e nos propios muros. Ten un pequeno oco o cal está cerrado con unha cancela de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <i>CX16-01</i>	<b>TITULATIDADE:</b> Privado		<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>BENS CONSTITUTIVOS [UTM]:</b> (a).- Casa [625259, 4776520] (b).- Capela [625261, 4776489] (c).- Pozo [625249, 4776502]	<b>TIPOLOXÍA:</b> Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondientes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. -Advítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta do pozo feita en placas de fibrocemento que perjudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacendo co nivel de protección establecido, incluirá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.

## DOCUMENTACIÓN FOTGRÁFICA:



Conxunto



Capela




Documento aprobado en sesión plenaria de 9 Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa Fernández Legaspí. 3.294 Páginas



Pozo

## DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LENDa:



Contorno de Protección  
Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (26)

<b>NOME:</b> <b>Conxunto Casa, Pombal e demás edificacións en Bouzaboa</b>	<b>LUGAR:</b> Bouzaboa	<b>PARROQUIA:</b> Loentia (Santo Estevo)	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO</b> [Conxunto catalogado]: SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> (a).- A casa é de planta rectangular con muros de fábrica de xisto enfoscados con morteiro de cemento por unhas zonas e por outras a pedra a vista. Cuberta de lousa a catro augas e remante na cumiera con un pináculo. Nun lateral da construcción encóntrase un pequeno balconcillo con estrutura de pedra. As ventás e portas orixinais de madeira. Podece apreciar no dintel da porta da entrada unha inscrición datada de 1886. (b).- Edificación de planta rectangular, carente de ocos a excepción da porta que da acceso o mismo a nivel de rasante e, na parte alta do mesmo uns pequenos ocos que é por donde entran os animais, con cerramentos de pedra de xisto a vista cuberta a catro augas sobre estrutura de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación. (c).- Edificacións tradicionais de plantas rectangulares, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto e cubertas a duas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. O conxunto, atopase cerrado por un muro de mampostería de xisto, presenta un aceptable estado de conservación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>CX16-02</b>	<b>TITULATIDAE:</b> Privado		<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>BENS CONSTITUTIVOS [UTM]:</b> (a).- Casa [624435, 4777222] (b).- Pombal [624450, 4777228] (c).- Demás Edificacións [624436, 4777200]	<b>TIPOLOXÍA:</b> Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> No caso da casa e das edificacións tradicionais, poderanse permitir as obras correspondentes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demás obras que difiran das anteriores.	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demás obras que difiran das anteriores.

**DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA:**


Conxunto




Pombal



Documento aprobado en sesión plenaria de 9 Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa Fernández Legaspí. 3.294 Páginas



Entrada

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**


LENDÁ:


 Contorno de Protección  
Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (26)  
AP-2 (89)


<b>NOME:</b> <b>Conxunto Casa, Capela e Eucalipto en As Lombas</b>	<b>LUGAR:</b> As Lombas	<b>PARROQUIA:</b> Loentia (Santo Estevo)	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO</b> [Conxunto catalogado]: SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> (a).- Edificación de gran volumetría, planta rectangular, con muros de cachotaría de xisto recubiertos con enfoscado de morteiro de cemento excepto nos perpiños dos ocos onde están grandes pedras a vista sen revestimento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira con tella cerámica e pináculos de granito. Os ocos están simétricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de madeira bastante deteriorada. (b).- Capela de planta rectangular con fábrica de lajes de xisto e teitume a dúas vertentes de lousa con rebaixes nas partes más esteriores; estrutura de madeira. A parte posterior da capela e de planta cadrada e cuberta catro augas nos mesmos materiais. O campanil é moi sinxelo, dun só oco e rematada por unha cruz de ferro. A capela carece de campá. Ten un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurada. (c).- Eucalipto recoñecido como árbore senlleira en virtude do Decreto 67/2007 de 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras con nome de "Eucalipto do Maná da Casa de Ordax", tratándose dun eucalipto de porte recto libre, grandes dimensiones, diámetro de tronco de 3,20m e perímetro 9,80m. O seu estado de conservación bo sen presencia de fungos. En xeral, o conxunto ten un bo estado de conservación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>CX16-03</b>	<b>TITULATIDADE:</b> Privado		<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>BENS CONSTITUTIVOS [UTM]:</b> (a).- Casa [625950, 4776427] (b).- Capela [625970, 477624] (c).- Eucalipto [625945, 4776384]	<b>TIPOLOGÍA:</b> Conxunto Arquitectónico-Etnográfico- Eucalyptus nitens	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondientes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibíense todas las demás obras que difieran das anteriores. -No caso da arbore senlleira estarese ao cumplimiento das disposicións recollidas no Decreto 67/2007 de 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras .	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demás obras que difieran das anteriores.

**DOCUMENTACIÓN FOTGRÁFICA:**



Casa



Eucalipto



Eucalipto

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**

**LENDAS:**

 Contorno de Protección  
Conxunto Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:**

 MR-1 (26)  
MR-1 (29)  
AP-2 (90)

<b>NOME:</b> <b>Conxunto Casa, Forno e Pozo en Bouzaboa</b>	<b>LUGAR:</b> Bouzaboa	<b>PARROQUIA:</b> Loentia (Santo Estevo)	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO</b> [Conxunto catalogado]: SNR	<b>DESCRICIÓN:</b> (a).-Edificación de planta rectangular con muros de cachotaría de xisto recubiertos con enfoscado de morteiro de cemento excepto nos perpiaños dos ocos onde están grandes pedras a vista sen revestimento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira análogo material de cobertura tamén se encontra na cuberta unha bufarda cuberta a tres augas. Os ocos encontrase simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de madeira todos eles e tamén con unha reixa. Ten un bo estado de conservación. (b).-Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotaría de xisto da zona e rexuntado con morteiro de cemento, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa constúida nos mesmos materiais e cuberta a dúas augas. (c).-Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona rexuntados con morteiro. Ten cuberta plana realizada con dúas portas de ferro apoiadas sobre os propios muros. Presenta un arco o cal se utilizaba para a estracción da auga.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>CX16-04</b>	<b>TITULATIDADE:</b> Privado		<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT	
<b>BENS CONSTITUTIVOS [UTM]:</b> (a).- Casa [624356, 4777393] (b).- Forno [624350, 4777408] (c).- Pozo [624358, 4777410]	<b>TIPOLOGÍA:</b> Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral		O conxunto presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirian das anteriores.		<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondientes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difirian das anteriores.	

## DOCUMENTACIÓN FOTGRÁFICA:



Casa



Pozo




Documento aprobado en sesión plenaria de 9 Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa Fernández Legaspi. 3.294 Páginas



Conxunto

## DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEND:

Contorno de Protección  
Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (26)  
AP-2 (89)

<b>NOME:</b> <b>Conxunto Casa, Forno e Pozo en As Lombas</b>	<b>LUGAR:</b> Bouzaboa	<b>PARROQUIA:</b> Loentia (Santo Estevo)	<b>CLASIFICACIÓN DO SOLO</b> [Conxunto catalogado]: SR/PP	<b>DESCRICIÓN:</b> (a).- Edificación de planta rectangular de dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e remata na cumiera con pináculos de granito. Os ocos distribuense simetricamente polas fachadas os cales están bordeados por grandes dinteis de xisto e a carpintaría é de madeira e aluminio. (b).- Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas. (c).- Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona e rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta é plana, feita de mampostería, por onde ten un unico oco que se tapa con unha chapa de ferro. Presenta tamén un arco que servía para a estracción da auga. En xeral, o conxunto ten un bo estado de conservación.
<b>CÓDIGO IDENTIFICATIVO:</b> <b>CX16-05</b>	<b>TITULATIDADE:</b> Privado	<b>REGULACIÓN ESPECÍFICA:</b> E/PT		
<b>BENS CONSTITUTIVOS [UTM]:</b> (a).- Casa [625829,4776464] (b).- Forno [625818,4776479] (c).- Pozo [625837,4776469]	<b>TIPOLOXÍA:</b> Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	<b>NIVEL DE PROTECCIÓN:</b> Integral	<b>DEMAIS INDICACIÓNS:</b> -No caso da casa e das edificacions tradicionais, poderanse permitir as obras correspondientes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.	<b>OBRAS PERMITIDAS:</b> Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.

**DOCUMENTACIÓN FOTGRÁFICA:**


Casa



Forno



Conxunto

**DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:**


LENDa:


 Contorno de Protección  
 Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

 MR-1 (26)  
 AP-2 (90)
