


O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPAL DE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:

Documento aprobado en sesión plenaria de 9 de Marzo de 2020, la Secretaria Firmado por FERNANDEZ LEGASPI, MARIA JOSEFA (FIRMA) el día 03/07/2020 con un certificado emitido por AC DNIE 001




Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor



Rubén Cobas,


Enxeñeiro Agrónomo



Cristina Aguado

Arquitecta

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas




NOME: <i>Igrexa Parroquial de San Xoan de Ribeiras de Lea</i>	COORDENADAS UTM: 620648, 4778166	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRICIÓN: A igrexa parroquial foi construída cunha fábrica que obedece a unha sinxela e clásica obra funcional, de nave rectangular cuberta a dúas vertentes con lousa soportada por estrutura de madeira. Frontis liso, con porta principal de acceso enmarcada mediante bloques graníticos e de arco carpentiano. Sobre ela, oco alintelado de iluminación. Espadana de dous vans no cal se encontran dúas campas e rematada con acróteras e cruz de ferro. Capela maior a catro augas e planta cuadrangular con arco triunfal de medio punto. Encontrase dentro de un adro cerrado con un pequeno muro de mampostería de xisto.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A17-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: A Ribeira-O Chairó	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Juan)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (63)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Capela de Castro Ribeiras de Lea</i>	COORDENADAS UTM: 622599, 4777620	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: Solo Urbano, Q	DESCRIPCIÓN: Edificada no que é o Campo dá Feira, xa documentado no s. XVIII, pertenceu á freguesía de Ribeiras de Lea. A súa primitiva fábrica databa do s. XVIII, sufrindo importantes modificacións en séculos posteriores. Pero a maior remodelación levouse a cabo en 1992, sendo substituída a nave orixinal por outra máis ampla e de nova factura, con estrutura de columnas de formigón armado e frontis e lenzos laterais de bloque. Vidreiras modernas con nervios de chumbo. O piso é de terrazo e o teitume de lajas de lousa. Campanario dun só corpo nos mesmos materiais, rematado en cruz e acróteras. Da primitiva ermida consérvase o presbiterio, de planta cadrada a catro vertentes, resalte de cachote en esquinas e ocos para iluminar o interior. Arco triunfal de medio punto realizado con perpiños de granito sobre capiteis madeiro-piramidais. A sancristía ten dous accesos, dende a capela maior e áchase cuberta a tres augas. Ao exterior, dous alpendres semejan os primitivos que eran utilizados os días de feira. Actualmente non ten retablos, situándose as imaxes antigas sobre sinxelas peñas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A17-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro Ribeiras de Lea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
NU-7 (CA-4)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa en Castrillón</i>	COORDENADAS UTM: 619301, 4777790	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular e dúas alturas, muros realizados en cachotería de xisto revestidos e encalados. A cuberta e a catro augas con pizarra sobre estrutura de madeira, donde se alberga unha bufarda a dúas augas, e remate na cumieira con pináculos. Os ocos repartidos uniformemente polos muros e son de carpintería de madeira lacada. Representa unha edificación de singular factura arquitectónica pola presenza na segunda altura dunha galería aberta, voada con estrutura de madeira soportada por piares de pedra e cerrada cunha reixa de ferro, que ocupa unha gran parte da fachada principal. Apreciase tamén os restos dunha estrutura de pedra do que debía ser un balcón voado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC17-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castrillón	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (24)
AP-2 (99)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Forno en Castrillón</i>	COORDENADAS UTM: 619202, 4778331	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRICIÓN: Casa de planta rectangular alongada, acaroada á edificación principal hai unha construción anexa e un forno semicircular de unha altura con cuberta a unha auga. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto rexuntados con morteiro de cemento. Cuberta de lousa a catro augas e remate na cumiera con pináculos, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Os ocos estan formados por grandes perpiños de granito e carpintería é metálica, fiestras oscilovatientes de dous corpos. Presenta un soportal na fachada de principal cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira a cal se apoia en piares de pedra. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC17-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castrillón	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ribelras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (24)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Escudo en A Torre</i>	COORDENADAS UTM: 621601, 4778700	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRICIÓN: A casa é de planta rectangular con muros de cachotería de laxas de xisto recercado con morteiro de cemento. Os ócos teñen como dinteis grandes pedras de granito e as ventás son de alumnio lacado de cor marrón. Cuberta de pizarra a catro augas, remate na cumieira con pináculos de granito, que apoia sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Na fachada principal ten presenza un escudo que se encontra en bo estado de conservación o cal ten unha placa coa súa descrición que contén o seguinte: escudo do "Pazo da Torre" orixen defensivo de Merino Prado reza do nao 1571,Pedra armeiro, en cuxo interior, un arbol, fraqueado por dous vieira e decorado por unha bordura e con funículos
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC17-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Torre	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (66)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa en O Muíño</i>	COORDENADAS UTM: 621922, 4777326	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular e dúas alturas, muros realizados en cachotería de xisto revestidos e encalados. A cuberta e a catro augas con pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos repartidos uniformemente polos muros e son de carpintería de madeira. Representa unha edificación de singular factura arquitectónica pola presenza na segunda altura dunha galería aberta, voada con estrutura, piares e unha varanda de madeira, que ocupa unha gran parte da fachada principal. Presenta un bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC17-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACÓNS:
LUGAR: O Muíño	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
 Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (25)
AP-2 (64)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: Casa 1 en Castro Ribeiras de Lea	COORDENADAS UTM: 622732, 4777563	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista. A cuberta é de pizarra a catro augas sobre estrutura de madeira. Os ocos distribúense simetricamente polas fachadas os cales están bordeados por grandes dinteis de granito e a carpintería é de madeira e alumnio. Teñen presenza na segunda altura cinco balcóns realizados con estrutura de pedra e cerrados con berxa de forxa. Presenta un bo estado de conservación de mantemento
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: AC17-05	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro Ribeiras de Lea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de un báculo de alumeado anclado nunha das paredes da casa que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
NU-7 (CA-4)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Soportais Castro en Ribeiras de Lea</i>	COORDENADAS UTM: 622581, 4777725	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRICIÓN: Edificación con estrutura de planta rectangular de dobre altura. A cuberta é de lousa da zona a dúas augas, sobre estrutura de madeira. Os cerramentos son de cachotería de xisto, recubertos con morteiro de cemento e pintados, e perpiaños en ocos e esquinas. Na parte alta presenta un balcón con dúas columnas de granito talladas aos lados que sustentan o corredor central; na parte inferior presenta outras dúas columnas aliñadas coas superiores que dan lugar a un soportal dianteiro. As ventás son de madeira con contras e visagras vistas. Presenta un bo estado de conservación e mantemento
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC17-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro Ribeiras de Lea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
NU-7 (CA-4)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Biblioteca de Castro Ribeiras de Lea</i>	COORDENADAS UTM: 622657, 4777708	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano, Q	DESCRICIÓN: Edificación con estrutura de planta rectangular. A cuberta é de lousa da zona a catro augas, sobre estrutura de madeira e remate na cumieira con pináculos. Os cerramentos son de cachotería de xisto, recubertos con morteiro de cemento e pintados, e perpiños en ocos e esquinas. O que chama a atención desta edificación é a ausencia de pequenos ocos, que foron substituídos por enormes ventanais, que percorren totalmente a construción. Ten un bo estado de conservación e mantemento
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC17-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro Ribeiras de Lea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
NU-7 (CA-4)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa Torre Castro Ribeiras de Lea</i>	COORDENADAS UTM: 622611, 4777393	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular de dúas alturas, excepto no centro donde hai unha torre de grandes dimensións que añade unha terceira altura, construída en fábrica de mampostería de xisto a vista. Os ocos están uniformemente repartidos po-la edificación sendo a carpintería de madeira e estes de gran volumetría e, tamén ten presenza na segunda altura varios balcóns de estrutura de pedra e cerrados con berxa de forxa. A cuberta e a dúas augas con lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC17-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro Ribeiras de Lea	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
NU-7 (CA-4)



NOME: <i>Horreo en Castrillón</i>	COORDENADAS UTM: 618994, 4777986	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta retangular e de tipo mixto cos pes, laterais e escaleiras realizados en cachotaría de xisto, o armazón da cámara está realizado en carpintería de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a dúas augas. Presenta un bo estado de conservación
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H17-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castrillón	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese da disconformidade da cuberta da edificación anexa feita en placas de fibrocemento, o que supón un agravio a posta en valor que se lle quere otorgar a edificación coa súa catalogación. Nas futuras intervencións previstas no ben protexido da acordo con o nivel de protección establecido, establecerase unha solución máis acorde ca entidade do ben protexido.
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (24)
AP-2 (99)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo 1 en A Ribeira-O Chairó</i>	COORDENADAS UTM: 621445, 4777928	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre unha cepa de cantería da zona. Os tornarratos son de granito con inclinación. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo de cantería que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a dúas augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango e ten nos extremos da cumieira pináculos. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de cantería. Presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H17-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Ribeira-O Chairó	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Juan)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (63)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo 2 en A Ribeira-O Chairó</i>	COORDENADAS UTM: 620830, 4777998	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Hórreo de planta rectangular de tipo mixto cos pes, laterais e escaleiras realizados en cachotaría de xisto enlucido con morteiro de cemento, o armazón da cámara está realizado en carpintería de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a catro augas e remate na cumieira con pináculos. O acceso a el realizase por unhas escaleiras de mampostería de xisto. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H17-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Ribeira-O Chairó	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Juan)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (63)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo en A Silvosa</i>	COORDENADAS UTM: 622121, 4778129	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, os pés, realizados en mampostería de xisto e enfoscado con morteiro de cemento. Cuberta a dúas augas de pizarra sobre estrutura de madeira. O corpo do armazón da cámara é dunha celosía singular pintada en cor branca. Carece de ocos agás o da entrada que esta cerrado por unha porta de madeira. Para o acceso existen unhas escaleiras feitas con bloques de formigón sen revestir. Presentan un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H17-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Silvosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. -Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, das escaleiras do horreo realizadas con bloques de formigón carentes do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán as solucións mais acordes -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
 Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (65)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 1 en A Silvosa</i>	COORDENADAS UTM: 622101, 4778108	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación de unha altura con planta semicircular e cuberta a unha auga. Encontrase anexada a outra edificación pola cal se da entrada a dito forno, os cerramentos de cachotaría de xisto, cuberta a dúas augas con lousas pizarra como material cobertura. O seu estado de conservación e bo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F17-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Silvosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (65)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 2 en A Silvosa</i>	COORDENADAS UTM: 622138, 4778150	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de pizarra que apoia edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrease na edificación anexa construída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a dúas augas con placas de fibrocemento. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F17-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Silvosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, a cuberta da edificación anexa feita de placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, de acordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (65)




NOME: <i>Pozo en A Silvosa</i>	COORDENADAS UTM: 622132, 4778136	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pozo de planta cadrada, con cerramentos con dous muros de mampostería de xisto á vista da zona e cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de lousa como material cobertura a cal se apoia nos propios muros. Ten dous ocos opostos os cales tan tapados a media altura con un chanto de pedra. Presenta un bo estado de conservación aínda que por falta de mantemento ten un escoso de vextetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P17-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Silvosa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (65)




NOME: <i>Cruceiro en O Chairó</i>	COORDENADAS UTM: 620807, 4777994	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: A base é de dous chanzos, o inferior de cachotería, parcialmente enterrado; e o superior, de granito. A base é monolítica, de forma cúbica e coas arestas rebaixadas na súa parte superior. Dobre moldura. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. Na parte inferior da mesma cara aparece a data de construción: "AÑO/DE/1858/". Tamén aparecen esculpidos en relevo os instrumentos da paixón. O capitel ten volutas nos vértices superiores das arestas. Unha cabeza de querubín decora a parte superior das súas catro caras. A cruz é de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas. Nos extremos dos brazos e da cabeceira son do tipo de cruz florenzada. No anverso, encóntrase Cristo co pé dereito sobre o esquerdo, e coa súa cabeza inclinada sobre o lado dereito. No reverso, a Dolorosa. DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C17-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Ribeira-O Chairó	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (25)
AP-2 (63)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Cruceiro de A Torre</i>	COORDENADAS UTM: 621442, 4778819	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Plataforma formada por catro chanzos. A base é monolítica de forma paralelepípeda. Fuste monolítico, de sección cuadrangular nos extremos con arestas rebaixadas no resto. Capitel troncopiramidal invertido. Cruz de sección cuadrangular, con arestas rebaixadas. Encontrase nun bo estado de conservación aínda que existe bastante vexetación no baseamento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C17-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Torre	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (25)
AP-2 (66)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Cruceiro da Capela de Castro</i>	COORDENADAS UTM: 622607, 4777649	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRIPCIÓN: A base está formada por tres chanzos de granito. A base é monolítica, de forma cúbica e coas arestas rebaixadas na súa parte superior. Ten dobre moldura. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. O capitel ten volutas nos vértices superiores das arestas. Unha cabeza de querubín ornamenta a parte superior de das súas catro caras. A cruz de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas. Os extremos dos brazos e da cabeceira son do tipo de cruz florenzada. No anverso, aparece Cristo co pé dereito sobre o esquerdo e coa súa cabeza inclinada sobre o lado dereito. No reverso aparece a Dolorosa.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C17-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro Ribeiras de Lea	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
NU-7 (CA-4)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Carballeira do Campo da Feira de Castro Ribeiras de Lea</i>	COORDENADAS UTM: 622667, 4777607	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRICIÓN: Antigo campo da feira, que define una masa de árbores de gran porte e singularidade histórica, s, diámetro e perímetros moi variados. Estado de conservación bo e tamén sen presenza de fungos ou outras patoloxías.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>X17-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro Ribeiras de Lea	TIPOLOXÍA: Masa arbórea	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
NU-7 (CA-4)



NOME: <i>Conxunto Casa Forno e Carballo en Portolodoso</i>	LUGAR: Portolodoso	PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e remata na cumiera con pináculos de granito. Os ocos distribúense simetricamente polas fachadas os cales están bordeados por grandes dinteis de xisto e a carpintaría é de madeira e alumnio. (b).- Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas e feita de placas de fibrocemento, tamén nesta edificación se encontra a saída de fumes feita en fábrica de ladrillo. (c).- Carballo sin inxertar de porte recto libre, grandes dimensións, diámetro de tronco de 1,00m e perímetro 3.40m. Estado de conservación bo sen presenza de fungos. En xeral, o conxunto, presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX17-01</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [619714, 4778784] (b).- Forno [619698, 4778755] (e).- Carballo [619717, 4778768]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico- <i>Quercus Robur</i>	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. No caso da arbore, poderanse permitir as obras correspondientes ao nivel de protección ornamental o cal permite obras de conservación e mantemento; segundo regulación específica. Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea do forno feita en fábrica de ladrillo carente do adecuado revestimento e tamén a cuberta da edificación anexa feita en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán as solucións máis acordes -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Conxunto




Forno



Carballo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (24) AP-2 (41)
----------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto Casa con Escudo (Fontelaxe), Capela e Forno en Castrillón</i>	LUGAR: Castrillón	PARROQUIA: Riberas de Lea (San Xoán)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de gran volumetría, planta rectangular, con muros de cachotaría de xisto, os ocos están adintelados con grandes pedras a vista sen revestimento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira con tella cerámica e pináculos de granito. Os ocos están simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de madeira lacadas en cor vermella. Na cuberta encontrase unha cheminea singular con remate de lousas na saída de fumes e pináculos de granito. Como elemento destacable temos a presenza dun escudo de gran factura estética, está situado na fachada principal da edificación susceptible de catalogación. (b).- Capela de planta rectangular con fábrica de lajas de xisto. A teitume é a dúas vertentes de chantos de lousa con rebaixes nas partes máis exteriores; estrutura de madeira. O campanil é moi sinxelo, dun só oco e rematada por unha cruz de ferro. A capela carece de campá. (c).- Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX17-02</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [619276, 4778097] (b).- Capela [619269, 4778110] (c).- Forno [619291, 4778101]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa e das edificacións tradicionais, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores. O escudo ubicado nun muro da casa, terá a todos efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo. Advertítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dalgunhas chimeneas do conxunto feita con tubos de aceiro carente de revestimento e tamén un báculo de alumeado encastrado nun dos muros. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Conxunto



Casa e Capela



Chimenea




Escudo



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:		Contorno de Protección	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (24) AP-2 (99)
		Conxunto Catalogado		

NOME: <i>Conxunto Casa e Horreo en Castrillón</i>	COORDENADAS UTM: (a).- Casa [619210, 4777737] (b).- Horreo [619215, 4777735]	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos distribúense simetricamente polas fachadas os cales están bordeados por grandes dinteis de granito e a carpintería é de madeira. (b).- Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en xisto á vista, o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a catro augas. O forno carece de escaleiras para o seu acceso. En xeral, o conxunto ten un bo estado de conservación aínda que se aprecia unha notable falta de mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX17-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castrillón	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
 Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (24)
AP-2 (99)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Casa e Forno en Castrillón</i>	COORDENADAS UTM: (a).- Casa [618947, 4777563] (b).- Forno [618929, 4777578]	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Edificación residencial formada por varias construcións unidas, planimetría irregular de gran tamaño. Muros de cachotería de laxas de xisto da zona e sillería en bloque de granito con función portante dos ocos. Cuberta de pizarra adúas augas aínda que ten diferentes inclinacións, cumieira rematada con tellas cerámicas no cumio e acróteras de canteiría. Ademais localízase un forno acaroadado a edificación con cuberta a unha auga. A edificación está cerrada con un muro baixo de bloques de formigón. En canto ao seu estado de conservación no presenta nada reseñable.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX17-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: Castrillón	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense totaldas demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (24)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: Conxunto Casa, Forno, Pozo, Edificación e Carballo en A Torre	LUGAR: A Torre	PARROQUIA: Ribeiras de Lea (San Xoán)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).-Edificación de planta rectangular con muros de cachotería de xisto e ocos contan con perpiaños de granito. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira, tamén se encontra na cuberta unha bufarda cuberta a tres augas. Os ocos encontranse simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de madeira e alumnio. Ten presenza tamén unha galería voada cerrada por alumnio con cristais. (b).-Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa construída nos mesmos materiais e cuberta a dúas augas. (c).-Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona rexuntados con morteiro. Ten cuberta a dúas augas de pizarra colocada sobre unha estrutura de madeira. Cerrase este con dúas portas de madeira. (d).-Edificación tradicional de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto e madeira. Cuberta a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. (e).-Carballo sin inxertar con catro ramificacións, grandes dimensións, diámetro de tronco de 1.80m e perímetro 4.90m. Estado de conservación bo e sen presenza de fungos. En xeral, o conxunto, presenta un bo estado de conservación e mantemento. DEMAIS INDICACIÓNS: -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores. -No caso da arbore, poderanse permitir as obras correspondientes ao nive de protección ornamental o cal permite obras de conservación e mantemento; segundo regulación específica. -Advertirse a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dun báculo de alumeado encastrado na edificación tradicional que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluirá a solución desta disconformidade que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX17-05	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [621084, 4778954] (b).- Forno [621094, 4778938] (c).- Pozo [621105, 4778965] (d).- Edificación [621110, 4778981] (e).- Carballo [621084, 4778923]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
		OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



Pozo




Carballo



Carballo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




NOME: <i>Igrexa Parroquial de San Xiao de Mos</i>	COORDENADAS UTM: 618605, 4780114	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q, EL	DESCRIPCIÓN: O templo parroquial foi construído en 1874. Posúe planta de cruz latina con nave rectangular cuberta a dúas augas, con ceo raso, coro de fronte semicircular aos pés e piso de madeira. Catro arcos que parten de senllas impostas, soportan a intersección da zona do cruceiro con bóveda cega e forma interior de casquete esférico, e ao exterior telladiño a catro vertentes. Os brazos e cabeceira a tres augas. O frontis liso, posúe un interesante reloxo de interesante máquina formada por tres caixas de corda, que non funciona. Portada rematada con arco de medio punto con ventanal superior co mesmo remate, rematada en torre campanario de base cuadrangular o cal posúe unha campá. Catro ocos para outras tantas campás e cúpula decorada con pináculos. Retablo maior neoclásico dun só corpo e remate en frontón decorado con grosas molduras. Aos lados do retablo maior, lápidas sepulcrais. Este encontrase dentro de un adro cerrado con un muro de mampostería de pedra.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A18-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Mato	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND A:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (39)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Capela e Panteóns en O Mato</i>	COORDENADAS UTM: (a).-618670,4779989 (b).-618666,4779983	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR, Q	DESCRIPCIÓN: (a).- Pequena capela pétreo situada fronte á entrada do cemiterio parroquial da freguesía de Mos, de sinxela reixería do século pasado e xambas de cachotaría rematadas por cruzamentos de pedra. Única nave rectangular con acceso adintelado. Frontis con pináculos piramidais nas equinas. Espadana dun só van con molduras en base e cornixa frontoncillo pétreo tamén rematado con molduras e coroado con pinácuo e cruz de ferro albergándose nela unha campá. Acróteras piramidais. Cuberta de lousa a dúas augas sobre estrutura de madeira. (b).- Panteóns no cemiterio que datan de certa antigüidade, realizados en material pétreo, as cales teñen gran factura arquitectonica, en canto á súa estética e detalles construtivos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A18-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: O Mato	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Capela



Panteóns antigos no cemiterio de San Xiao de Mos

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (39)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Escudo e Galería en Mos</i>	COORDENADAS UTM: 617850, 4779676	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular e dúas alturas, muros realizados en cachotería de xisto revestidos e encalados. A cuberta e a catro augas con pizarra sobre estrutura de madeira onde se atopa unha bufarda e remate na cumieira con grandes pináculos de granito. Os ocos repartidos uniformemente polos muros e son de carpintería de madeira. Representa unha edificación de singular factura arquitectónica pola presenza na segunda altura dunha galería aberta, voada con estrutura de madeira e os piares e a varanda de hormigón, que ocupa unha gran parte da fachada principal. Tamén ten presenza nun muro da casa un escudo de gran factura estética. Presenta un bo estado de conservación aínda que se aprecia a falta de mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC18-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Mos	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: -O escudo ubicado nun muro da casa, terá a todos efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo.
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (40)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa e Forno en Mos</i>	COORDENADAS UTM: 617817, 4779609	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Casa de planta rectangular alongada, acaroada á edificación principal hai unha construción anexa e un forno semicircular de unha altura con cuberta a unha auga. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto a vista. Cuberta de lousa, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga e os remates da cumieira e das chimenas con pináculos. Os ocos en bordeados por grandes pedras de granito e conta cunha carpintería de madeira de dous corpos. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC18-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Mos	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dun báculo de alumeado encastrado na fachada principal. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (40)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Forno en Beloi</i>	COORDENADAS UTM: 618946, 4780859	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Casa de planta rectangular alongada dunha sóa altura, acaroadada á edificación principal hai unha construción anexa e un forno semicircular de unha altura con cuberta a unha auga. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto. Cuberta de lousa a dúas augas, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga e nas entradas a edificación conformase a modo de pórticos con gran factura arquitectónica. A carpintería é de madeira. Presenta un regular estado de conservación debido a que parte da cuberta da casa se encontra derruída.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC18-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Beloi	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (19)
AP-2 (35)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo en O Mato</i>	COORDENADAS UTM: 618679, 4779938	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre tres cepas de cantería da zona. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo de cantería que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango e remate na cumieira con pináculos de granito. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de cantería. O seu estado de conservación e bo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H18-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Mato	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (39)




NOME: <i>Horreo en Mos</i>	COORDENADAS UTM: 617872, 4779653	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo de planta rectangular de tipo mixto cos pes e escaleiras realizados en cachotaría de xisto enlucido con morteiro de cemento e laterais realizados en pedras de granito, o armazón da cámara está realizado en carpintería de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a catro augas e remate na cumieira con pináculos. O acceso a el realízase por unhas escaleiras de mampostería de xisto. Presenta un bo estado de conservación aínda que por falta de mantemento existe bastante vexetación no seu entorno.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H18-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Mos	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en máis de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (40)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo 1 en O Carballal</i>	COORDENADAS UTM: 617306, 4779906	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre dúas cepas de cantería da zona con revocos de morteiro de cemento. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de canteiría. O seu estado de conservación é aceptable agás algúns deterioros por falta de mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H18-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Carballal	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (19)
AP-2 (37)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo 2 en O Carballal</i>	COORDENADAS UTM: 617295, 4779890	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre dúas cepas de cantería da zona. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son de cantería de xisto recubertos por morteiro de cemento. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de cantería. O seu estado de conservación e regular debido a deterioros na cuberta e nas escaleras debido o paso do tempo e tamén unha falta de mamento provoca a proliferación de vexetación. DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H18-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Carballal	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (19)
AP-2 (37)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Saa</i>	COORDENADAS UTM: 619343, 4779316	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa constuída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a unha auga con placas de fibrocemento. Presenta un bó estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F18-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Saa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta da edificación anexa feita en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, de acordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (41)



NOME: <i>Fornos en Mos</i>	COORDENADAS UTM: 617808, 4779571	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificacions de pequenas dimensións de plantas semicirculares construídas con cachotería de xisto da zona, as cubertas son a unha auga de pizarra que apoian edificación contigua e nos propios muros . O fornos carecen de ocos, agá o da entrada a cada un deles pero dito oco encontrease na edificación anexa construída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a dúas augas de pizarra. Presentan un bo estado de conservación e mantemento aínda que un deles presenta unhas pequenas gretas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F18-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Mos	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (40)




NOME: <i>Forno en Mos</i>	COORDENADAS UTM: 617818, 4779545	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas e feita de pizarra, tamén nesta edificación se encontra a saída de fumes feita con mampostería de xisto. Presentan un bo estado de conservación xa que teñen signos de ser recentemente restaurados.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F18-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Mos	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (40)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Cruceiro de Os Caparís</i>	COORDENADAS UTM: 619025, 4780390	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: A base está formada por dous chanzos cuadrangulares de cachotería xisto. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular coas arestas rebaixadas colocado sobre unha base cuadrangular, e a cruz é monolítica de sección octogonal.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C18-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Caparís	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (19)
AP-2 (39)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Cruceiro de Beloi</i>	COORDENADAS UTM: 618870, 4780701	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: A base é monolítica, de forma cúbica e coas arestas rebaixadas na súa parte superior. Dobre moldura. Ten unha inscrición na que alude ás indulxencias a todas as persoas que recen diante do cruceiro unhas oracións. A inscrición é bastante ilexible. O fuste é monolítico, de sección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. Na parte superior dunha das caras aparece o n.º 26. Na parte inferior a data da construción: "AÑO/DE/1871/". Na cara noroeste aparecen esculpidos en relevo os instrumentos da paixón. Ademais dunha cabeza de querubín ornamenta a parte superior das súas catro caras. A cruz é de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas. No anverso, aparece a figura de Cristo co pé dereito sobre o esquerdo e ambos os dous sobre unha caveira; a súa cabeza está inclinada sobre o lado dereito. No reverso está a Dolorosa. Ten un bo estado de conservación DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C18-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Beloi	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (19)
AP-2 (35)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Casa e Pozo en O Monte</i>	COORDENADAS UTM: (a).- Casa [619003, 4779768] (b).- Pozo [619027, 4779781]	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e remate na cumieira con pináculos de granito. Os ocos distribúense simetricamente polas fachadas os cales contan cun dintel de gran tamaño e a carpintería é de alumnio. (b).- Pozo que posúe unha estrutura exterior que o pecha. A estrutura é de base cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto sen rexuntar. A cuberta é a unha auga e ten como material de cobertura un unico chanto que o tapa por completo. O conxunto presenta un bó estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX18-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Monte	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. -Advertítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dun báculo de alumeado encastrado na fachada da casa e a cuberta dunha edificación anexa feita en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución máis acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibídense todas as demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (19)
AP-2 (39)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto 1 Casa, Horreo, Edificación e Pozo en O Monte</i>	LUGAR: O Monte	PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a). - Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto cun enfoscado de morteiro de cemento e pintado en cor branca a excepción dos ocos que contan con unha dintelaría de grandes pedras e enontranse a vista. Os ocos encontranse simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de alumnio. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a catro augas con pináculos no cumio como remate donde se alberga tamén un depósito da auga. (b). - Hórreo de planta rectangular, sópórtase sobre dúas cepas de cantería da zona. Os tornarratos son de granito con inclinación. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo de cantería que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país e ten nun extremo da cumieira un pináculo. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de cantería. (c). - Pequena edificación de unha altura con planta cuadrangular e cuberta a unha auga. Encontrase anexada a un edificación, anexa esta a casa, pola cal se da entrada a dito forno, os cerramentos de cachotaría de xisto cun enfoscado de morteiro de cemento e pintado, cuberta a dúas augas con lousas pizarra como material cobertura. En xeral, o conxunto ten un bo estado de conservación. DEMAIS INDICACIÓNS: -O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en máis de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. -Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea do forno ,que se encontra na edificación anexa, feita en fabrica de ladrillo carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución máis acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX18-02</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - Casa [619209, 4779925] (b). - Horreo [619200, 4779915] (c). - Forno [619228, 4779931]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Horreo



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (19) AP-2 (39)
----------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto 2 Casa, Horreo, Edificación e Pozo en O Monte</i>	LUGAR: O Monte	PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto cun enfoscado de morteiro de cemento a excepción dos ocos que contan con unha dintelería de grandes pedras e enontranse a vista e contan cunha carpintería de madeira e aluminio. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a catro augas con pináculos no cumio como remate. (b).- Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre dúas cepas de cantería da con revocos de morteiro de cemento. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de canteiría. (c).- Edificación tradicional de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto e madeira e os ocos das entradas adintelados con madeira. Cuberta a catro augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Ten presenza neste un pequeno palomar na parte superior dunha das fachadas laterais con pequenos ocos para a entrada dos animais. (d).- Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona revestidos con morteiro de cemento. Encontrase este descuberto e conta con un arco que o cal serviría para a estración da auga, tamén acaroado a el unha bomba. En xeral, o conxunto ten un bo estado de conservación. DEMAIS INDICACIÓNS: -O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. -No caso da casa e da edificación tradicional, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX18-03</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [619187, 4779964] (b).- Horreo [619179, 4779982] (c).- Edificación Tradicional [619145, 4779991] (d).- Pozo [619176, 4779955]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Horreo



Pozo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (19) AP-2 (39)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto Casa e Pozo en O Monte</i>	COORDENADAS UTM: (a).- Casa [618955, 4780078] (b).- Pozo [618954, 4780054]	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: (a). - Edificación de planta rectangular con muros de cachotaría de xisto recubertos con enfoscado de morteiro de cemento excepto nos perpiños dos ocos onde están grandes pedras a vista e na planta baixa tamén sen revestimento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira analogo material de cobertura donde se atopa unha bufarda cuberta a dúas augas. Representa unha edificación de singular factura arquitectónica pola presenza na segunda altura dunha galería aberta, voada con estrutura de madeira e esta apoiada nos muros das fachadas e en dous piares de granito, esta ocupa a fachada principal da casa. (b). -Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto. A cuberta a dúas augas de pizarra colocada sobre unha estrutura de madeira. Cerrase este con unha porta de madeira. Acarón deste podemos atopar dúas pias con utilidade para bebedoiro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX18-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Monte	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (19)
AP-2 (39)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Pazo de Arroxica de Arrois en Os Caparis</i>	LUGAR: Os Caparis	PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP, SR/PIF	DESCRICIÓN: (a).-Edificación de planta rectangular con muros de cachotería de xisto e ocos contan con grandes perpiaños de granito. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira, tamén se encontra na cuberta unha bufarda coa cobertura a tres augas ademais dunha chimenea de gran tamaño feita con mampostería de xisto. Os ocos encontranse simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de madeira. Ten presenza tamén unha galería voada cerrada por un balcón e unha galería dentro da casa cerrada con varandas de ferro e estrutura granítica. (b).-Edificación tradicional de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto e os ocos das entradas adintelados con madeira. Cuberta a catro augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Ten preserncia neste un pequeno palomar na parte superior da fachada principal con pequenos ocos para a entrada dos animais. (c).-Hórreo de planta rectangular de morfoloxía asturiana, está soportado por catro piares de pedra granítica, os tornarratos son lousas de gran dimensión, as vigas son de madeira e o armazón de táboas tamén de madeira. A cuberta a catro augas con material de cubrición de lousa cadrada e cun pináculo de remate da cumieira. (d).-Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona. Ten cuberta a dúas augas de pizarra colocada sobre unha estrutura de madeira. Cerrase este con unha porta de madeira. (e).-Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa construída nos mesmos materias e cuberta a dúas augas. Todas estas edificacións cerranse formado un patio interior e, en xeral, o conxunto presenta un moi bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX18-05</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [619099, 4780486] (b).- Edificación Tradicional [619091, 4780502] (c).- Horreo [619119, 4780470] (d).- Pozo [619132, 4780470] (e).- Forno [619092, 4780462]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. No caso da casa e das edificacións tradicionais, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Conxunto



Casa



Casa



Casa



Edificación



Edificación



Pozo




Pozo



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



NOME: <i>Conxunto Casa con Escudo,Edificaci3ns e Forno en O Mato</i>	LUGAR: O Mato	PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	CLASIFICACI3N DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICI3N: (a).-Edificaci3n de gran volumetría, planta restangular, con muros de cachotería de xisto revestidos con morteiro de cemento excepto nos ocos que est3n adintelados con grandes pedras a vista sen revestimento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira con tella cer3mica e pináculos de granito. Os ocos est3n simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de madeira e aluminio. Como elemento destacable temos a presenza dun escudo de gran factura est3tica que aínda conserva as inscrici3ns, est3 situado na fachada principal da edificaci3n susceptible de catalogaci3n. (b).-Edificaci3n de pequenas dimensi3ns de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificaci3n contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, ag3s o da entrada 3 mesmo pero dito oco encontrase na edificaci3n anexa constuída nos mesmos materiais e cuberta a dúas augas. (c).-Edificaci3ns tradicionais de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto e madeira. Cuberta a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. En xeral, o conxunto, presenta un bo estado de conservaci3n e mantemento.
C3DIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX18-06</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACI3N ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa con Escudo [618597, 4779906] (b).- Forno [618608, 4779885] (c).- Edificaci3ns Tradicionais [618593, 4779872]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitect3nico-Etnogr3fico	NIVEL DE PROTECCI3N: Integral	DEMAIS INDICACI3NS: No caso da casa e das edificaci3ns tradicionais, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protecci3n ambiental o cal permite obras de conservaci3n, restauraci3n, consolidaci3n, rehabilitaci3n e reestructuraci3n e, en determinadas circunstancias, obras de ampliaci3n; segundo regulaci3n específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. O escudo ubicado nun muro da casa, ter3 a todos os efectos no presente Cat3logo a condici3n de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protecci3n integral; nivel de protecci3n este que admitirá exclusivamente traballos de conservaci3n, restauraci3n e consolidaci3n sobre o citado escudo. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea do forno ,que se encontra na edificaci3n anexa, feita en fabrica de ladrillo carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervenci3ns previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protecci3n establecido, incluir3 a soluci3n mais acorde -en est3tica e materiais- ca entida tradicional do lugar.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservaci3n, restauraci3n e consolidaci3n; segundo regulaci3n específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACI3N FOTOGRÁFICA:



Casa




Edificacions



Forno

DELIMITACI3N PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protecci3n Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACI3N ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (19) AP-2 (39)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto Casa, Edificaci3ns e Horreo en Beloi</i>	LUGAR: Beloi	PARROQUIA: San Xiao de Mos (San Xiao)	CLASIFICACI3N DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICI3N: (a). - Edificaci3n de planta rectangular de d3as alturas. Os muros son de mamposter3a de xisto 3 vista. A cuberta 3 de pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos distribúense simetricamente polas fachadas os cales est3n bordeados por dinteis de madeira e pedra e a carpinter3a 3 de madeira. Na cuberta encontrease unha cheminea singular con remate de lousas na sa3da de fumes e pin3culos de granito (b). - H3rreo de planta rectangular, sop3rtase sobre d3as cepas de canter3a da zona. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son de madeira. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da c3mara est3n formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta 3 a d3as augas sobre estrutura de madeira, material de cubrici3n con lousa do pa3s sobre tarima de cango. O h3rreo encontrease pintado en cor vermella. (c). -Edificaci3n tradicional de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mamposter3a de xisto e madeira. Cuberta a d3as augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira na cal se encontra unha pequena bufarda. En xeral, o conxunto ten un bo estado de conservaci3n a3nda que se aprecia unha notable falta de mantemento.
C3DIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX18-07</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACI3N ESPEC3FICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - Casa [618906, 4780907] (b). - H3rreo [618910, 4780896] (c). - <i>Edificaci3n Tradicional</i> [618901, 4780901]	TIPOLOX3A: Conxunto Arquitect3nico-Etnogr3fico		NIVEL DE PROTECCI3N: Integral	
	DEMAIS INDICACI3NS: O h3rreo identificado ter3 a condi3n de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposici3ns segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a s3a antig3idade en mais de 100 anos; se antig3idade aportada fora menor, determinar3ase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. No caso da casa e da edificaci3n tradicional, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protecci3n ambiental o cal permite obras de conservaci3n, restauraci3n, consolidaci3n, rehabilitaci3n e reestructuraci3n e, en determinadas circunstancias, obras de ampliaci3n; segundo regulaci3n espec3fica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservaci3n, restauraci3n e consolidaci3n; segundo regulaci3n espec3fica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Edificacions



Horreo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (19) AP-2 (35)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Núcleo Rural Singular de Mós</i>	LUGAR: Mós	CUALIFICACIÓN DO SOLO: [Núcleo Rual Singular]: SNR/C-T	BENS CATALOGADOS : AC18-01 AC18-02 F18-02 F18-03 H18-02
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>NÚCLEO SINGULAR-01</i>	PARROQUIA: San Xiao de Mós (San Xiao)	COORDENADAS UTM: 617850, 4779676	

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




ingular	PLANOS DE CONSULTA:	MR-1 (19) AP-2 (40)	ESCALA:	1:3.000
---------	------------------------	------------------------	---------	---------

NOME: <i>Casa en O Barroso</i>	COORDENADAS UTM: 620890, 4783275	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PAG, SR/PA	DESCRICIÓN: A edificación é de planta cadrada, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto ou chacotería á vista arrexuntada con morteiro, perpiaños de granito nos ocos. Cuberta de lousa da zona a catro augas sobre estrutura de formigón. Consta de ocos situados nas fachadas uniformemente de carpintería de aluminio branco. Ten unha galería na parte dianteira tamén de aluminio. Na cuberta sitúase unha bufarda cuberta a unha auga con ocos de carpintería de aluminio branco. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC19-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Barroso	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidades, coas características tradicionais propias do ben protexido, de muros revestidos con morteiro de cemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución dos muros -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (15)
AP-2 (75)



NOME: <i>Casa e Forno en O Barroso</i>	COORDENADAS UTM: 631902, 4791026	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Construción de planta rectangular con dobre altura. O teitume é de lousa, sobre estrutura de madeira a dúas augas. Os cerramentos son de cachotería de xisto, con perpiaños de granito nos ocos. Pola parte dianteira esta casa, presenta un balcón na parte superior que percorre todo o lado do edificio, esta estrutura susténtase por medio de dúas columnas de formigón, que rematan na parte superior. Os ocos distribúense por todas as súas fachadas de forma uniformemente e son de carpinteraría de madeira. Consta dun forno na mesma parcela de planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a dúas augas na parte rectangular, mentras que na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Tanto a casa como o forno presentan un regular estado de conservación, xa que o forno presenta a cuberta parcialmente derrumbándose.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC19-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Barroso	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración,consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: O forno situado na mesma parcela que a edificación suxeita a protección patrimonial estableceráselle un nivel de protección integral; nivel de protección que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o forno. Advirtese a disconformidades, coas características tradicionais propias do ben protexido, dos muros laterais do balcón fabricados en material cerámico, da situación nunha das fachadas dun báculo de alumbrado público. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución dos muros e a substitución do báculo -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (15)
AP-2 (75)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa en O Formigueiro</i>	COORDENADAS UTM: 621961, 4783142	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: A edificación é de gran planta cadrada, de dobre altura, con muros pesados de fábrica de xisto ou chacotería á vista arrexuntada con morteiro, perpiños de granito nalgún dos ocos. Cuberta de lousa da zona a catro augas sobre estrutura de formigón, remantando a cumbreira con pináculos. Consta de ocos situados nas fachadas uniformemente de carpintería de aluminio branco. Cabe destacar a gran chimenea de mampostería de xisto á vista remtada a dúas augas con un pináculo en cada extremo. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC19-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Formigueiro	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da situación dun báculo de alumbrado público nun dos muros da edificación. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o a substitución do báculo -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (15)
AP-2 (79)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: Casa con Galería en As Castiñeiras	COORDENADAS UTM: 620654, 4782552	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: A edificación é de gran planta rectangular, de dobre altura, con muros pesados de fábrica de xisto ou chacotería á vista arrexuntada con morteiro, perpiñaos de granito nalgún dos ocos. Cuberta de lousa da zona a catro augas sobre estrutura de formigón, remantando a cumbreira con pináculos. Consta de ocos situados nas fachadas uniformemente de carpintería de aluminio lacado en marrón. Cabe destacar unha galería situada nunha das fachadas totalmente cerrada con carpintería de aluminio lacado en cor imitación madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: AC19-04	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: As Castiñeiras	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (15)
AP-2 (77)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Galería en Carballo</i>	COORDENADAS UTM: 620896, 4782361	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: A edificación é de gran planta cadrada, de dobre altura, con muros pesados de fábrica de xisto ou chacotería á vista arrexuntada con morteiro, perpiños de granito nalgún dos ocos. Cuberta de lousa da zona a catro augas sobre estrutura de formigón, remantando a cumbreira con pináculos. Consta de ocos situados nas fachadas uniformemente de carpintaría de aluminio branco, destacando unha gran galería na fachada principal cerrada coa mesma carpintaría que o resto dos ocos. Presenta tamén un porche cuberto a tres augas voado na porta de acceso á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC19-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Carballo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración,consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (15)
AP-2 (77)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa e Edificación en A Granda</i>	COORDENADAS UTM: 62044,4779339	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: A edificación é de gran planta cadrada, de dobre altura, con muros pesados de fábrica de xisto ou chacotería á vista arrexuntada con morteiro, perpiños de granito nalgún dos ocos. Cuberta de lousa da zona a catro augas sobre estrutura de formigón, remantando a cumbreira con pináculos. Consta de ocos situados nas fachadas uniformemente de carpintería de aluminio branco. Cabe destacar a gran chimenea de mampostería de xisto á vista remtada a dúas augas con un pináculo en cada extremo. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC19-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: A Granda	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
 Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (20)
AP-2 (103)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Muiño en Toimil</i>	COORDENADAS UTM: 620022, 4783341	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PA, SR/PEN	DESCRIPCIÓN: Edificación que tivo a función de muíño de planta rectangular de dúas alturas, con cerramentos de cachotaría de xisto da zona ena parte superior ocos situados uniformemente de carpintaría de madeira. Regular estado de conservación a causa da presenza de vexetación nos muros e na cuberta da edificación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M19-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Toimil	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no <i>art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración,consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (15)
AP-2 (100)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Muiño do Rulete en A Cabana</i>	COORDENADAS UTM: 619901, 4782059	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PA, SR/PAG	DESCRICIÓN: Trátase dunha edificación que levou a cabo a función de muiño, posúe planta cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto da zona e cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira. Chama a atención o pequeno tamaño desta estrutura, así como que non estea ao lado dun río.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M19-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Cabana	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no <i>art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración,consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (14)
AP-2 (74)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo en Granda</i>	COORDENADAS UTM: 622199, 47844042	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA, SR/PIF	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en mampostería de xisto á vista excepto na zona do armazón que a mampostería é revestida , o armazón da cámara está realizado en madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira e é a catro augas. Presenta un medio estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H19-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Granda	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- - - - - Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (10)
AP-2 (78)




NOME: <i>Hórreo Asturiano en Rozas</i>	COORDENADAS UTM: 622233, 4783085	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo con grandes dimensións e planta cadrada de tipo asturiano. A súa cuberta é de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira, rematada por un pináculo. Os seus cerramentos son de madeira, as alzas que o sustentan son catro columnas de cahotería de xisto á vista. Chama a atención polo seu gran porte e maxestuidade. Presenta un bo estado de conservación
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H19-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Rozas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (15)
AP-2 (79)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo Asturiano en Rozas</i>	COORDENADAS UTM: 620649, 4782570	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de pedra á vista e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintería de madeira, o cal se accede mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H19-03	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castiñeiras	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (15)
AP-2 (77)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo en Castiñeiras</i>	COORDENADAS UTM: 620570, 4782752	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de pedra á vista e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintería de madeira, o cal se accede mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H19-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Ponte	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (15)
AP-2 (77)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo en A Costa</i>	COORDENADAS UTM: 620904, 4782365	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de pedra á vista e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintería de madeira, o cal se accede mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: H19-05	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Costa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (15)
AP-2 (77)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo en A Granda</i>	COORDENADAS UTM: 620934, 4779592	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de pedra á vista e armazón de madeira, a cuberta é de pizarra a catro augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintaría de madeira, o cal se accede mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto Presenta un regular estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H19-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Granda	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (20)
AP-2 (103)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Rego de Bouzas</i>	COORDENADAS UTM: 622505, 4784566	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a dúas augas na parte rectangular, mentras que na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que a cuberta está medianamente tapada con vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: F19-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: Rego de Bouzas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (10)
AP-2 (78)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en O Barroso</i>	COORDENADAS UTM: 621007, 4783335	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que está todo rodeado de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Barroso	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (15)
AP-2 (75)



NOME: <i>Forno en Rozas</i>	COORDENADAS UTM: 622244, 4783014	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno de planta semicircular anexo a unha edificación de planta cadrada, de unha altura e muros de mampostería de xisto á vista, está cuberto a unha auga con pizarra sobre estrutura de madeira. Non ten ocos agás o de acceso ó mesmo que se sitúa na parede anexa á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que ten vexetación na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: Rozas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (15)
AP-2 (79)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Bardancos</i>	COORDENADAS UTM: 621928, 4782230	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexa a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que algo de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Bardancos	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (15)
AP-2 (112)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Amorín</i>	COORDENADAS UTM: 619580, 4782540	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexa a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto con revocado de morteiro e lacado de cor branco. A cuberta na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Amorín	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (14)
AP-2 (74)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en O Soutelo</i>	COORDENADAS UTM: 619277, 4782215	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexa a outra edificación. Os muros están realizados en mampostería de xisto con rexuntado de cemento de morteiro. A cuberta na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da acceso ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Soutelo	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (14)
AP-2 (74)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en A Casanova</i>	COORDENADAS UTM: 619277, 4782215	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Contrucción dunha altura con planta semicircular anexa a outra edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con lousa da zona como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da acceso ó mesmo o cal se atopa na parede anexa á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Casanova	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (14)
AP-2 (76)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en A Cabana 1</i>	COORDENADAS UTM: 619812, 4781733	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Contrucción dunha altura con planta semicircular anexa a outra edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto revestidos con morteiro de cemento. A cuberta é a unha auga con lousa da zona como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da acceso ó mesmo o cal se atopa na parede anexa á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Cabana	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**


MR-1 (14)
AP-2 (74)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en A Cabana 2</i>	COORDENADAS UTM: 619736, 4781804	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Contrución dunha altura de planta semicircular anexa a outra edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición sobre estrutura de madeira, saída de fumes de material cerámico á vista. O forno carece de ocos, agás o da acceso ó mesmo o cal se atopa na parede anexa á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-09</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Cabana	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Adviértese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída de fumes fabricada en material cerámico. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución da chimenea -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (14)
AP-2 (76)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en A Cabana 3</i>	COORDENADAS UTM: 619736, 4781804	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Fono construído nunha altura de planta semicircular anexo a outra edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición sobre estrutura de madeira, saída de fumes de material cerámico á vista. O forno carece de ocos, agás o da acceso ó mesmo o cal se atopa na parede anexa á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que a cuberta ten vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-10</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Cabana	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Adviértese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída de fumes fabricada en material cerámico. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución da chimenea -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (14)
AP-2 (74)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en A Ponte</i>	COORDENADAS UTM: 620574, 4773212	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno construído nunha altura de planta semicircular anexo a outra edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición sobre estrutura de madeira, saída de fumes de material cerámico á vista. O forno carece de ocos, agás o da acceso ó mesmo o cal se atopa na parede anexa á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que a cuberta ten vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F19-11</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Ponte	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída de fumes fabricada en material cerámico. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución da chimenea -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (14)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Pozo en Rego de Bouzas</i>	COORDENADAS UTM: 622482, 4784551	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pozo de planta rectangular anexo a un alpendre, xa que conforma un dos muros do alpendre, paredes de cachotería á vista. Cuberta de unha auga con material de cobertura de pizarra apoiado en estrutura de madeira. Un oco de entrada con material de carpintaría de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P19-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Rego de Bouzas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (10)
AP-2 (78)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Cruz en Rego de Bouzas</i>	COORDENADAS UTM: 622338, 4784324	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Base redondeada de mampostería sobre a que se apoia a cruz de sección cuadrangular, con carpintería de madeira. Dita cruz é moi sinxela e atópase nun bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C19-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Rego de Bouzas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: A cruz suxeita a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC.
PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (10)
AP-2 (78)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto de Casa de Pulleiras e Hórreos en O Barroso</i>	LUGAR: O Barroso	PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRICIÓN: (a).- A casa é de planta rectangular, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto ou chacotería á vista arrexuntada con morteiro de cemento. Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira. As ventás e portas son de aluminio e madeira lacada. Chama a atención desta construción un balcón na parte dianteira con estrutura de madeira suxeitada por catro columnas, ademáis de ter na cuberta nos extremos da cumbreira pináculos. (b).- Hórreo de tipo asturiano con planta cadrada, pes de sillares de madeira, o armazón da cámara é de madeira, cuberta con lousa a catro augas sobre madeira. (c).- Hórreo de planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en mampostería de xisto á vista, o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra a catro augas soportada por estrutura de madeira. Na cuberta presenta pináculos nos extremos da cumbreira. Dito conxunto ten un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX19-01	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa de Pulleiras [621575, 4783280] (b).- <i>Hórreo Asturiano</i> [621585, 4783268] (c).- <i>Hórreo</i> [621594, 4783276]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración,consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Os hórreos situados dentro do conxunto suxeitos a protección patrimonial estableceráselles un nivel de protección integral; nivel de protección que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa de Pulleiras




Casa de Pulleiras



Hórreo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (15)
	Conxunto Catalogado		AP-2 (79)

NOME: <i>Conxunto de Casa con Forno e Hórreo en Rozas</i>	LUGAR: Rozas	PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PAG, SR/PA	DESCRICIÓN: (a).- A casa é de planta rectangular, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto ou chacotería revestidos con morteiro de cemento. Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira, rematada por un pináculo en cada extremo da cumbreira e cunha chimenea de grandes dimensións de material cerámico á vista. As ventás e portas son de aluminio e madeira. Chama a atención desta construción un balcón na parte dianteira que fai oco cara o interior da edificación con varandas de formigón, e a situación dun porche cuberto a tres augas no acceso á vivienda apoiado en dúas columnas. (b).- Forno de planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular, os muros son de mampostería de xisto á vista, cuberto a unha auga con pizarra sobre estrutura de madeira ten unha cheminea de material cerámico, non ten ocos agás o de acceso ó interior que se atopa anexo á edificación. (c).- Hórreo de planta rectangular e de tipo mixto cos pes e laterais realizados en mampostería de xisto medianamente revestidos, o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra a catro augas soportada por estrutura de madeira. Dito conxunto ten un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX19-02	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [622517,4783343] (b).- Forno [622521, 4783268] (c).- Hórreo [621594, 4783276]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración,consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. O hórreo e Forno situados dentro do conxunto suxeitos a protección patrimonial estableceráselles un nivel de protección integral; nivel de protección que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación. Advirtéase a disconformidade, coas características tradicionais propias do conxunto protexido, dos muros revestidos en morteiro de cemento, as chimeneas fabricadas de material cerámico e a situación nunha das fachadas dun báculo de alumbrado público. Polo anterior, as intervencións previstas no conxunto protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución dos muros e chimeneas e a substitución do báculo -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Hórreo



Hórreo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (15) AP-2 (79)
----------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto de Casa con Forno e Hórreo Asturiano en Rozas</i>	LUGAR: Rozas	PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- A edificación é de planta rectangular, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto ou chacotería á vista con rexuntado das pedras e perpiaños de granito nos ocos. Cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira. As ventás e portas son de aluminio cor imitación a madeira. Chama a atención desta construción unha pequena ameia na parte da á frontal da cuberta, cuberta a dúas augas cun oco de carpintaría de aluminio. (b).- Forno de planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular, os muros son de mampostería de xisto revestidos e á vista e, no frontal da edificación anexa ten parte dos muros de material cerámico, cuberto a unha auga con pizarra sobre estrutura de madeira e a edificación anexa cuberta a dúas augas, ten unha cheminea de material cerámico, non ten ocos agás o de acceso ó interior que se atopa anexo á edificación. (c).- Hórreo asturiano de planta cadrada cos pes realizados en mampostería de xisto e, as escaleiras de acceso o mesmo con mampostería e rexuntado das pedras, o armazón da cámara está realizado de madeira; a cuberta é de pizarra a catro augas soportada por estrutura de madeira. Dito conxunto ten un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX19-03	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [622341,4782367] (b).- Forno [622349, 4782355] (c).- Hórreo Asturiano [622336, 4782341]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración,consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüdade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. O hórreo e Forno situados dentro do conxunto suxeitos a protección patrimonial estableceráselles un nivel de protección integral; nivel de protección que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación. Advertítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do conxunto protexido, do sainte de fumes do forno, dun muro da edificación anexa fabricado en material cerámico e a situación nunha das fachadas da edificación dun báculo de aluminado público. Polo anterior, as intervencións previstas no conxunto protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substituíndo muro e da chimenea e a substitución do báculo -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Hórreo



Hórreo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000


LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (15) AP-2 (112)
--------------	---	---	-------------------------

NOME: <i>Casa do Anxo de Xaneiro con Pozo en A Cabana</i>	LUGAR: A Cabana	PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto ou chacotería á vista rexuntados. Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira, rematada por un pináculo. As ventás e portas son de aluminio en cor branco. Chama a atención desta construción un corredor na fachada principal da edificación o cal remata nunhas escaleiras q van hacia a planta baixa, dito corredor e escaleiras de acceso sitúanse cara o interior da edificación e están cerrados polos laterais da edificación gracias a prolongación dos muros da mesma. Consta de barandas de aluminio lacada en negro. (b).- Pozo de planta rectangular con muros de mampostería de xisto rexuntado e en zonas revestido con morteiro de cemento. Non ten cuberta. Dito conxunto presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX19-04	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: O pozo situado na mesma parcela que a edificación suxeita a protección patrimonial estableceráse un nivel de protección integral; nivel de protección que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o forno. Advertítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do conxunto protexido, da situación nunha das fachadas da edificación dun báculo de alumbrado público. Polo anterior, as intervencións previstas no conxunto protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá a substitución do báculo -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [619888,4781842] (b).- Pozo [619867, 4781836]	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico-Etnográfico	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (14)
AP-2 (76)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9 Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto de Casa, Horreo e Casas con fornos en A Costa</i>	LUGAR: A Costa	PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRIÓN: (a).- A casa é de planta rectangular, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto ou chacotería á vista arrexuntada con morteiro de cemento. Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira. As ventás e portas son de aluminio e madeira lacada. Chama a atención desta construción un balcón na parte dianteira con estrutura de madeira suxeitada por catro columnas, ademáis de ter na cuberta nos extremos da cumbreira pináculosA casa ten enfrente un horreo en bo estado de conservación. (b).-Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexa a outra edificación. Os muros están realizados en mampostería de xisto con rexuntado de cemento de morteiro. A cuberta na zona semicircular é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da acceso ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación. (c).-Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de pedra á vista e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintaría de madeira, o cal se accede mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX19-05	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa con Horreo [621351,4782170] (b).- Casa con forno [621370,4782177] (c).- Hórreo [621388,4782172] (d).- Casa con forno [621405,4782178]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración,consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.				DEMAIS INDICACIONS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Os hórreos e fornos situados dentro do conxunto suxeitos a protección patrimonial estableceráselles un nivel de protección integral; nivel de protección que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa con Horreo de Costa



Casa con Forno de Costa



Casa con Forno de Costa

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (15) AP-2 (77)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto de Casa, Forno e Cruceiro en A Igrexa</i>	LUGAR: A Igrexa	PARROQUIA: Triabá (San Pedro)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a). -A casa é de planta rectangular, de dobre altura, con muros de fábrica de xisto ou chacotería á vista arrexuntada con morteiro de cemento. Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira. As ventás e portas son de aluminio e madeira lacada. No lateral a casa ten unha construción dunha altura con planta semicircular anexa a outra edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con lousa da zona como elemento de cubrición apoiada en estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da acceso ó mesmo o cal se atopa na parede anexa á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación. (b). - Plataforma formada por un bloque de cemento. Base monolítica de forma cúbica, con unha moldura cóncava e rebaixe abufarado nas caras.Fuste monolítico, de sección circular. Capitel de forma de tronco piramidal invertida, ornamentado con un astrágalo de medio bocel na parte superior das follas de acanto baixo o ábaco. Cruz de sección circular coas aristas rebaixadas, os extremos dos brazos e da cabeceira son do tipo de cruz florenzada. No anverso, efixe unha figura de Cristo coa cabeza inclinada, brazos extendidos formando unha lixeira V e pernas lixeiramente inclinadas.Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: CX19-06	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - Casa con Forno [620796,4782108] (b). - Cruceiro [620790,4782093]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración,consolidación, rehabilitación, reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.				DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presente catálogo, a todos os efectos, a condición de BIC. O forno situado dentro do conxunto suxeitos a protección patrimonial estableceráselles un nivel de protección integral; nivel de protección que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




Casa con forno en A Igrexa



Cruceiro en A Igrexa

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (15) AP-2 (77)
----------------	---	---	------------------------

