


O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPAL DE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:




Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor



Rubén Cobas,

Enxeñeiro Agrónomo




Cristina Aguado

Arquitecta

Documento aprobado en sesión plenaria de 9 de Marzo de 2020, la Secretaria Firmado por FERNANDEZ LEGASPI, MARIA JOSEFA (FIRMA) el día 03/07/2020 con un certificado emitido por AC DNIE 001

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas




NOME: <i>Igrexa Parroquial de Santiago de Duarria</i>	COORDENADAS UTM: 623104, 4776862	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA, Q	DESCRIPCION: O templo sufriu unha profunda reforma conservando do interior a capela maior e sancristía, a primeira de planta cuadrangular con teitume a dúas vertentes rematado cunha sinxela cruz de ferro, mentres a sancristía cobre a súa planta tamén rectangular cun tellado a catro augas de lousa. A parte dianteira do templo fórmao principalmente a torre-campanario, a primeira de ceo raso pintado en branco espadana formada por base cadrada e rematando con oco para unha única campá. Da parte exterior cabe destacar que as esquinas do templo en vez de estar pintadas como o resto deste, se rematan con bloques de granito ao descuberto ao igual que as portas e ventás que se observan ao exterior. A ingresa encontrase dentro dun adro cerrado cun muro de mampostería de xisto.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A20-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Igrexa	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (88)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Forno en O Rodeiro</i>	COORDENADAS UTM: 622835, 4776016	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular con diferentes alturas, nunha zona consta de dúas alturas e no lateral mais no forno anexo son dunha altura. A cuberta é a catro augas, a excepción do forno que é a unha auga, de lousa da zona sobre estrutura de madeira e remates nas esquinas, cheminea de mampostería de xisto á vista. Os muros son de cachotería de xisto da zona á vista con recercado de granito nos ocos. Os ocos están repartidos uniformemente polas fachadas e son de carpintaría de aluminio lacada. O forno anexo ten planta semicircular con muros iguais que os da edificación. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC20-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Rodeiro	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: -No caso do forno, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección integral o cal permite obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
 Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (28)
AP-2 (25)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa en Paderne</i>	COORDENADAS UTM: 624017, 4776854	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Casa de planta rectangular alongada, acaroada á edificación principal hai dúas construcións anexas de unha altura con cuberta a unha auga e a tres augas. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto a vista e rexuntados con morteiros de cemento. Cuberta de lousa, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Os ocos encontranse distribuídos simetricamente polas fachadas e contan cunha carpintería de aluminio lacado. Presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC20-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Paderne	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense totalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
 Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (26)
AP-2 (23)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa en Xenxibre</i>	COORDENADAS UTM: 623237, 4777209	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular, con muros de cachotaría de xisto a vista. A cuberta e a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira. Os ocos adintelados por grandes pedras graníticas e están simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de madeira. Como elemento destacable temos na porta da entrada un arco de medio punto construído con pedra de gran volumetría. Presenta un bo estado de conservación pero una notable falta de mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC20-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Xenxibre	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea feita en fabrica de ladrillo carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (25)
AP-2 (88)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Galería en Cornide</i>	COORDENADAS UTM: 622338, 4774706	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular e dúas alturas, muros realizados en cachotería de xisto revestidos de encalados. A cuberta é a catro augas con pizarra sobre estrutura de madeira donde aparecen unhas chimneas de gran tamaño, pero unha delas feita de fabrica de ladrillo carece de revestimento. Os ocos están repartidos uniformemente polos muros cunha dintelería de grandes pedras de canteiría e cerranse con carpintería de madeira lacada. Representa unha edificación de singular factura arquitectónica pola presenza na segunda altura dunha galería cerrada con madeira e vidros, voada con estrutura de pedra e madeira, e que ocupa gran parte da fachada principal susceptible de protección. Presenta un bo estado de conservación, aínda que por falta do adecuado mantemento apreciase a proliferación de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC20-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cornide	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (28)
AP-2 (83)




NOME: <i>Casa no Lugar de Catadoiro</i>	COORDENADAS UTM: 624179, 4776975	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRICIÓN: Edificación residencial de planta composta a dúas alturas no seu volume principal e catro augas en cuberta, con outros volúmenes acaroados de planta baixa e única vertinte de cuberta, custodiado no acceso a vía pública cun imponente portalón, complementada na inmediatez leste por unha fonte pertencente a propiedade e na Sur, por un almacén tradicional de planta baixa con dúas na cubrición. As fachadas son de pedra de mampostería rexuntada que se alterna con bloques de granito na portabilidade de ocos e nos encontros das fachadas, en conformidade co aparello tradicional. As carpinterías son brancas de madeira e metálicas cunha distribución regular. Cobertura con lousas de pizarra do país, chemineas encaladas de cor branca e pináculos no cumio do volume principal. O portalón cuberto aséntase sobre pés dereitos de bloque granito e recúase sobre un pechamento de parcela eminentemente tradicional.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC20-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Catadoiro	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (26)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: "Muíño da Vila" en Os Pedregás	COORDENADAS UTM: 622880,4776608	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PA, SR/PAG	DESCRICIÓN: Edificación que levou a cabo a función de muíño, posúe planta cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto da zona e cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira. Os ocos distribúense polas fachadas e contan con ventás de madeira e contraventás metálicas. Chama a atención deste o feito de que estea totalmente por enriba do río; a auga pasa por dentro do edificio, isto resólvese por medio dun pequeno oco na estrutura. Tamén se debe resaltar que na parte contigua posúe outras edificacións tradicionais de pequeno tamaño. Presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: M20-01	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Pedregas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico e Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no <i>art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (25)
AP-2 (24)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Muiño 1 en Os Pedregás</i>	COORDENADAS UTM: 623063, 4776083	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PA, SR/PAG	DESCRICIÓN: Edificación rentangular de unha altura feita con cerramentos de cachotaría de xisto da zona á vista. A cuberta é a catro augas con lousa sobre estrutura de madeira, os ocos están adintelados con grandes pedras de granito e sitúanse uniformemente polas fachadas e encontrase cerrados por ventás de contraventás de madeira. Presenta un pequeno porche na entrada da edificación cuberto coa continuación da cuberta. Presenta un bo estado de conservación aínda que pola falta de uso apreciase bastante vexetación xa que esta edificación tivo unha vida útil como muiño.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M20-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no <i>art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
LUGAR: Os Pedregás	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico e Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (28)
AP-2 (25)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Muiño en Vilanova</i>	COORDENADAS UTM: 622650, 4774819	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PA, SR/PAG, SR/PIF	DESCRICIÓN: Trátase dunha edificación que levou a cabo a función de muiño, posúe planta cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto da zona rexuntado con argamasa e cuberta de lousa a dúas augas, sobre estrutura de madeira. Consta de moi poucos ocos os cales están adintelados con grandes pedras. Chama a atención deste o feito de que estea totalmente por enriba do río; a auga pasa por dentro do edificio, isto resólvese por medio de dous arcos de medio punto.Presenta un bo estado de conservación aínda que pola falta de uso apreciase bastante vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M20-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Vilanova	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico e Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no <i>art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (28)
AP-2 (83)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en O Rodeiro</i>	COORDENADAS UTM: 622822, 4775976	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular con forno anexo con planta semicircular e muros de mampostería de xisto á vista, as cubertas son a unha auga, a edificación con placas de fibrocemento e o forno con pizarra sobre estrutura de madeira, ten unha chimenea feita con xisto e fabrica de ladrillo, o único oco que da acceso o mesmo o interior do forno é un oco que se atopa na cara anexa á edificación. Presenta un aceptable estado de conservación sen danos na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F20-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Rodeiro	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea feita en fabrica de ladrillo carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (28)
AP-2 (25)



NOME: <i>Forno 1 en As Seixas</i>	COORDENADAS UTM: 623585, 4776575	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas e feita de pizarra, tamén nesta edificación se encontra a saída de fumes feita con mampostería de xisto. Presentan un bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F20-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Seixas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (25)
AP-2 (23)




NOME: <i>Forno 2 en As Seixas</i>	COORDENADAS UTM: 623734, 4776722	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular construída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a dúas augas de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa construída nos mesmos materiais. Presenta na cuberta unha chimenea revestida con pizarra. Presenta un bo estado de mantemento xa que non presenta danos nin alteracións na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F20-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: As Seixas	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (23)



NOME: <i>Forno en A Abelleira</i>	COORDENADAS UTM: 623699, 4776200	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta rectangular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa constuída nos mesmos materias pero con unha cuberta a dúas augas. Presenta un bó estado de conservación aínda que por falta de mantemento apreciase bastante vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F20-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: A Abelleira	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (28)
AP-2 (84)




NOME: <i>Forno en O Armental</i>	COORDENADAS UTM: 623394, 4777133	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular con unha pequeno edificación anexa rectangular, cerramentos en pedra vista de mampostería de xisto e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura, ten unha chimenea de fabrica de ladrillo sen revestir. Presenta un bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F20-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Armental	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido , da chimenea de fabrica de ladrillo carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (25)
AP-2 (88)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Lavadoiro-Bebedeiro en Cornide</i>	COORDENADAS UTM: 622360, 4774715	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRICIÓN: Lavadoiro- bebedeiro de planta rectangular, realizado en mampotería de xisto a vista, cun dos laterais da pia inclinado e apoiado no muro e na cuberta. No muro que ten en común co camiño acaroadado aparece un cano po donde emana auga que cae nunha pia. A cuberta a catro augas esta formada por estrutura de madeira e como material de cubrición lousas, sustentada por columnas de forma cuadrangular elaboradas en mampostería de xisto e nun muro de xisto. Presenta unha pia acaroadada o camiño o cal tivo a función de bebedeiro, esta feito de xisto con revocos de morteiro de cemento. O seu estado de conservación é bo aínda que se aprecia no seu aspecto a falta de uso e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P20-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Cornide	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico e Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (28)
AP-2 (83)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Ponte Romana dos Pedregás</i>	COORDENADAS UTM: 622962, 4776129	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRICIÓN: Esta estrutura de arquitectura clasicamente Romana conta cun único arco de medio punto que lle serve para salvar o río Rozas. Foi realizado en cachotería de xisto da zona. O estado de conservación é aceptable aínda que empeza a proliferar a vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>V20-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Pedregás	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (28)
AP-2 (25)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Casa e Cruzeiro en A Abelleira</i>	COORDENADAS UTM: (a).- Casa [624153, 4776251] (b).- Cruzeiro [624148, 4776221]	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Presenta unha parte principal que é unha edificación de planta cadrada de dobre altura, realizada en cachotería de xisto da zona, rexuntada de morteiro e cuberta a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira; a segunda parte da edificación é de planta rectangular, dunha soa altura, os materiais son os mesmos que na edificación principal, só que nesta a cuberta é a dúas augas. Ambas as dúas edificacións únense por un dos seus flancos. Hai que ter en conta as ventás da segunda parte que son de gran tamaño e con reixas nelas. (b).- A base está formada por dous chanzos de granito. Con forma cúbica e fuste cuadrangular de arestas rebaixadas. A cruz é de corte cuadrangular, con menor diámetro que o fuste, donde se encontra un Cristo cós pés entrecruzados, e coa cabeza inclinada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX20-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Abelleira	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos os efectos, a condición de BIC. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
PARROQUIA: Duarria (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
 Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (29)
AP-2 (84)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Casa con Forno e Edificación en Xenxibre</i>	LUGAR: Xenxibre	PARROQUIA: Duarria (Santiago)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).-Edificación de gran volumetría, planta rectangular e dúas alturas a distinto nivel, con muros de cachotería de xisto a vista rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remate na cumieira analogo material de cobertura e pináculos de granito. Os ocos con gran dintelería de granito e están simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de aluminio lacado. (b).-Edificación de pequenas dimensións de planta rectangular construída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a dúas augas acal se apoia nos propios muros e como remate de cumieira conta con pináculos . O forno conta dentro da entrada o mesmo cun amplo espazo que se encontra dentro da mesma edificación. (c).-Edificacións tradicionais de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto rexuntados con morteiro de cemento. Cuberta a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. En xeral, o conxunto, presenta un bo estado de conservación e mantemento xa que se aprecia que foi recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX20-02</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [623393, 4777052] (b).- Forno [623405, 4777058] (c).- Edificación Tradicional [623417, 4777057]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Conxunto



Forno



Edificación

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (25) AP-2 (88)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto Casa, Casa con Escudo, e Fornos en Tormentosa</i>	LUGAR: Tormentosa	PARROQUIA: Duarria (Santiago)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: Solo urbanizable	DESCRICIÓN: (a).- Casa de planta rectangular alongada, acaroada á edificación principal hai unha construción anexa de unha altura con cuberta a unha auga. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto a vista. Cuberta de lousa, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga donde tamén podemos unha gran chimenea feita de xisto. Os ocos encontranse distribuídos simetricamente polas fachadas e contan cunha carpintería demadeira. (b).- Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas e feita de pizarra con pináculos na cumieira, tamén nesta edificación se encontra a saída de fumes feita con mampostería de xisto. (c).- Edificación de planta rectangular e dúas alturas, muros realizados en cachotería de xisto a vista. A cuberta e a catro augas con pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos adintelados con pedras graníticas no están repartidos uniformemente polos muros e son de carpintería de madeira. Representa unha edificación de singular factura arquitectónica pola presenza nun muro da casa un escudo de gran factura estética o cal se conserva adecuadamente. (d).- Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas e feita de con chantos de lousa. Presenta un regular estado de conservación debido a falta de mantemento e a proliferación da vexetación. En xeral, o conxunto, presenta un aceptable estado de conservación. DEMAIS INDICACIÓNS: No caso das casas, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. O escudo ubicado nun muro da casa, terá a todos os efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX20-03</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [623022, 4777666] (b).- Forno [623041, 4777681] (c).- Casa con Escudo [623037, 4777658] (d).- Forno [623052, 4777677]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Conxunto



Forno(b)




Forno(d)



Casa con Escudo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:		Contorno de Protección	PLANOS DE ORGANIZACIÓN	MR-1 (25)
		Conxunto Catalogado		AP-2 (26)
				ESPACIAL DE CONSULTA:

NOME: <i>Conxunto Casa con Fornos e Demáis Edificacións en Cornide</i>	LUGAR: Cornide	PARROQUIA: Duarria (Santiago)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- É un expoñente claro daquelas casas grandes de finais do XVIII e principios do XIX, onde prima a sobriedade e funcionalidade arquitectónica. Edificio de planta rectangular e cuberta a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con pináculos nas esquinas da cumieira. Muros de fábrica de xisto, con ocos e esquinas resaltadas en cachote de granito, rebozado todo iso con morteiro de cemento. Destaca deste conxunto unha enorme chimenea que ocupa gran parte dunha das ás desta casa. (b).- Forno con planta rectangular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas e feita de placas de fibrocemento, tamén nesta edificación se encontra a saída de fumes feita de fábrica de ladrillo sen revestimento (c).- Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de cango. A única entrada a este é pola edificación a cal esta anexado totalmente construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas e feita de con chantos de lousa. Presenta no teito unha chimenea feita de fábrica de ladrillo carente de revestimento (d).- Edificación tradicional de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto. Cuberta a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Presenta unha entrada singular xa que se conforma con un pórtico de madeira. En xeral, o conxunto, presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX20-04</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		DEMAIS INDICACIONS: -No caso da casa e da edificación tradicional, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. -Advertese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, das chimeneas dos fornos realizadas en fábrica de ladrillo carentes de revestimento e da cuberta dunha edificación anexa realizada con placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [622626, 4774919] (b).- Forno [622634, 4774921] (c).- Forno [622638, 4774940] (c).- Demáis Edificacións [622634, 4774934]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Forno(b)



Edificación Tradicional

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




E: 1/3.000


LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (28) AP-2 (83)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Igrexa parroquial de Santalla de Dumpin</i>	COORDENADAS UTM: 623819, 4774188	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRIPCIÓN: Planta rectangular e teitume a dúas augas con armazón de madeira e recuberto mediante lousa; o piso é de lajas e bloques de granito. A fábrica de pedra recebada con cemento, resaltando a cachotaría da porta lateral e as ventás. A fachada está realizada a base de perpiaños graníticos decorándose o acceso principal cun en ángulo saiente. Sobre este, ábrese unha pequena ventá abucinada, nos bloques. Nas esquinas do frontis exornanse dúas pilastras de escaso resalte sobre base elevada e capitel clásico, que percorren todo o lenzo delimitando a espadana. Esta componse de dous ocos no primeiro corpo, onde se albergan dúas campás de ferro e un terceiro no segundo rematada con acróteras e cruz de ferro. Capela maior de planta cuadrangular teitume a catro augas ao exterior e forma de pirámide truncada ao interior. A ela accédese a través do arco triunfal de medio punto.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A21-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Dumpín	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Dumpin (Santalla)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (28)
AP-2 (110)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Pozo en Bagoi</i>	COORDENADAS UTM: 623496, 4774567	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto rexuntados con morteiro de cemento. Os ocos contan con unha dintelería de grandes pedras e cerranse cunha carpintería de alumnio. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a catro augas con pináculos no cumio como remate. Acaroado a casa enontrase un pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto rexuntados con morteiro. A cuberta a dúas augas de pizarra colocada sobre unha estrutura de madeira. Cerrase este con unha porta de madeira. En xeral, o conxunto ten un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC21-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: -No caso do pozo, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección integral o cal permite obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
LUGAR: Bagoi	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Dumpín (Santalla)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
 Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (28)
AP-2 (27)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa en A Gulpilleira</i>	COORDENADAS UTM: 623693, 4773329	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Casa de planta rectangular alongada, acaroada á edificación principal hai unha construción anexa de unha altura coa cuberta plana. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto a vista e rexuntados con morteiros de cemento. Cuberta de lousa, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Os ocos encontranse distribuídos simetricamente polas fachadas e contan cunha carpintería de aluminio lacado. Presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC21-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Gulpilleira	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Dumpín (Santalla)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todasas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (31)
AP-2 (28)




NOME: <i>Casa no Cruce de Pozas</i>	COORDENADAS UTM: 624030, 4773045	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRICIÓN: A edificación é de gran tamaño, planta en forma de "L" de dúas alturas con muros de fábrica de xisto ou chacotería. Cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. As ventás de toda a edificación son de aluminio branco ao igual que a porta, encóntranse en gran número repartidas por todo o edificio. Acaroadas a esta existen outras edificacións de unha altura e mesmos materiais. Presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC21-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Gulpilleira	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, das chimneas que se encontran nas cubertas das edificacións anexas as cales están feitas con fabrica de ladrillo carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución desta disconformidade que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Dumprín (Santalla)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (28)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Bagoi</i>	COORDENADAS UTM: 623765, 4774587	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa construída nos mesmos materiais pero a cuberta é a dúas augas e feita de placas de chantos de lousa e placas de fibrocemento, aprecianse dúas saídas de fumes as cales están contruídas en fabrica de ladrillo carente do adecuado revestimento. Presentan un regular estado de conservación por falta de mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F21-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Bagoi	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, das chimeneas feitas en fabrica de ladrillo carentes de revestimento e a cuberta da edificación anexa realizada en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Dumpín (Santalla)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (28)
AP-2 (27)



NOME: <i>Conxunto Casa con Forno, Pozo e Hórreo en As Casas Novas</i>	LUGAR: As Casas Novas	PARROQUIA: Dumpín (Santalla)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Edificación de planta rectangular de gran volumetría e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto á vista rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta a tres augas é de pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos distribúense simetricamente polas fachadas os cales están bordeados por grandes dintéis de granito cunha carpintaría de alumnio. Anexada a esta encontráanse varias edificacións dunha altura. (b).- Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona con revocos de morteiro de cemento. A cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e pizarra como material cobertura a cal se apoia nos propios muros e nunha edificación anexa a cal esta construída nos mesmos materiais.Ten unha pequena porta de madeira. (c).- Forno con planta semicircular de unha altura. Muros de mampostería de xisto á vista cuberto a unha auga con lousa sobre estrutura de madeira. Ten un único oco o cal ten acceso por unha edificación anexa feita nos mesmos materiais a excepto a cuberta que é a dúas augas con placas de fibrocemento. Presenta unha chimenea realiza con mampostería de xisto e rematada cun pináculo. (d).- Hórreo de planta rectangular soportado sobre tres cepas realizadas en mampostería de xisto. Cuberta a catro augas de pizarra sobre estrutura de madeira. O corpo do armazón da cámara é de fábrica de ladrillo perforado.Carece de ocos agás o da entrada que esta cerrado por unha porta de madeira. Para o acceso existen unhas escaleiras feitas con chantos de xisto. En xeral, o conxunto presenta un bo estado de conservación e mantemento. DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtése a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta dunha edificación anexa a casa e o forno feita de placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución desta disconformidade que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibídense todas as demais obras que difiran das anteriores.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX21-01</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Casa</i> [623756, 4773503] (b).- <i>Pozo</i> [623748, 4773497] (c).- <i>Forno</i> [623752, 4773509] (c).- <i>Hórreo</i> [623774, 4773516]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibídense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Pozo



Hórreo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (31) AP-2 (28)
--------------	---	---	------------------------




NOME: <i>Conxunto Casa con Forno e Edificación Tradicional</i>	LUGAR: As Casas Novas	PARROQUIA: Dumplin (Santalla)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).-Edificación de planta rectangular con muros de cachotaría de xisto e ocos contan con perpiaños de granito. A cuberta a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira. Os ocos encontranse simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de alumnio. Esta construción ten por unha fachada un anexo pegado de unha sola planta cunha cuberta a unha auga e realizada nos mesmos materiais que a edificación. (b).-Edificación tradicional de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto e madeira. Cuberta a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Acaroadó a este existe unha edificación a cal albergaría un forno .
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX21-02</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [623770, 4773400] (b).- Edificación Tradicional [623785, 4773396]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
				DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondentes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




Casa



Edificación Tradicional



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	 Contorno de Protección	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (31) AP-2 (28)
	 Conxunto Catalogado		


NOME: <i>Igrexa parroquial de Santiago de Mondríz</i>	COORDENADAS UTM: 626685, 4774488	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: SR/PP, Q	DESCRIPCIÓN: O actual templo foi construído durante o s. XVIII polos Señores do Pazo de Perexón, substituíndo o vello templo. De nave rectangular e cuberta a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira de par e fileira. Capela maior de planta cuadrangular, comunicada coa nave a través do arco triunfal de medio punto que parte de senllos capiteis de forma madeiro-piramidal. O presbiterio no seu exterior é algo máis alto que o resto do templo, cuberto a dúas augas e rematado nun pináculo pétreo. O seu interior ilumínase con ventanais abucinados, ademais de dous arcos cegos para os retablos laterais. O frontis é de cachotaría granítica con porta de acceso con ornamentais. Sobre elas, ventanal rectangular con brasón coa cruz de Santiago, a súa dereita o escudo dos Montenegros e á súa esquerda o escudo dos Aguiar. A espadana é dun barroco acentuado. Formada por un corpo principal con dous ocós para campás e remate para campanil con cruz e acróteras.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A22-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Pacio	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Mondríz (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (29)

NOME: <i>Pazo de Peregón en O Pacio</i>	COORDENADAS UTM: 626583, 4774600	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PAG	DESCRICIÓN: O pazo consta de varias edificacións unidas entre si, cerranse formando un patio interior o cal se accede mediante un portalón de gran tamaño feito de mampostería de xisto. Todas as edificacións teñen os muros contruídos con laxas de xisto e argamasa. As cubertas tamén están realizadas da mesma forma a dúas augas e como material de cobertura chantos de lousa colocados sobre estrutura de madeira. Na maioría das cumieiras podense apreciar remates con pináculos de granito. A nivel da segunda altura encontrase un corredor de gran factura arquitectónica o cal esta aberto e conformase cunha estrutura realizada de pedra e madeira, este ocupa a maior parte da fachada principal e accedese a el mediante unhas escaleiras exteriores feitas de pedra. Na planta baixa por debaixo do corredor encontrase un pasillo, ten varias entradas conformadas con arcos de medio punto. Os ocos contan cunha gran dintelería de pedra e cerranse con carpintería de madeira. Ten presenza na fachada principal un torreón rematado por pináculos no cal se alberga un escudo de gran factura arquitectónica. Acaroado ó portalón hai un pombal de grande embergadura con forma cuadrangular, cerramentos de xisto rebozados de morteiro e cuberta de lousa. Na parte máis alta conta cuns pequenos ocos para a entrada dos animais. Presenta un regular estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC22-01</i>	TITULIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Pacio	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	
PARROQUIA: Mondríz (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACOINS: O escudo ubicado no torreón do pazo, terá a todos efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (29)
--------------	---	---	-----------

NOME: <i>Casa con Pozo e Demáis Edificacións en O Vilar</i>	COORDENADAS UTM: 627349, 4774569	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto rexuntados con argamasa. Os ocos contan con unha dintelaría de grandes pedras e cerranse cunha carpintería de alumnio e madeira. A cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a catro augas con pináculos no cumio como remate. Acaroado a casa enontras unha edificación de unha altura construída nos mesmos materiais pero coa cuberta a unha auga, tamén acaroado a este existe un pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto a vista. A cuberta a unha auga de pizarra colocada sobre unha estrutura de madeira. Cerrase este con unha porta de madeira. En xeral, ten un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: AC22-02	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: No caso do pozo, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección integral o cal permite obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dun báculo de alumeado encastrado nunha fachada e un depósito de auga colocado na cuberta da casa. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Mondriz (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense totalas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (29)
AP-2 (32)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Forno e Demáis Edificacións en O Vilar</i>	COORDENADAS UTM: 627353, 4774408	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto a vista rexuntados con argamasa. A cuberta é de pizarra a catro augas. Acaroado a casa encontrase unha edificación de unha altura construída nos mesmos materiais pero coa cuberta a dúas augas, tamén acaroado a esta existe un forno de planta semicircular, con cerramentos de mampostería de xisto a vista. A cuberta a unha auga de pizarra colocada sobre unha estrutura de madeira, accedese a el mediante un oco que se encontra na edificación anexa. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: AC22-03	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: No caso do forno, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección integral o cal permite obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. Advertítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dun tramo dun muro da casa realizado en fábrica de ladrillo carente de revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución desta disconformidade que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Mondriz (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (29)
AP-2 (32)

NOME: <i>Casa e Hórreo en O Vilar</i>	COORDENADAS UTM: (a).-627512, 4774409 (b).-627526, 4774417	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Casa de planta rectangular con dobre altura. Os cerramentos son de cachotería de xisto da zona, os bordos de portas e ventás bordeanse con perpiños e unha das fachadas encótrase revestida con moreiro de cemento. Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira, pináculos de cantería no cumio. As carpinterías exteriores son metálicas lacadas. Na fachada principal o nivel da segunda latura encontrease un balcón voado con estrutura granítica e os cerramentos de fundición. (b).-Hórreo de planta rectangular, situado encima dun muro de pedra, e de tipo mixto cos pes, laterais e escaleiras realizados en cachotería de granito, o armazón da cámara está realizado en carpintería de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a dúas augas e remate na cumieira con pináculos. Presenta un bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC22-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: No caso do hórreo, poderanse permitir as obras correspondentes ao nivel de protección integral o cal permite obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en máis de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, das chimeneas da casa realizadas con tubo de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán as solucións máis acordes -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
LUGAR: O Vilar	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: Mondriz (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
— Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (29)
AP-2 (32)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en A Abelleira</i>	COORDENADAS UTM: 625582, 4773946	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa constuída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a dúas augas. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F22-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Abelleira	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Mondriz (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado


PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (32)
AP-2 (18)



NOME: <i>Pozo en O Ancao</i>	COORDENADAS UTM: 626066, 4774142	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pozo que posúe unha estrutura exterior que o pecha. A estrutura é de base rectangular, con cerramentos de cachotería de xisto rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta é a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira con un pináculo rematando o cumio. Péchase este mediante unha porta de madeira. Presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P22-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Ancao	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Mondriz (Santiago)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (29)
AP-2 (34)




NOME: <i>Conxunto Casa con Escudo, Capela, Casa Edificación con Palomar e Pozo</i>	LUGAR: O Ancao	PARROQUIA: Mondríz (Santiago)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Amplo casarón do s. XVIII, que foi edificado no mesmo soar onde había outro do s. XVI, de planta rectangular. Fábrica de chacotería e bloques de granito labrado con resalte de ocos e esquinas. Cuberta a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira donde se encontran unhas chimeneas de cachotería singulares debido a que ten remates de lousas na saída dos fumes. Os ocos cerranse cunha carpintería de madeira lacada. Ten presenza nunha das fachadas da casa un escudo de gran factura estética. (b).- Capela que formaba parte dun antigo conxunto de casa señorial ou polo menos da casa grande. A zona da capela forma parte do conxunto da casa, actualmente cuberta a dúas augas con teitume de lousa sobre estrutura de madeira. Con base de chacotería de xisto, rematados nas portas e esquinas por bloques graníticos. Na parte superior encontrase unha espadana con dous sinxelos pináculos. (c).- Casa de planta rectangular de unha altura. Os muros son de fábrica de xisto a vista e por zonas con revocos de morteiro de cemento. Cuberta a catro augas de lousa, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Os ocos contan cunha gran dintelería de granito e teñen unha carpintería de madeira. (d).- Edificación tradicional de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto a vista. Cuberta a dúas augas con lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Ten presenza neste un pombal na parte superior con pequenos ocos para a entrada dos animais. (e).- Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto á vista da zona e cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de pizarra como material cobertura a cal se apoia nos propios muros. Ten unha pequena porta de madeira. En xeral, o conxunto presenta un bo estado de conservación. DEMAIS INDICACIÓNS: O escudo ubicado nunha fachada da casa, terá a todos efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo. No caso das casas, poderanse permitir as obras correspondentes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX22-01</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa con Escudo [625913, 4774279] (b).- Capela [625935, 4774295] (c).- Casa [625903, 4774290] (d).- Edificación con Palomar [625924, 4774295] (e).- Pozo [625898,4774281]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa con Escudo



Escudo



Capela




Edificación con Palomar



Pozo

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 173.000

LEND:		Contorno de Protección	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (29) AP-2 (34)
		Conxunto Catalogado		

NOME: <i>Conxunto Casa Sanxurxo con Escudo, Forno e Edificación Tradicional</i>	LUGAR: O Vilar	PARROQUIA: Mondríz (Santiago)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a) .-Edificación de planta restangular con muros de cachotería de xisto rexuntados con morteiro de cemento e os ocos contan con perpiaños de granito. A cuberta a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira donde se encontran as chimeneas de cunha forma moi característica. Os ocos encontranse simetricamente distribuídos polas fachadas e contan cunha carpintería de alumnio. Representa unha edificación de singular factura arquitectónica pola presenza nunha das fachadas dun escudo moi ben conservado. (b) .-Edificación tradicional de planta rectangular, unha altura, con cerramentos en mampostería de xisto. Cuberta a dúas augas de pizarra sobre estrutura de madeira con pináculos no cumio. (c) .-Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular cosntruída con cachotería de xisto da zona, a cuberta é a unha auga de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa constuída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a dúas augas. Destaca unha gran chimenea realizada con mampostería de xisto se sección rectangular a cal ten tres saídas de fumes e rematada con pináculos. En xeral, o conxunto presenta un bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX22-02</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Casa con Escudo</i> [627620, 4774410] (b).- <i>Edificación Tradicional</i> [627636, 4774392] (b).- <i>Forno</i> [627595, 4774403]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.				DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores. O escudo ubicado nun muro da casa, terá a todos os efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección este que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración e consolidación sobre o citado escudo. Advertírese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dun báculo de alumeado encastrado nunha das fachadas da casa que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán as solucións máis acordes -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Edificación Tradicional



Forno

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (29)
AP-2 (32)

