


O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPAL DE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:




Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor



Rubén Cobas,

Enxeñeiro Agrónomo



Cristina Aguado

Arquitecta

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor



NOME: <i>Igrexa parroquial de Duancos</i>	COORDENADAS UTM: 625951, 4772997	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP, Q	DESCRICIÓN: A casa do Colexio en Duancos, recollida tamén neste catálogo, ten a súa propia capela, levantada a poucos metros deste, sendo da mesma época e do mesmo estilo arquitectónico. Polas súas proporcións máis aseméllase a unha igrexa parroquial que a unha ermida privada. De nave rectangular cuberta a dúas augas e dividida en dúas partes por un arco faixón, que reforza toda a fábrica; dende a nave accédese á capela maior por un arco triunfal moldurado que parte de capiteis biselados. O presbiterio é de planta rectangular e máis ancho que o resto da obra e cóbrese a catro augas con ceo raso na parte interior; sancristía na cabeceira, quedando os lenzos laterais do prebiterio e nos da nave en total catro arcos cegos coa súa tarima correspondente para albergar os retablos que non se chegaron a construír. Pavimento de pezas de cantería e muros de cadeirado de granito. Frontis barroco con espadana moldurada de dous corpos: inferior de dous vans de medio punto e superior con campanil dun van e frontón con aletones. Pináculos con bólas de remate. Retablo maior neoclásico.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A23-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Igrexa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Duancos(Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.	DEMAIS INDICACIONS: Advirtese a desconformidade, coas características tradicionais propias da zona onde se empraza o ben protexido, da situación dun megafono público empotrado nun dos muros de cerramento. Polo tanto, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluíran a substitución da desconformidade anteriormente descrita por unha solución acorde-en materiais e estética -co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (32)
AP-2 (20)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Edificación con Forno en Espiñeiros</i>	COORDENADAS UTM: 625227, 4773224	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular con forno anexo, de unha altura. Muros fabricados en mampostería de xisto á vista, con escaseza de ocos. A cuberta é a unha auga de chantos de lousa da zona sobre estrutura de madeira. O forno anexo a dita edificación, e de planta triangular coa esquina redondeada, os muros son tamén de mampostería de xisto e cuberto a unha auga con lousa, o único oco que ten atópase no muro anexo á edificación, polo tanto non se ve. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC23-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Espiñeiros	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: En dita edificación suxeita a protección patrimonial, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.
PARROQUIA: Duanco (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (32)
AP-2 (20)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo en Espiñeiros</i>	COORDENADAS UTM: 625196, 4773215	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Hórreo en planta rectangular fabricado cun único pe de mampostería de pedra á vista e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira, cun pináculo en cada extremo da cuberta. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H23-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Espiñeiros	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1195, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se a antigüidade aportada fora menor, determinaríase comoa un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Duanco (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (32)
AP-2 (20)




NOME: <i>Forno en Espiñeiros</i>	COORDENADAS UTM: 62580, 4773222	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Forno con planta rectangular e unha altura, carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Muros de mampostería de xisto á vista cubertos por chantos de lousa sobre estrutura de madeira. Constra de dúas chimeneas fabricadas en material cerámico á vista. Presenta un regular estado de conservación, xa que está parcialmente cuberto por vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F23-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Espiñeiros	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do material utilizado nas chimeneas. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, daccordo co nivel de protección establecido, incluírá a substitución ou revestimento das saídas de fumes mais acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Duanco (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (20)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Espiñeiros</i>	COORDENADAS UTM: 625660, 4773201	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición. O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa, a cal ten muros de bloques de hormigón e cuberto a dúas augas. Presenta un aceptable estado de conservación, aínda que os muros están parcialmente recubertos de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F23-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS:
LUGAR: Os Espiñeiros	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Duancos (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (32)
AP-2 (20)



NOME: <i>Pozo en A Igrexa</i>	COORDENADAS UTM: 625853, 4772473	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pozo de planta rectangular, con cerramentos de mampostería de xisto á vista e a cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e placas de fibrocemento como material cobertura a cal se apoia nos propios muros. Presenta un regular estado de conservación, xa que a cuberta está parcialmente derruída.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P23-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Igrexa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do material utilizado como cobertura. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Duancos (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (19)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Fonte en A Igrexa</i>	COORDENADAS UTM: 625925, 4772471	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Fonte de planta rectangular, formado por pedras de mampostería enteiras cunha pequena abertura na parte superior e unha saída de agua na parte frontal, a cuberta do mesmo está formada por mampostería de xisto. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P23-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Igrexa	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS:
PARROQUIA: Duancos (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (19)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Pozo en Castro</i>	COORDENADAS UTM: 626253, 4772655	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pozo de planta rectangular, con cerramentos de mampostería de xisto con rexuntado de ocos con morteiro de cemento e a cuberta a duas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de pizarra como material cobertura a cal se apoia nos propios muros. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P23-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Castro	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS:
PARROQUIA: Duanco (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (19)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Pozo en Espiñeiros</i>	COORDENADAS UTM: 625218, 4773222	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pozo de planta rectangular realizado con cerramentos de mampostería de xisto con revocos de morteiro de cemento e a cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de pizarra como material cobertura a cal se apoia nos propios muros. Consta dunha porta de acceso ó mesmo de carpintería de madeira. Presenta un regular estado de conservación, xa que ten vexetación polos seus muros.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P23-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Espiñeiros	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Duanco (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado


**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (20)




NOME: <i>Cruz en Espiñeiros</i>	COORDENADAS UTM: 625665, 4773195	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: A cruz encóntrase nun bo estado de conservación. A base de forma cúbica está formada por dous pasos con mampostería de xisto, a subbase da mesma forma que a base fórmase por unha peza de mampostería. O fuste e a cruz son unha mesma peza de forma cuadrangular e as arestas rebaixadas. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C23-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Os Espiñeiros	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: A cruz descrita anteriormente suxeita a protección cultural terá no presenta Catálogo, a tódolos efectos a condición de BIC.
PARROQUIA: Duanco (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

+++++ Contorno de Protección
— Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (20)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Casa con Forno e Pozo en A Igrexa</i>	LUGAR: A Igrexa	PARROQUIA: Duancos (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP, SR/PIF	DESCRICIÓN: (a). -Edificación de dúas alturas e planta rectangular, con fachada de pedra á vista e rexuntado de ocos. A cuberta é a catro augas, cun anexo cuberto a unha auga, de pizarra como elemento de cubrición con gran chimenea fabricada no mesmo material cá da fachada. A edificación anexa consta dun forno con planta semicircular, material dos muros son de mampostería de xisto á vista. O forno carece de ocos, agas o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. Presenta un bo estado de conservación. (b). -Pozo de planta rectangular, con cerramentos de mampostería de xisto con revocos de morteiro de cemento e a cuberta a duas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de pizarra como material cobertura a cal se apoia nos propios muros.Ten unha pequena porta de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX23-01</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - <i>Casa e Forno</i> [625951, 4773073] (b). - <i>Pozo</i> [625932, 4773071]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, suxeita a protección patrimonial, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. Advertese a disconformidade, coas características tradicionais propias do pozo, do recubrimiento de cemento na parte frontal inferior. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




Casa



Pozo



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (32) AP-2 (20)
--------------	---	---	------------------------



NOME: <i>Pozo e Hórreo en Espiñeiros</i>	COORDENADAS UTM: 625209, 4773239	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: (a).-Pozo de planta rectangular, con cerramentos de mampostería de xisto á vista con revocos de morteiro e a cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de pizarra como material cobertura a cal se apoia nos propios muros. Presenta un bo estado de conservación. (b).-Hórreo en planta rectangular fabricado cos pes de mampostería de pedra á vista e armazón de material cerámico, a cuberta é de pizarra a dúas augas sobre estrutura de madeira. So ten un oco para acceder o mesmo con carpintería de madeira, o cal acédese mediante unhas escaleiras de mampostería de xisto. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX23-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1195, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se a antigüidade aportada fora menor, determinaríase comoa un ben do Inventario Xeral de Galicia.
LUGAR: Os Espiñeiros	TIPOLOXÍA: Conxunto Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Duanco (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Pozo



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
— Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (32)
AP-2 (20)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Capela e casa en O Colexio</i>	LUGAR: O Colexio	PARROQUIA: Duancos (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).-Capela de planta rectangular con fábrica de laxes de xisto e teitume a dúas vertentes de lousa da zona, con rebaixes nas partes máis exteriores, sobre estrutura de madeira. A parte posterior da capela e de planta cadrada e cuberta catro augas nos mesmos materiais. O campanil é con dous ocos e rematado cunha cruz de mampostería, presenta varios pináculos á vista na fachada principal. Carece de campas. Ten un bo estado de conservación. (b).-Gran casa de planta rectangular con dobre altura. Cuberta a catro augas, de lousa, sobre estrutura de madeira; os cerramentos son de bloques de granito á vista. Consta de escasos ocos repartidos polas fachadas de aluminio lacada en branco, destacamos a presenza na parte baixa dianteira, de tres arcos de medio punto que albergan no seu interior un pequeno porche de acceso á vivenda. Por riba de ditos arcos hai un corredor con dúas columnas de mampostería e varandas do mesmo material. Tamén destacamos a presenza de dous escudos no muro da fachada principal , que son de mampostería e se atopan en bo estado xa que se pode percibir ben o debuxo dos mesmos. O conxunto presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX23-03</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Iglesia</i> [625491, 4773637] (b).- <i>Casa</i> [625494, 4773675]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación ; segundo regulación específica. Prohibíndose totalas demais obras que difiran das anteriores. Os escudos ubicados nun muro da edificación, terán a todos efectos no presenta Catálogo a condición de BIC, establecéndose para os mesmos un nivel de protección integral; nivel de protección éste que admitirá exclusivamente traballos de conservación e restauración sobre os citados escudos.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




Capela



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (32)
--------------	---	---	-----------




NOME: <i>Núcleo Rural Singular de O Colexio</i>	LUGAR: O Colexio	CUALIFICACIÓN DO SOLO: [Núcleo Rual Singular]: SNR/C-T	BENS CATALOGADOS : CX23-03
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>NÚCLEO SINGULAR-06</i>	PARROQUIA: Duancos (Santa María)	COORDENADAS UTM: 625491, 4773637	

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

Rural Singular ión	PLANOS DE CONSULTA:	MR-1 (32) AP-2 (18)	ESCALA:	1:3.000
-----------------------	------------------------	------------------------	---------	---------


NOME: <i>Iglesia Parroquial de Santa Comba de Orizón</i>	COORDENADAS UTM: 627196, 4772409	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP,Q	DESCRICIÓN: A igrexa é un modesto templo rural do s. XVIII, que substituíu a outro bastante máis antigo, e este á súa vez, dende aquela data sufriu numerosas reformas, algunhas moi recentes. De nave rectangular cuberta a dúas vertentes, con arcada cega no lenzo dereito para o retablo e senllas portas de acceso, unha no frontis e outra no muro dereito, ambas as dúas enmarcadas con cachotaría de granito. O arco triunfal de medio punto parte de columnas pegadas con capiteis troncopiramidais de cantería. Capela maior de planta cuadrangular e teitume a catro augas con remate en pináculo, e dende ela accédese á sancristía, máis baixa e cuberta a tres augas. Frontis e espadana realizados en cantería e un só oco. Remate piramidal. Aos pés da nave, pila bautismal do s. XVIII de granito, base cadrada e decoración de volutas e cordón. De grande interese é a lápida sepulcral achada durante os traballos de aplanamento e remodelación do cemiterio. A devandita lápida, de lousa, posúe unha inscrición en caracteres visigóticos e dáte probablemente do s. VIII.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A24-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Santa Comba	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Santa Comba de Orizón (Santa Comba)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIONS: Advirtese a desconformidade, coas características tradicionais propias da zona onde se empra o ben protexido, da situación dun báculo metálico de alumbrado público empotrado nun dos muros de cerramento. Polo tanto, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluíran a substitución da desconformidade anteriormente descrita por unha solución acorde-en materiais e estética -co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

+++++ Contorno de Protección
—— Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (32)
AP-2 (44)

NOME: <i>Casa de Quiñoa en Quintela</i>	COORDENADAS UTM: 627675, 4773144	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pequena casa de planta cadrada e dobre altura. Cuberta de lousa da zona a catro augas, nunha das ás hai un pequeno desnivel que fai que a cuberta teña unha parte máis rebaixada. Os cerramentos son de bloques graníticos, con molduras na parte alta e nos laterais da casa, simulando columnas. Por un dos laterais presenta un pequeno balcón con varanda metálica. A edificación presenta ocós distribuídos simetricamente pola fachada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC24-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Quintela	TIPOLOXÍA: Bens Arquitectónicos	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIONS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, do revestimento dun dos muros da fachada. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá o revestimento ou substitución de dito muro -en estética e materiais- ca entidade tradicional do lugar.
PARROQUIA: Santa Comba de Orizón (Santa Comba)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas ás demais obras que difiran das anteriores		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (43)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en O Casariño</i>	COORDENADAS UTM: 627035, 4772017	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra, como elemento de cubrición, sobre estrutura de madeira. O forno carece de ocos, agás o da entrada por unha edificación anexa. Actualmente encontrase rodeado de vexetación, aínda que presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F24-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIONS:
LUGAR: O Casariño	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Santa Comba de Orizón (Santa Comba)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado


**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (44)




NOME: <i>Forno en Quintela</i>	COORDENADAS UTM: 627035, 4772017	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pequena edificación dunha altura semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en mampostería de xisto á vista. A cuberta é a unha auga con pizarra como elemento de cubrición . O forno carece de ocos, agás o da entrada por unha edificación anexa. Actualmente encontreiro rodeado de vexetación, aínda que presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F24-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIONS:
LUGAR: Quintela	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Santa Comba de Orizón (Santa Comba)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (43)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Pozo en Freinobal</i>	COORDENADAS UTM: 626689, 4471478	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: Pozo de planta cadrada, con cerramentos de mampostería de xisto e material cerámico con revocos de morteiro de cemento e a cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de pizarra como material cobertura a cal se apoia nos propios muros. Ten unha pequena porta de aceiro galvanizado. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P24-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Freinobal	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de material cerámico con revocos de morteiro de cemento e da porta metálica. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Santa Comba de Orizón (Santa Comba)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (34)
AP-2 (42)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Cruz en Santa Comba</i>	COORDENADAS UTM: 627139, 4772395	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: Plataforma formada por un bloque de granito de forma cadrada. Base monolítica, cun primeiro e pequeno tramo de forma paralelepípeda e un segundo madeiro-piramidal coas caras moi oblicuas. Fuste monolítico de pequenas dimensións, de selección cuadrangular nos extremos e coas arestas rebaixadas no resto. Fuste, capitel e cruz son unha soa peza. Capitel de forma paralelepipedica. Cruz de sección cuadrangular e coas arestas rebaixadas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C24-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Santa Comba	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: A cruz descrita anteriormente suxeita a protección do patrimonio cultural terá no presente Catalogo, a tódolos efectos a condición de BIC.
PARROQUIA: Santa Comba de Orizón (Santa Comba)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (32)
AP-2 (44)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Cruz en Freinobal</i>	COORDENADAS UTM: 626742, 4771630	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: Encóntrase en bo estado de conservación. Base monolítica con tres partes diferenciadas, unha primeira en forma toncocónica, seguida dunha parte cilíndrica e unha última con moldura cónica. Fuste monolítico de sección cuadrangular de moi pequeno tamaño. Cruz de sección cuadrangular coas arestas rebaixadas
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C24-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Freinobal	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: A cruz descrita suxeito a protección do patrimonio cultural terá no presente Catalogo, a tódolos efectos a condición de BIC.
PARROQUIA: Santa Comba de Orizón (Santa Comba)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (34)
AP-2 (42)



NOME: <i>Cruz en Quintela</i>	COORDENADAS UTM: 627734, 4773061	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Cruz con base monolítica con tres partes diferenciadas, unha primeira en forma toncocónica, seguida dunha parte cilíndrica e unha última con moldura cónica. Fuste monolítico de sección cuadrangular de moi pequeno tamaño. Cruz de sección cuadrangular. Presenta un regular estado de conservación, xa que está rodeado de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C24-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Quintela	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: O cruceiro descrito suxeito a protección do patrimonio cultural terá no presente Catalogo, a tódolos efectos a condición de BIC.
PARROQUIA: Santa Comba de Orizón (Santa Comba)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- + + + + + Contorno de Protección
- — — — — Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (33)
AP-2 (43)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Igrexa Parroquial de Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 630082, 4785501	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: Solo Urbano, Q	DESCRIPCIÓN: Esta igrexa que data do S.XVIII, probablemente se asente, ao igual que o conxunto de edificacións que se asentan sobre a parte antiga da Vila de Castro de Rei. A igrexa remodelouse e 1990 e consta de nave rectangular con coro aos pés, frontis liso con xambas e lintel resaltados no acceso principal e sobre el un óculo granítico a xeito de bufarda. O campanario é máis propio dunha ermida que dunha igrexa, formado por bloques labrados e remates en acróteras cunha cruz de ferro no cal se alberga unha única campá. A capela maior, de planta cuadrangular e maior altura, que o resto da construción, está cuberta a dúas augas e rematada en cruz. Ilumínase con ventás abucinadas que se decoran con vidreira. Arco triunfal de medio punto sobre capiteis con moldura biselada. Piso de lousa pulida e granito do pirineo. A cuberta en madeira de castaño con dúas vigas tirantes e lousa ao exterior. A sancristía, máis baixa que o edificio principal de cobre a unha soa auga, e ten porta de acceso independente do resto do templo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A25-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: O ben catalogado encontrease integrado ao interior da delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclúe o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina un contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística..
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibíense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- - - - - Contorno Paisaxístico


PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
NU-7 (CR-1)



NOME: <i>Casa en Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 629990, 4785440	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular e dobre altura, que se levanta ao lado do río. A cuberta é a dúas augas de lousa da zona sobre estrutura de madeira. Os cerramentos son de cachotería de xisto da zona, rebozado por morteiro de cemento, e nalgúns casos pintado. Chama a atención deste conxunto que unha parte da segunda altura se encontra saiente sobre o Río, resolvéndose isto cunha serie de apoios que van dende este á parte inferior da construción. As ventás, portas e balcaneiras desta casa son de madeira. Presenta un bo estado de conservación
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC25-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS: O ben catalogado encontrase integrado ao interior da delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclue o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina un contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística..
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- + + + + + Contorno Paisaxístico

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
NU-7 (CR-1)



NOME: <i>Biblioteca de Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 630224, 4785306	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano, Q	DESCRIPCIÓN: Edificación totalmente restaurada. Posúe planta rectangular con dobre altura e cuberta a catro augas de lousa. No piso inferior, a construción conserva a orixinal cachotería de xisto, arrexuntado con morteiro, e na planta superior este xisto foi rebozado con morteiro de cemento e pintado, agás nas esquinas en que se conserva a cachotería vista. Todo o edificio ten perpiños de granito nos ocos. Presenta tamén na segunda altura na zona sainte do edificio uns balcóns cunha estrutura de pedra e cerramentos de berxa de forxa. As entradas da parte inferior adórnanse con senllos arcos de medio punto realizados no mesmo xisto da parte baixa. Tamén se ha de ter en conta que as ventás da parte inferior posúen reixas. Presenta un bo estado de conservación
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC25-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: O ben catalogado encontrase integrado ao interior da delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclúe o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina un contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística.. Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, dunha antena de telecomunicacións encastrada na fachada principal. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- +++++ Contorno Paisaxístico

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (12)
NU-7 (CR-2)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Muiño en Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 629973,4785428	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano, Q	DESCRIPCIÓN: Edificación que levou a cabo a función de muiño, posúe unha planta cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto da zona rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira e remate da cumieira con pináculos de granito. Os ocos distribúense polas fachadas e contan con ventás e contraventás de madeira. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M25-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico e Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIÓNS: O ben catalogado encontrease integrado ao interior da delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclúe o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina un contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística.. A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no <i>art. 66 da Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- - - - - Contorno Paisaxístico

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
NU-7 (CR-1)



NOME: <i>Pozo en Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 630056, 4785574	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRICIÓN: Pozo que posúe unha estrutura exterior que o pecha. A estrutura é de base rectangular, con cerramentos de cachotería de xisto a vista. A cuberta é a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira. Péchase este mediante unha porta de madeira. Resalta o arco formado por unha peza da estrutura da cuberta na porta da entrada o mesmo. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P25-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O ben catalogado encontrase integrado ao interior da delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclue o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina un contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística..
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- - - - - Contorno Paisaxístico

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
NU-7 (CR-1)



NOME: <i>Pozo 1 en Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 630186, 4785507	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRICIÓN: Pozo que posúe unha estrutura exterior que o pecha. A estrutura é de base cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto en e a cuberta é a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira e rematada na cumieira con tella cerámica. Péchase este mediante unha porta de madeira. Presenta un bo estado de conservación xa que non presenta danos nin deterioros na súa volumetría exterior aínda que por falta de mantemento unha fachada contén bastante vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P25-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O ben catalogado encontrase integrado ao interior da delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclúe o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina un contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística..
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- - - - - Contorno Paisaxístico

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
NU-7 (CR-1)



NOME: <i>Pozo 3 en Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 630082, 4785501	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRICIÓN: Pozo de planta rectangular, con cerramentos de mampostería de xisto a vista. A cuberta a dúas augas realizada sobre estrutura de madeira e chantos de pizarra como material cobertura a cal se apoia nos propios muros. Cerrase este con unha porta de madeira lacada en cor marrón. Presenta un bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P25-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O ben catalogado encontrase integrado ao interior da delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclue o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina un contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística..
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- +++++ Contorno Paisaxístico

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
NU-7 (CR-1)




NOME: <i>Cruceiro en Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 630341, 4785313	CLASIFICACIÓN DEL SOLO [Ben catalogado]: Solo urbano	DESCRIPCIÓN: A base está formada por dous chanzos de granito. Con forma cúbica e fuste cuadrangular de arestas redondeadas. No fuste aparecen inscritos os instrumentos da paixón. A cruz é de corte cuadrangular con menor diámetro que o fuste, no anverso, se encontra un Cristo co pé dereito sobre o esquerdo, e coa súa cabeza inclinada. Presenta un bo estado de conservación aínda que existen moito cableado e ferros o seu carón.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>C25-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O cruceiro suxeito a protección cultural terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC. O ben catalogado encontrase proximo a delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclue o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina una contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística..
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- - - - - Contorno Paisaxístico
- - - - - Contorno de Protección


PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
NU-7 (CR-2)



NOME: <i>Carballeira en Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 630180, 4785355	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRIPCIÓN: Agrupación de carballos sin inxertar de porte recto libre, grandes dimensións, diámetros de troncos variados e grandes copas. Estado de conservación bo sen presenza de fungos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>X25-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Quercus Robur (Carballo)	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O ben catalogado encontrase integrado ao interior da delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclue o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina un contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística..
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- +++++ Contorno Paisaxístico

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
NU-7 (CR-1)
NU-7 (CR-2)



NOME: <i>Conxunto Cruceiro e Fonte en Castro de Rei</i>	COORDENADAS UTM: 630120, 4785417	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: Solo Urbano	DESCRICIÓN: Base monolítica, cunha parte en forma troncopiramidal de caras moi oblicuas. Fuste monolítico de sección cuadrangular nos extremos con arestas recortadas no resto. Capitel con forma troncopiramidal invertida e moldurada con volutas nos vértices superiores. Cruz de sección cuadrangular con arestas rebaixadas. De tipo florenzada cun relevo de Cristo coa cabeza inclinada ao lado dereito, os seus brazos estan estendidos ao longo da cruz formando unha lixeira "V" e a mans parecen abertas, os pés superpóñense. A fonte conformase cunha estrutura de mampostería de xisto rexuntada con morteiro de cemento. Consta de dous canos que emanan auga sobre unha pia. En xeral, o conxunto, presenta un bo estado de conservación e mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX25-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACÓNS: O ben catalogado terá no presenta catálogo, a todos efectos, a condición de BIC. O ben catalogado encontrase integrado ao interior da delimitación do Conxunto Histórico de Castro de Rei, que inclue o ámbito declarado como Conxunto Histórico e Paraxe Pintoresco, por Decreto 300/1971 de 4 de febreiro. O Plan Xeral remite o Conxunto Histórico delimitado a redacción dun plan especial de protección. O Plan Xeral determina una contorno paisaxístico para o Conxunto Histórico, no que se establecen un programa de medidas de protección paisaxística..
LUGAR: Castro de Rei	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Castro de Rei (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:

- Ben Catalogado
- Delimitación Conxunto Histórico
- - - - - Contorno Paisaxístico

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
NU-7 (CR-1)

